
2. 부향교(하행선)

전경사진



바닥판 전경



거더 전경



교각 전경



교대 전경



신축이음 전경



난간 및 연석 전경



교량 받침 전경



배수시설 전경

손상현황 사진

전차 2025년 상반기 정기안전점검 사진		금회 2025년 하반기 정기안전점검 사진	
			
No. 1	신축이음장치	No. 1	신축이음장치
손상내용	후타재 균열	손상내용	후타재 균열(증감없음)
			
No. 2	교량받침	No. 2	교량받침
손상내용	플레이트 부식	손상내용	플레이트 부식(증감없음)
			
No. 3	바닥판	No. 3	바닥판
손상내용	파손	손상내용	파손(증감없음)

손상현황 사진

전차 2025년 상반기 정기안전점검 사진		금회 2025년 하반기 정기안전점검 사진	
			
No. 4	교대	No. 4	교대
손상내용	표면열화	손상내용	표면열화(증감없음)
			
No. 5	교대	No. 5	교대
손상내용	균열	손상내용	균열(증감없음)
			
No. 6	교대	No. 6	교대
손상내용	균열	손상내용	균열(증감없음)

손상현황 사진

전차 2025년 상반기 정기안전점검 사진		금회 2025년 하반기 정기안전점검 사진	
			
No. 7	교대 계단부	No. 7	교대 계단부
손상내용	블록파손	손상내용	블록파손(증감없음)