
3. 오향교

전경사진



바닥판 전경



거더 전경



교각 전경



교대 전경



신축이음 전경



난간 및 연석 전경






교량 받침 전경



배수시설 전경

손상현황 사진

전차 2025년 상반기 정기안전점검 사진		금회 2025년 하반기 정기안전점검 사진	
			
No. 1	방호벽	No. 1	방호벽
손상내용	균열	손상내용	균열(증감없음)
			
No. 2	방호벽	No. 2	방호벽
손상내용	균열	손상내용	균열(증감없음)
			
No. 3	신축이음	No. 3	신축이음
손상내용	후타재 박락, 본체 부식	손상내용	후타재 박락, 본체 부식(증감없음)

손상현황 사진

전차 2025년 상반기 정기안전점검 사진		금회 2025년 하반기 정기안전점검 사진	
			
No. 4	교량받침	No. 4	교량받침
손상내용	플레이트 부식	손상내용	플레이트 부식증감없음)
			
No. 5	바닥판	No. 5	바닥판
손상내용	균열, 백태	손상내용	균열, 백태(증감없음)
			
No. 6	교대	No. 6	교대
손상내용	균열, 백태	손상내용	균열, 백태(증감없음)

손상현황 사진

전차 2025년 상반기 정기안전점검 사진		금회 2025년 하반기 정기안전점검 사진	
			
No. 7	교대	No. 7	교대
손상내용	균열, 백태	손상내용	균열, 백태(증감없음)
			
No. 8	교각	No. 8	교각
손상내용	균열	손상내용	균열(증감없음)
			
No. 9	교각	No. 9	교각
손상내용	균열	손상내용	균열(증감없음)