
02. 능5배수지(증설)

A. 대상시설물 전경

대상시설물 전경



<농5배수지(증설)>



<농5배수지(증설)>

B. 개별시설물 전경

개별시설물 전경(1/2)

□. 능5배수지(중설)



<배수지 1지 전경>

□. 능5배수지(중설)



<배수지 2지 전경>

□. 능5배수지(중설)



<유입밸브실 전경>

□. 능5배수지(중설)



<유출밸브실 전경>

□. 능5배수지(중설)



<검수실 내부 전경>

□. 능5배수지(중설)



<전기실 내부 전경>

개별시설물 전경 (2/2)

□. 능5배수지(중설)




<진입도로 전경>

□. 능5배수지(중설)



<배수로 전경>

□. 능5배수지(중설)



<배수지 상부 전경>

□. 능5배수지(중설)



<환기구 전경>

□. 능5배수지(중설)



<안전휀스 전경>

□. 능5배수지(중설)



<진입도로 포장 전경>


C. 현장조사 및 시험

□. 토목구조물



<1지 상부슬래브 균열부백태>

□. 토목구조물




<1지 벽체 균열>

□. 토목구조물



<1지 벽체 박리>

□. 토목구조물



<1지 벽체 박리>

□. 토목구조물



<1지 바닥슬래브 도장박리>


□. 토목구조물



<1지 기둥 도장기포>


능5배수지(중설)(2/8)

□. 토목구조물



<2지 상부슬래브 백태>

□. 토목구조물



<2지 벽체 균열>

□. 토목구조물



<2지 벽체 균열부백태>

□. 토목구조물



<2지 벽체 도장박리>

□. 토목구조물



<2지 바닥슬래브 도장기포>

□. 토목구조물



<2지 기둥 도장박리>

□. 토목구조물



<유입밸브실 내부 벽체 균열(0.3mm미만)>

□. 토목구조물



<유입밸브실 내부 벽체 백태>

□. 토목구조물



<유입밸브실 내부 벽체 누수, 누수백태>

□. 토목구조물



<유입밸브실 내부 벽체 균열부백태>

□. 토목구조물



<유입밸브실 내부 벽체 균열부백태>

□. 토목구조물



<유출밸브실 내부 바닥슬래브 도장기포>

□. 토목구조물



<유출밸브실 내부 계단 표면박리>

□. 토목구조물




<유출밸브실 내부 벽체 균열(0.3mm미만)>

□. 토목구조물




<유출밸브실 내부 벽체 균열부백태>

□. 토목구조물



<유출밸브실 내부 벽체 백태>

□. 토목구조물



<유출밸브실 내부 바닥슬래브 체수>

□. 토목구조물



<유출밸브실 내부 오일누유>

능5배수지(중설)(5/8)

□. 건축구조물



<검수실 외부 양호>

□. 건축구조물



<검수실 내부 벽체 균열>

□. 건축구조물



<검수실 내부 벽체 균열>

□. 건축구조물



<배관검수실 내부 벽체 균열>

□. 건축구조물



<전기실 내부 벽체 균열>

□. 건축구조물



<전기실 내부 벽체 균열>

능5배수지(중설)(6/8)

□. 기계·전기



<유입 밸브, 배관, 볼트류 상태양호>

□. 기계·전기



<유출 밸브, 배관, 볼트류 상태양호>

□. 기계·전기



<유입 액츄에이터 상태양호>

□. 기계·전기



<1지 배관 유입관부식 상태양호>

□. 기계·전기



<2지 배관 유입관부식 상태양호>

□. 기계·전기



<레일 및 호이스트 상태양호>

능5배수지(중설)(7/8)

□. 기계·전기



<현장제어반 상태양호>

□. 기계·전기



<전기시설 상태양호>

□. 기계·전기



<현장제어반 상태양호>

□. 기계·전기



<배전반 상태양호>

□. 기계·전기



<2지 배관 유입관부식 상태양호>

□. 기계·전기



<레일 및 호이스트 상태양호>

능5배수지(중설)(8/8)

□. 부대시설



<포장 균열>

□. 부대시설



<환기구 현황>

□. 부대시설



<배수로 현황>

□. 부대시설



<사면 현황>

현장조사 전경

□. 시설물 외관조사



<내부 개별부재 외관조사>

□. 시설물 외관조사



<내부 개별부재 외관조사>