

ID: 덕소 - 마석 #1


ID: 덕소 - 마석 #1

① 관로구 누수/백태

② 관로구 누수
1EA

☐
☐
☐

--

				
--	--	--	--	---

상부슬래브

바닥부

상부슬래브

바닥부

상부슬래브

바닥부

체

손상물량표

[illegible]

KEY PLAN

五
三

	균열
	편칭, 공동
	누수, 습윤부
	철근노출
	강제부식

	균열
	편칭,공동
	누수,습윤부
	철근노출
	강제부식

	균열
	편칭,공동
	누수,습윤부
	철근노출
	강제부식

	균열
	편칭, 공동
	누수, 습윤부
	철근노출
	강제부식

	균열
	편칭,공동
	누수,습윤부
	철근노출
	강제부식

	망상균열
	박리, 파손
	백 태
	침 하
	좌굴, 변형

	망상균열
	박리, 파손
	백 태
	침 하
	좌굴, 변형

	망상균열
	박리, 파손
	백 태
	침 하
	좌굴, 변형

	망상균열
	박리, 파손
	백 태
	침 하
	좌굴, 변형

	망상균열
	박리, 파손
	백 태
	침 하
	좌굴, 변형

망상균열	
박리, 파손	
백 테	
침 하	
좌굴, 변형	

망상균열	
박리, 파손	
백 테	
침 하	
좌굴, 변형	

망상균열	
박리, 파손	
백 테	
침 하	
좌굴, 변형	

망상균열	
박리, 파손	
백 테	
침 하	
좌굴, 변형	

망상균열	
박리, 파손	
백 테	
침 하	
좌굴, 변형	

용역명	2025년도 경기북부 지중구조물 ·2중시설물 정밀안전점검 용역
발주처	한국전력공사 경기북부본부
용역사	(주)명성엔지니어링
도면번호	1

용역명	2025년도 경기북부 지중구조물 ·2중시설물 정밀안전점검 용역
발주처	한국전력공사 경기북부본부
용역사	(주)명성엔지니어링
도면번호	1

용역명	2025년도 경기북부 지중구조물 ·2중시설물 정밀안전점검 용역
발주처	한국전력공사 경기북부본부
용역사	(주)명성엔지니어링
도면번호	1

용역명	2025년도 경기북부 지중구조물 ·2중시설물 정밀안전점검 용역
발주처	한국전력공사 경기북부본부
용역사	(주)명성엔지니어링
도면번호	1

용역명	2025년도 경기북부 지중구조물 ·2중시설물 정밀안전점검 용역
발주처	한국전력공사 경기북부본부
용역사	(주)명성엔지니어링
도면번호	1

용역명	2025년도 경기북부 지중구조물 ·2중시설물 정밀안전점검 용역
발주처	한국전력공사 경기북부본부
용역사	(주)명성엔지니어링
도면번호	1

ID: 덕소 - 진건 #1

ID: 덕소 - 진건 #1

3 관로구 누 1EA



4. 관로구누수
1EA


--




손상물량표

[illegible]


KEY PLAN




和 記




78



 펀칭,공동




누수, 습윤부




 철근노출




 강제부식



망상균열




박리,파손



백태



침 하



작글, 변형

용역명
2025년도 경기북부 지중구조물
·2중시설물 정밀안전점검 용역

발 주 처	한국전력공사 경기북부분부
용 역 사	(주)명성엔지니어링

도면번호 2

ID:신장 - 덕소 #1

서

남

북

포장

아니

상부슬래브

바닥부

좌측벽체

우측벽체

손상물량표

번호	신(0) 구(P)	손상내용	손상규모			개소	수량	단위	비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)				
1	신	안전사다리 볼트 망실				2	2.00	EA	
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN

상부슬래브

바닥부

좌측벽체

우측벽체

범례

	관 열		망상균열		재료분리
	편침,공동		박리,파손		시공이음분리,층분리
	누수,습윤부		백 테		퇴적물
	철근노출		침 하		배수구
	강제부식		좌굴,변형		신축이음 본체

용역명

2025년도 경기북부 지중구조물
·2층시설물 정밀안전점검 용역

발주처

한국전력공사 경기북부본부

용역사

(주)명성엔지니어링

도면번호

3

ID: 신장 - 덕소 #2

ID: 신장 - 덕소 #2


A 4x4 grid of 16 circles.

--

손상물량표

[illegible]

KEY PLAN



五
三

	관 열		망상균열		재료분리	용역명 2025년도 경기북부 지중구조물 2중시설물 정밀안전점검 용역
	편침,공동		바리,파손		시공이음분리, 층분리	
	누수,습윤부		넥 테		퇴적물	발주처 한국전력공사 경기북부본부
	철근노출		침 하		배수구	용역사 (주)명성엔지니어링
	강재부식		좌굴,변형		신축이음 본체	도면번호 4