

시설물명 : 신덕은문산

1단계:맨홀 결함점수 산정

구조물		균열	누수	파손 및 손상	재질열화						결함 점수 합계	구조물 결함지수
No	위치				박리	충분리 박락	백태	재료 분리	철근 노출	탄산화		
1	신덕은~문산#1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2	신덕은~문산#2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3	신덕은~문산#3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
4	신덕은~문산#4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

2단계:맨홀 상태평가등급 산정

Span		균열	누수	파손 및 손상	재질열화						상태평가 결과
No	형식				박리	충분리 박락	백태	재료 분리	철근 노출	탄산화	
1	신덕은~문산#1	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
2	신덕은~문산#2	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
3	신덕은~문산#3	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
4	신덕은~문산#4	a	a	a	a	a	b	a	a	a	a