

시설물명 : 지도능곡

1단계:맨홀 결함점수 산정

구조물		균열	누수	파손 및 손상	재질열화						결함 점수 합계	구조물 결함지수
No	위치				박리	충분리 박락	백태	재료 분리	철근 노출	탄산화		
1	지도~능곡#1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2	지도~능곡#2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3	지도~능곡#3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
4	지도~능곡#4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
5	지도~능곡#5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
6	지도~능곡#6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
7	지도~능곡#7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
8	지도~능곡#8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
9	지도~능곡#9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
10	지도~능곡#10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
11	지도~능곡#11	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0.03
12	지도~능곡#12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
13	지도~능곡#13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
14	지도~능곡#14	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0.03

2단계:맨홀 상태평가등급 산정

Span		균열	누수	파손 및 손상	재질열화						상태평가 결과
No	형식				박리	충분리 박락	백태	재료 분리	철근 노출	탄산화	
1	지도~능곡#1	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
2	지도~능곡#2	a	a	a	a	a	b	a	a	a	a
3	지도~능곡#3	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
4	지도~능곡#4	a	a	a	b	a	a	a	a	a	a
5	지도~능곡#5	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
6	지도~능곡#6	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
7	지도~능곡#7	a	a	a	a	a	b	a	a	a	a
8	지도~능곡#8	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
9	지도~능곡#9	a	a	b	a	a	a	a	a	a	a
10	지도~능곡#10	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
11	지도~능곡#11	a	a	a	a	a	a	a	b	a	a
12	지도~능곡#12	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
13	지도~능곡#13	a	a	a	a	a	b	a	a	a	a
14	지도~능곡#14	a	a	a	a	a	b	b	b	a	a