

시설물명 : 일산송포

1단계: 맨홀 결함점수 산정

구조물		균열	누수	파손 및 손상	재질열화						결함 점수 합계	구조물 결함지수
No	위치				박리	충분리 박락	백태	재료 분리	철근 노출	탄산화		
1	일산~송포#1	3	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0.12
2	일산~송포#2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0.03
3	일산~송포#3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0.03
4	일산~송포#4	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.18
5	일산~송포#5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
6	일산~송포#6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
7	일산~송포#7	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0.03
8	일산~송포#8	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0.09
9	일산~송포#9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
10	일산~송포#10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
11	일산~송포#11	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0.03
12	일산~송포#12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
13	일산~송포#13	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0.03
14	일산~송포#14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
15	일산~송포#15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

2단계: 맨홀 상태평가등급 산정

Span		균열	누수	파손 및 손상	재질열화						상태평가 결과
No	형식				박리	충분리 박락	백태	재료 분리	철근 노출	탄산화	
1	일산~송포#1	b	a	b	a	a	b	a	b	a	a
2	일산~송포#2	a	a	a	a	a	b	b	b	a	a
3	일산~송포#3	a	b	b	a	a	b	b	a	a	a
4	일산~송포#4	c	a	a	a	a	a	a	a	a	b
5	일산~송포#5	a	a	b	a	a	b	a	a	a	a
6	일산~송포#6	a	a	b	a	a	b	a	a	a	a
7	일산~송포#7	a	a	a	a	a	b	a	b	a	a
8	일산~송포#8	b	a	a	a	a	a	a	a	a	a
9	일산~송포#9	a	a	a	a	a	b	a	a	a	a
10	일산~송포#10	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
11	일산~송포#11	a	a	a	a	a	a	b	b	a	a
12	일산~송포#12	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
13	일산~송포#13	a	a	a	a	a	b	a	b	a	a
14	일산~송포#14	a	a	a	a	a	b	b	a	a	a
15	일산~송포#15	a	a	a	a	b	b	a	a	a	a