



미시령터널 외관조사망도

(갱문)

미시령터널 갭문(인제측) 외관조사망도




인 제 방 향




속 초 방 향

KEY PLAN




SECTION




범례

C.W.0.2	균열		망상균열
	파손, 탈락, 박리, 박락		재료분리
	철근노출		포트홀, 패임
	누수, 누수흔적		배수구막힘
	벽타, 결로		이물질 퇴적
	기타		

미시령터널 갱문(인제측) 외관조사망도




↓
속 초 방 향




↑
인 제 방 향

KEY PLAN



SECTION




범례

도면상	구별	망상구별
교차, 활락, 박리, 박락	철근노출	포트홀, 파임
누수, 누수흔적	배수구막힘	이물질 퇴적
벽타, 결로	기타	


미시령터널 외관조사망도

(옹벽, 사면)


미시령터널 응벽(인제측) 외관조사망도



좌측




중앙




우측

KEY PLAN





SECTION




附 錄

C.W.0.2	균열		망상균열
	파손, 탈락, 변리, 박락		재료분리
	철근노출		포트층, 패임
	누수, 누수흔적		배수구막힘
	벽타, 결로		이물질 퇴적
	기타		


미시령터널 사면(인제측) 외관조사망도



KEY PLAN






SECTION




범례

도면상	균열	망상균열
파손, 탈락, 박리, 박락	철근노출	포트홀, 파임
누수, 누수흔적	벽타, 결로	배수구막힘
기타		이물질 퇴적


미시령터널 사면(속초측) 외관조사망도



KEY PLAN



SECTION



범례

단면도	균열	망상균열
파손, 탈락, 박리, 박락	재료분리	
철근노출	포트홀, 패임	
누수, 누수흔적	배수구마힘	
벽타, 결로	이물질 퇴적	
기타		