

도로터널 하자 목록(3공구)

No.	위치		점검 내용	사진번호
1	상주	군위터널(S1~S112)	라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm미만)	#01
2	상주	군위터널(S1~S112)	라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm이상)	#02
3	상주	군위터널(S1~S112)	라이닝 콘크리트 망상균열	#03
4	상주	군위터널(S1~S112)	라이닝 콘크리트 층분리, 박락	#04
5	상주	군위터널(S109)	라이닝 콘크리트 누수흔적	#05
6	상주	군위터널(S1~S112)	라이닝 콘크리트 백태	#06
7	상주	군위터널(S111)	라이닝 콘크리트 표면오염 및 망상균열	#07
8	영천	군위터널(S1~S109)	라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm미만)	#08
9	영천	군위터널(S1~S109)	라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm이상)	#09
10	영천	군위터널(S1~S109)	라이닝 콘크리트 망상균열	#10
11	영천	군위터널(S1~S109)	라이닝 콘크리트 층분리	#11
12	영천	군위터널(S1~S109)	라이닝 콘크리트 마감재 탈락, 층분리	#12
13	영천	군위터널(S94)	라이닝 콘크리트 백태	#13

도로터널 하자 목록(3공구 - 군위터널)

No.	위치		점검 내용	사진번호
1	상주	군위터널(S1~S112)	라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm미만)	#01
2	상주	군위터널(S1~S112)	라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm이상)	#02
3	상주	군위터널(S1~S112)	라이닝 콘크리트 망상균열	#03
4	상주	군위터널(S1~S112)	라이닝 콘크리트 층분리, 박락	#04
5	상주	군위터널(S109)	라이닝 콘크리트 누수흔적	#05
6	상주	군위터널(S1~S112)	라이닝 콘크리트 백태	#06
7	상주	군위터널(S111)	라이닝 콘크리트 표면오염 및 망상균열	#07
8	영천	군위터널(S1~S109)	라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm미만)	#08
9	영천	군위터널(S1~S109)	라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm이상)	#09
10	영천	군위터널(S1~S109)	라이닝 콘크리트 망상균열	#10
11	영천	군위터널(S1~S109)	라이닝 콘크리트 층분리	#11
12	영천	군위터널(S1~S109)	라이닝 콘크리트 마감재 탈락, 층분리	#12
13	영천	군위터널(S94)	라이닝 콘크리트 백태	#13

사진대지

점검위치	상주	균위터널(S1~S112)	사진번호	#01
점검내용		라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	상주	균위터널(S1~S112)	사진번호	#02
점검내용		라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm이상)		
				

사진대지

점검위치	상주	군위터널(S1~S112)	사진번호	#03
점검내용		라이닝 콘크리트 망상균열		
				

점검위치	상주	군위터널(S1~S112)	사진번호	#04
점검내용		라이닝 콘크리트 층분리, 박락		
				

사진대지

점검위치	상주	군위터널(S109)	사진번호	#05
점검내용		라이닝 콘크리트 누수흔적		
				

점검위치	상주	군위터널(S1~S112)	사진번호	#06
점검내용		라이닝 콘크리트 백태		
				

사진대지

점검위치	상주	군위터널(S111)	사진번호	#07
점검내용		라이닝 콘크리트 표면오염 및 망상균열		
				

점검위치	영천	군위터널(S1~S109)	사진번호	#08
점검내용		라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	영천	군위터널(S1~S109)	사진번호	#09
점검내용		라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm이상)		
				

점검위치	영천	군위터널(S1~S109)	사진번호	#10
점검내용		라이닝 콘크리트 망상균열		
				

사진대지

점검위치	영천	군위터널(S1~S109)	사진번호	#11
점검내용		라이닝 콘크리트 층분리		
				

점검위치	영천	군위터널(S1~S109)	사진번호	#12
점검내용		라이닝 콘크리트 마감재 탈락, 층분리		
				

사진대지

점검위치	영천	군위터널(S94)	사진번호	#13
점검내용		라이닝 콘크리트 백태		
				