

도로터널 하자 목록(5공구)

No.	위치		점검 내용	사진번호
1	상주	불로터널(S1~S49)	라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm미만)	#01
2	상주	불로터널(S1~S49)	라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm이상)	#02
3	상주	불로터널(S1~S49)	라이닝 콘크리트 망상균열	#03
4	상주	불로터널(S1~S49)	라이닝 콘크리트 균열부백태, 백태	#04
5	상주	불로터널(S1~S49)	라이닝 콘크리트 충분리	#05
6	상주	불로터널(S1~S49)	라이닝 콘크리트 박락, 탈락	#06
7	상주	불로터널(S1~S49)	라이닝 콘크리트 표면불량	#07
8	영천	불로터널(S1~S50)	라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm미만)	#08
9	영천	불로터널(S1~S50)	라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm이상)	#09
10	영천	불로터널(S1~S50)	라이닝 콘크리트 충분리	#10
11	영천	불로터널(S1~S50)	라이닝 콘크리트 박락, 파손	#11
12	영천	불로터널(S1~S50)	라이닝 콘크리트 망상균열	#12
13	상주	중구터널(S1~S45)	라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm미만)	#01
14	상주	중구터널(S1~S45)	라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm이상)	#02
15	상주	중구터널(S1~S45)	라이닝 콘크리트 망상균열	#03
16	상주	중구터널(S1~S45)	라이닝 콘크리트 백태	#04
17	상주	중구터널(S1~S45)	라이닝 콘크리트 박락, 박리	#05
18	상주	중구터널(S1~S45)	라이닝 콘크리트 누수흔적	#06
19	영천	중구터널(S1~S45)	라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm미만)	#07
20	영천	중구터널(S1~S45)	라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm이상)	#08
21	영천	중구터널(S1~S45)	라이닝 콘크리트 망상균열	#09
22	영천	중구터널(S1~S45)	라이닝 콘크리트 충분리	#10
23	영천	중구터널(S1~S45)	라이닝 콘크리트 박락	#11
24	영천	중구터널(S1~S45)	라이닝 콘크리트 파손	#12
25	상주	효령터널(S1~S100)	라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm미만)	#01
26	상주	효령터널(S1~S100)	라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm이상)	#02
27	상주	효령터널(S1~S100)	라이닝 콘크리트 망상균열	#03
28	상주	효령터널(S1~S100)	라이닝 콘크리트 균열부백태	#04
29	상주	효령터널(S1~S100)	라이닝 콘크리트 충분리	#05
30	상주	효령터널(S1~S100)	라이닝 콘크리트 박락	#06
31	상주	효령터널(S1~S100)	라이닝 콘크리트 파손	#07
32	상주	효령터널(S1~S100)	라이닝 콘크리트 누수흔적	#08
33	영천	효령터널(S1~S102)	라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm미만)	#09
34	영천	효령터널(S1~S102)	라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm이상)	#10
35	영천	효령터널(S1~S102)	라이닝 콘크리트 망상균열	#11
36	영천	효령터널(S1~S102)	라이닝 콘크리트 균열부백태	#12
37	영천	효령터널(S1~S102)	라이닝 콘크리트 충분리	#13
38	영천	효령터널(S1~S102)	라이닝 콘크리트 박락	#14
39	영천	효령터널(S1~S102)	라이닝 콘크리트 파손	#15
40	영천	효령터널(S1~S102)	라이닝 콘크리트 굽힘	#16
41	영천	효령터널(S1~S102)	라이닝 콘크리트 누수흔적	#17

도로터널 하자 목록(5공구 - 불로터널)

No.	위치		점검 내용	사진번호
1	상주	불로터널(S1~S49)	라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm미만)	#01
2	상주	불로터널(S1~S49)	라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm이상)	#02
3	상주	불로터널(S1~S49)	라이닝 콘크리트 망상균열	#03
4	상주	불로터널(S1~S49)	라이닝 콘크리트 균열부백태, 백태	#04
5	상주	불로터널(S1~S49)	라이닝 콘크리트 층분리	#05
6	상주	불로터널(S1~S49)	라이닝 콘크리트 박락, 탈락	#06
7	상주	불로터널(S1~S49)	라이닝 콘크리트 표면불량	#07
8	영천	불로터널(S1~S50)	라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm미만)	#08
9	영천	불로터널(S1~S50)	라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm이상)	#09
10	영천	불로터널(S1~S50)	라이닝 콘크리트 층분리	#10
11	영천	불로터널(S1~S50)	라이닝 콘크리트 박락, 파손	#11
12	영천	불로터널(S1~S50)	라이닝 콘크리트 망상균열	#12

사진대지

점검위치	상주	블로터널(S1~S49)	사진번호	#01
점검내용		라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	상주	블로터널(S1~S49)	사진번호	#02
점검내용		라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm이상)		
				

사진대지

점검위치	상주 불로터널(S1~S49)	사진번호	#03
점검내용	라이닝 콘크리트 망상균열		
			

점검위치	상주 불로터널(S1~S49)	사진번호	#04
점검내용	라이닝 콘크리트 균열부백태,백태		
			

사진대지

점검위치	상주	불로터널(S1~S49)	사진번호	#05
점검내용		라이닝 콘크리트 층분리		
				

점검위치	상주	불로터널(S1~S49)	사진번호	#06
점검내용		라이닝 콘크리트 박락, 탈락		
				

사진대지

점검위치	상주	블로터널(S1~S49)	사진번호	#07
점검내용		라이닝 콘크리트 표면불량		
				

점검위치	영천	블로터널(S1~S50)	사진번호	#08
점검내용		라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	영천	블로터널(S1~S50)	사진번호	#09
점검내용		라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm이상)		
				

점검위치	영천	블로터널(S1~S50)	사진번호	#10
점검내용		라이닝 콘크리트 층분리		
				

사진대지

점검위치	영천	불로터널(S1~S50)	사진번호	#11
점검내용		라이닝 콘크리트 박락, 파손		
				

점검위치	영천	불로터널(S1~S50)	사진번호	#12
점검내용		라이닝 콘크리트 망상균열		
				

도로터널 하자 목록(5공구 - 중구터널)

No.	위치		점검 내용	사진번호
1	상주	중구터널(S1~S45)	라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm미만)	#01
2	상주	중구터널(S1~S45)	라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm이상)	#02
3	상주	중구터널(S1~S45)	라이닝 콘크리트 망상균열	#03
4	상주	중구터널(S1~S45)	라이닝 콘크리트 백태	#04
5	상주	중구터널(S1~S45)	라이닝 콘크리트 박락, 박리	#05
6	상주	중구터널(S1~S45)	라이닝 콘크리트 누수흔적	#06
7	영천	중구터널(S1~S45)	라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm미만)	#07
8	영천	중구터널(S1~S45)	라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm이상)	#08
9	영천	중구터널(S1~S45)	라이닝 콘크리트 망상균열	#09
10	영천	중구터널(S1~S45)	라이닝 콘크리트 층분리	#10
11	영천	중구터널(S1~S45)	라이닝 콘크리트 박락	#11
12	영천	중구터널(S1~S45)	라이닝 콘크리트 파손	#12

사진대지

점검위치	상주	중구터널(S1~S45)	사진번호	#01
점검내용		라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	상주	중구터널(S1~S45)	사진번호	#02
점검내용		라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm이상)		
				

사진대지

점검위치	상주	중구터널(S1~S45)	사진번호	#03
점검내용		라이닝 콘크리트 망상균열		
				

점검위치	상주	중구터널(S1~S45)	사진번호	#04
점검내용		라이닝 콘크리트 백태		
				

사진대지

점검위치	상주	중구터널(S1~S45)	사진번호	#05
점검내용		라이닝 콘크리트 박락,박리		
				

점검위치	상주	중구터널(S1~S45)	사진번호	#06
점검내용		라이닝 콘크리트 누수흔적		
				

사진대지

점검위치	영천	중구터널(S1~S45)	사진번호	#07
점검내용		라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	영천	중구터널(S1~S45)	사진번호	#08
점검내용		라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm이상)		
				

사진대지

점검위치	영천	중구터널(S1~S45)	사진번호	#09
점검내용		라이닝 콘크리트 망상균열		
				
점검위치	영천	중구터널(S1~S45)	사진번호	#10
점검내용		라이닝 콘크리트 층분리		
				

사진대지

점검위치	영천	중구터널(S1~S45)	사진번호	#11
점검내용		라이닝 콘크리트 박락		
				

점검위치	영천	중구터널(S1~S45)	사진번호	#12
점검내용		라이닝 콘크리트 파손		
				

도로교량 하자 목록(5공구 - 효령터널)

No.	위치		점검 내용	사진번호
1	상주	효령터널(S1~S100)	라이닝 콘크리트 균열 (cw=0.3mm미만)	#01
2	상주	효령터널(S1~S100)	라이닝 콘크리트 균열 (cw=0.3mm이상)	#02
3	상주	효령터널(S1~S100)	라이닝 콘크리트 망상균열	#03
4	상주	효령터널(S1~S100)	라이닝 콘크리트 균열부백태	#04
5	상주	효령터널(S1~S100)	라이닝 콘크리트 층분리	#05
6	상주	효령터널(S1~S100)	라이닝 콘크리트 박락	#06
7	상주	효령터널(S1~S100)	라이닝 콘크리트 파손	#07
8	상주	효령터널(S1~S100)	라이닝 콘크리트 누수흔적	#08
9	영천	효령터널(S1~S102)	라이닝 콘크리트 균열 (cw=0.3mm미만)	#09
10	영천	효령터널(S1~S102)	라이닝 콘크리트 균열 (cw=0.3mm이상)	#10
11	영천	효령터널(S1~S102)	라이닝 콘크리트 망상균열	#11
12	영천	효령터널(S1~S102)	라이닝 콘크리트 균열부백태	#12
13	영천	효령터널(S1~S102)	라이닝 콘크리트 층분리	#13
14	영천	효령터널(S1~S102)	라이닝 콘크리트 박락	#14
15	영천	효령터널(S1~S102)	라이닝 콘크리트 파손	#15
16	영천	효령터널(S1~S102)	라이닝 콘크리트 굴힘	#16
17	영천	효령터널(S1~S102)	라이닝 콘크리트 누수흔적	#17

사진대지

점검위치	상주	효령터널(S1~S100)	사진번호	#01
점검내용		라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	상주	효령터널(S1~S100)	사진번호	#02
점검내용		라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm이상)		
				

사진대지

점검위치	상주	효령터널(S1~S100)	사진번호	#03
점검내용		라이닝 콘크리트 망상균열		
				

점검위치	상주	효령터널(S1~S100)	사진번호	#04
점검내용		라이닝 콘크리트 균열부백태		
				

사진대지

점검위치	상주	효령터널(S1~S100)	사진번호	#05
점검내용		라이닝 콘크리트 층분리		
				

점검위치	상주	효령터널(S1~S100)	사진번호	#06
점검내용		라이닝 콘크리트 박락		
				

사진대지

점검위치	상주	효령터널(S1~S100)	사진번호	#07
점검내용		라이닝 콘크리트 파손		
				

점검위치	상주	효령터널(S1~S100)	사진번호	#08
점검내용		라이닝 콘크리트 누수흔적		
				

사진대지

점검위치	영천	효령터널(S1~S102)	사진번호	#09
점검내용		라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	영천	효령터널(S1~S102)	사진번호	#10
점검내용		라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm이상)		
				

사진대지

점검위치	영천	효령터널(S1~S102)	사진번호	#11
점검내용		라이닝 콘크리트 망상균열		
				

점검위치	영천	효령터널(S1~S102)	사진번호	#12
점검내용		라이닝 콘크리트 균열부백태		
				

사진대지

점검위치	영천	효령터널(S1~S102)	사진번호	#13
점검내용		라이닝 콘크리트 층분리		
				

점검위치	영천	효령터널(S1~S102)	사진번호	#14
점검내용		라이닝 콘크리트 박락		
				

사진대지

점검위치	영천	효령터널(S1~S102)	사진번호	#15
점검내용		라이닝 콘크리트 파손		
				

점검위치	영천	효령터널(S1~S102)	사진번호	#16
점검내용		라이닝 콘크리트 균열		
				

사진대지

점검위치	영천 효령터널(S1~S102)	사진번호	#17
점검내용	라이닝 콘크리트 누수흔적		
			