


손상현황 사진첩

신월여의지하도로(인천방향)


1. 신월여의지하도로(인천방향) 본선 손상현황

			
위 치	신월여의지하도로(인천방향) 갭문	위 치	신월여의지하도로(인천방향) BOX구간
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	신월여의지하도로(인천방향) NATM구간	위 치	신월여의지하도로(인천방향) 풍도슬래브
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	신월여의지하도로(인천방향) 소화전	위 치	신월여의지하도로(인천방향) 횡갱
현 황	전경	현 황	전경

			
위 치	NATM구간	위 치	BOX구간
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	슬래브 S3	위 치	슬래브 S6
현 황	균열 (Cw=0.3mm)	현 황	균열부백태
			
위 치	천단부 S84	위 치	천단부 S120
현 황	철근노출	현 황	재균열 (Cw=0.3mm)

			
위 치	천단부 S137	위 치	천단부 S161
현 황	균열 및 누수(스며있음)	현 황	누수(흐름)-현재 누수흔적
			
위 치	천단부 S217	위 치	천단부 S223
현 황	누수(떨어짐)	현 황	망상균열
			
위 치	천단부 S245	위 치	천단부 S255
현 황	균열 (Cw=0.3mm)	현 황	충분리

			
위 치	천단부 S260	위 치	천단부 S501
현 황	피복부족	현 황	균열 (Cw=0.3mm)
			
위 치	슬래브 S711	위 치	슬래브 S1
현 황	균열 및 누수(스며있음)	현 황	누수 보수실시(유도배수)
			
위 치	천단부 S68	위 치	천단부 S120
현 황	백태 보수실시	현 황	재균열 보수실시

			
위 치	풍도슬래브 하면	위 치	풍도슬래브 내부
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	풍도슬래브 상면	위 치	풍도슬래브 내부
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	측벽부 S29	위 치	측벽부 S35
현 황	누수(떨어짐)	현 황	균열(Cw=0.3mm)

			
위 치	측벽부 S49	위 치	측벽부 S126
현 황	백태	현 황	백태, 누수(떨어짐)
			
위 치	측벽부 S164	위 치	측벽부 S357
현 황	누수(흐름)	현 황	파손 및 철근노출
			
위 치	측벽부 S480	위 치	측벽부 S563
현 황	보수부 파손	현 황	타일탈락

			
위 치	측벽부 S16	위 치	측벽부 S453
현 황	바라 보수실시	현 황	충분리 보수실시
			
위 치	포장부 S74	위 치	포장부 S163
현 황	균열	현 황	파손
			
위 치	포장부 S346	위 치	포장부 S619
현 황	들뜸	현 황	화재흔적




위 치	공동구 S15
현 황	파손




위 치	공동구 S141
현 황	뿔개파손



위 치	공동구 S608
현 황	균열 (Cw=0.3mm)




위 치	공동구 S623
현 황	뿔개파손




위 치	공동구 S664
현 황	뿔개파손




위 치	공동구 S658
현 황	뿔개탈락

			
위 치	배수시설 배수로	위 치	배수시설 배수구
현 황	전경	현 황	전경


2. 신월여의지하도로(인천방향) Ramp-D구간 손상현황

			
위 치	천단부 RAMP-D S2	위 치	천단부 RAMP-D S24
현 황	균열 (Cw=0.5mm)	현 황	균열 (Cw=0.2mm)
			
위 치	천단부 RAMP-D S27	위 치	천단부 RAMP-D S51
현 황	누수흔적	현 황	균열 (Cw=0.5mm)
			
위 치	풍도슬래브 RAMP-D S47	위 치	풍도슬래브 RAMP-D S47
현 황	파손	현 황	몰탈 파손


			
위 치	풍도슬래브 RAMP-D S53	위 치	풍도슬래브 RAMP-D S53
현 황	댐퍼 고정볼트 탈락 및 파손	현 황	댐퍼 덮개탈락 및 파손
			
위 치	풍도슬래브 RAMP-D S53	위 치	풍도슬래브 RAMP-D S53
현 황	댐퍼 변형	현 황	파손
			
위 치	풍도슬래브 RAMP-D S54	위 치	풍도슬래브 RAMP-D S54
현 황	물탈 파손	현 황	파손




위 치	풍도슬래브 RAMP-D S54
현 황	파손



위 치	풍도슬래브 RAMP-D S53
현 황	파손



위 치	측벽부 RAMP-D S11
현 황	누수흔적



위 치	측벽부 RAMP-D S21~22
현 황	타일탈락



위 치	측벽부 RAMP-D S35
현 황	누수(스며있음)






위 치	측벽부 RAMP-D S35
현 황	누수(스며있음)

			
위 치	측벽부 RAMP-D S47	위 치	측벽부 RAMP-D S57
현 황	백태	현 황	누수(떨어짐)
			
위 치	포장부 RAMP-D S3	위 치	포장부 RAMP-D S28
현 황	파손 기보수부 상태양호	현 황	상태양호
			
위 치	공동구 RAMP-D S58	위 치	공동구 RAMP-D S58
현 황	덮개파손(3EA 중 1EA보수)	현 황	덮개파손 보수실시



위 치	배수시설 RAMP-D S57	위 치	배수시설 RAMP-D S5
현 황	유도배수관 길이부족	현 황	유도배수관 누수 정비실시



3. 신월여의지하도로(인천방향) U-type구간 손상현황

			
위 치	U-type구간	위 치	U-type구간
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	U-type구간 RAMP	위 치	U-type구간 RAMP
현 황	전경	현 황	전경

4. 신월여의지하도로(인천방향) 부대시설 손상현황

			
위 치	횡갱 S39	위 치	횡갱 S57
현 황	누수(떨어짐)	현 황	누수(떨어짐)
			
위 치	횡갱 S122	위 치	횡갱 S696
현 황	체수	현 황	체수

5. 신월여의지하도로(인천방향) 기타시설 손상현황

			
위 치	소화수조(S6)	위 치	소화수조(S6)
현 황	전경	현 황	슬래브 누수(스며있음)
			
위 치	소화수조(S6)	위 치	소화수조(S6)
현 황	벽체 누수 및 백태 보수실시	현 황	슬래브 누수 보수실시
			
위 치	전기실(RAMP-D)	위 치	전기실(RAMP-D)
현 황	전경	현 황	바닥 체수




위 치	전기실 (RAMP-D)
현 황	벽체 균열 및 누수



위 치	전기실 (RAMP-D)
현 황	벽체 균열 및 누수



위 치	공기정화시설 (S706)
현 황	전경 (상태양호)




위 치	공기정화시설 (S706)
현 황	전경 (상태양호)



위 치	펌프실 (S3)
현 황	전경 (상태양호)



위 치	펌프실 (S3)
현 황	백태



위 치	방수문 (RAMP-D)
현 황	외부 전경 (양호)



위 치	방수문 (RAMP-D)
현 황	내부 전경 (양호)



위 치	방수문 (RAMP-D)
현 황	내부 벽체 균열 (Cw=0.2mm)




위 치	방수문 (RAMP-D)
현 황	외부 벽체 파손


6. 신월여의지하도로(인천방향) 부속시설 손상현황



위 치	부속시설
현 황	소화전 전경



위 치	부속시설
현 황	제트팬 전경



위 치	부속시설
현 황	신호기 파손 보수실시



위 치	부속시설
현 황	CCTV 전경