




신월여의지하도로(여의도방향)


1. 신월여의지하도로(여의도방향) 본선 손상현황

			
위 치	신월여의지하도로(여의도방향) 갭문	위 치	신월여의지하도로(여의도방향) BOX구간
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	신월여의지하도로(여의도방향) NATM구간	위 치	신월여의지하도로(여의도방향) 풍도슬래브
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	신월여의지하도로(여의도방향) 소화전	위 치	신월여의지하도로(여의도방향) 횡갱
현 황	전경	현 황	전경

			
위 치	NATM구간	위 치	BOX구간
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	천단부 S11	위 치	천단부 S57
현 황	망상균열	현 황	백태
			
위 치	천단부 S103	위 치	천단부 S111
현 황	백태	현 황	백태

			
위 치	천단부 S144	위 치	천단부 S145
현 황	누수(스며있음)	현 황	백태
			
위 치	천단부 S154	위 치	천단부 S171
현 황	재균열(Cw=0.5mm)	현 황	누수(떨어짐)
			
위 치	천단부 S171	위 치	천단부 S184
현 황	백태	현 황	피복부족

			
위 치	천단부 S346	위 치	천단부 S437
현 황	단면불량	현 황	재층분리
			
위 치	천단부 S562	위 치	천단부 S688
현 황	층분리	현 황	균열(Cw=0.5mm)
			
위 치	천단부 S710	위 치	슬래브 S716
현 황	파손	현 황	보수부 백태

			
위 치	슬래브 S724	위 치	천단부 S38
현 황	누수(떨어짐)	현 황	누수 보수실시
			
위 치	천단부 S92	위 치	천단부 S155
현 황	재균열 보수실시	현 황	균열 보수실시
			
위 치	천단부 S464	위 치	천단부 S642
현 황	균열 보수실시	현 황	누수 보수

			
위 치	풍도슬래브 S505	위 치	풍도슬래브 내부
현 황	점검문 파손	현 황	댐퍼 전경
			
위 치	풍도슬래브 하부	위 치	풍도슬래브 내부
현 황	하부 전경	현 황	전경
			
위 치	측벽부 S25	위 치	측벽부 S38
현 황	백태	현 황	누수(떨어짐)

			
위 치	측벽부 S41	위 치	측벽부 S145
현 황	백태	현 황	백태
			
위 치	측벽부 S168	위 치	측벽부 S214
현 황	누수(스며있음)	현 황	타일탈락
			
위 치	측벽부 S259	위 치	측벽부 S351
현 황	피복부족 및 누수(스며있음)	현 황	박락 및 철근노출

			
위 치	측벽부 S355	위 치	측벽부 S374
현 황	충분리	현 황	누수(떨어짐)
			
위 치	측벽부 S404	위 치	측벽부 S480
현 황	균열 및 누수(스며있음)	현 황	누수(떨어짐)
			
위 치	측벽부 S571	위 치	측벽부 S120
현 황	충분리	현 황	백태 보수실시



위 치	측벽부 S146
현 황	누수 보수실시



위 치	측벽부 S434
현 황	충분리 보수실시



위 치	포장부 S4
현 황	로드셀 파손



위 치	포장부 S169
현 황	파손



위 치	포장부 S222
현 황	파손



위 치	포장부 S550
현 황	표면불량



위 치	공동구 S214
현 황	덮개탈락



위 치	공동구 S378
현 황	파손




위 치	공동구 S517
현 황	표면오염



위 치	공동구 S609
현 황	덮개파손



위 치	배수시설
현 황	배수구 전경




위 치	배수시설
현 황	배수로 전경



2. 신월여의지하도로(여의도방향) Ramp-C구간 손상현황

			
위 치	슬래브 S2	위 치	천단부 S11
현 황	박락	현 황	단면불량
			
위 치	천단부 S45	위 치	천단부 S69
현 황	균열 (Cw=0.5mm)	현 황	누수 (스며있음)
			
위 치	풍도슬래브 S53	위 치	풍도슬래브 내부
현 황	내부 자재적치	현 황	전경

			
위 치	측벽부 RAMP-C S31	위 치	측벽부 RAMP-C S31
현 황	균열 (Cw=0.5mm)	현 황	누수(떨어짐)
			
위 치	측벽부 RAMP-C S61	위 치	측벽부 RAMP-C S69
현 황	층분리	현 황	백태
			
위 치	포장부 RAMP-C S40~41	위 치	포장부 RAMP-C S41
현 황	들뜸 보수실시	현 황	포장들뜸 기 보수부 양호


			
위 치	공동구 RAMP-C S13	위 치	공동구 RAMP-C S47
현 황	덮개파손	현 황	덮개파손
			
위 치	공동구 RAMP-C S60	위 치	공동구 RAMP-C
현 황	덮개파손	현 황	전경
			
위 치	배수시설 RAMP구간	위 치	배수시설 RAMP구간
현 황	배수로 전경	현 황	배수구 전경




3. 신월여의지하도로(여의도방향) U-type구간 손상현황

			
위 치	U-type 본선 진출부(시점)	위 치	U-type 본선 진출부(시점)
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	U-type 본선 진입부(중점)	위 치	U-type 본선 진입부(중점)
현 황	전경	현 황	타일탈락

4. 신월여의지하도로(여의도방향) 부대시설 손상현황

			
위 치	횡갱 S62	위 치	횡갱 S127
현 황	누수(떨어짐)	현 황	누수(떨어짐)
			
위 치	횡갱 S165	위 치	횡갱 S566
현 황	누수(떨어짐)	현 황	누수(떨어짐)
			
위 치	공기정화시설#1 축류펜실	위 치	공기정화시설#1 축류펜실
현 황	내부 전경	현 황	누수, 백태

			
위 치	공기정화시설#1 연직갱	위 치	공기정화시설#1 유도갱
현 황	연결 횡갱 백태	현 황	누수(스며있음) - 현재 양호
			
위 치	공기정화시설#1 환기탑	위 치	공기정화시설#1 환기탑 B3
현 황	내부 전경	현 황	균열(Cw=0.3mm)
			
위 치	공기정화시설#1 환기탑 B5	위 치	공기정화시설#1 환기탑 B8
현 황	백태	현 황	백태


			
위 치	공기정화시설#1 환기탑 B4	위 치	공기정화시설#1 전기실
현 황	누수 보수실시	현 황	전경
			
위 치	공기정화시설#1 전기실	위 치	공기정화시설#1 전기실
현 황	균열(Cw=0.3mm)	현 황	백태 보수실시
			
위 치	공기정화시설#2 축류펜실	위 치	공기정화시설#2 축류펜실
현 황	누수	현 황	백태

			
위 치	공기정화시설#2 축류펜실	위 치	공기정화시설#2 축류펜실
현 황	누수(떨어짐)	현 황	백태 보수실시
			
위 치	공기정화시설#2 유도갱	위 치	공기정화시설#2 유도갱
현 황	누수	현 황	균열, 누수
			
위 치	공기정화시설#2 유도갱	위 치	공기정화시설#2 연직갱
현 황	누수	현 황	누수




위 치	공기정화시설#2 환기탑 B5	위 치	공기정화시설#2 전기실
현 황	백태	현 황	체수부 보수 및 정비실시


5. 신월여의지하도로(여의도방향) 기타시설 손상현황

			
위 치	환기실(S4)	위 치	환기실(S4)
현 황	전경(상태양호)	현 황	전경(상태양호)
			
위 치	환기실(S4)	위 치	환기실(S4)
현 황	전경(상태양호)	현 황	전경(상태양호)
			
위 치	전기실(S5)	위 치	전기실(S5)
현 황	전경	현 황	철근노출

			
위 치	전기실(S715)	위 치	전기실(S715)
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	전기실(RAMP-C)	위 치	전기실(RAMP-C)
현 황	전경	현 황	측벽 누수(백태)
			
위 치	전기실(RAMP-C)	위 치	전기실(RAMP-C)
현 황	측벽 백태	현 황	바닥 채수

			
위 치	전기실 (RAMP-C)	위 치	전기실 (RAMP-C)
현 황	측벽 백태	현 황	바닥 체수 보수실시
			
위 치	방수문 (RAMP-C)	위 치	방수문 (RAMP-C)
현 황	외부 전경	현 황	벽체 백태

6. 신월여의지하도로(여의도방향) 부속시설 손상현황

			
위 치	부속시설	위 치	부속시설
현 황	소화전 전경	현 황	제트팬 전경
			
위 치	부속시설	위 치	부속시설
현 황	CCTV 전경	현 황	비상구표시등 전경
			
위 치	부속시설	위 치	부속시설 S518
현 황	차량유도표지판 전경	현 황	신호기 파손