

삼덕대절토사면 상태평가 부록

가. 상태평가 조사결과표

시설물명	삼덕대절토사면	표번호		[표 1.4.3]	
조사영역번호	1구간	조사영역 위치		STA.2+356~536	
1. 파괴징후					
일련번호	징후종류	상 태		상태 점수	비고
		위치	상태 및 규모		
1-1	인장균열	—	없음	0	
1-2	지반변형	—	없음	0	
1-3	구조물변형	—	없음	0	
2. 파괴현황					
일련번호	파괴유형	상 태		상태 점수	비고
		위치	규모		
1-4	—	—	0	0	
조사일시	2026.03.23		조사자	이 상 훈	

시설물명	삼덕대절토사면		표번호	[표 1.4.4]		
조사영역 번호	1구간		조사영역 위치	STA.2+356~536		
1. 지반상태						
일련번호	구 분		상 태	상태점수	비고	
1-5	지반상태	절리간격	3.0~10.0	4		
1-6		저면경사	10°	2		
1-7		절리상태	유리(절리상태 점수 2.4점)	2		
2. 사면형상						
1-8	파쇄암반	사면의 경사	57°	5		
3. 자연적 외부요인						
1-9	강우 및 지하수	1일 강우량	120.25	3	3	
		지하수위	사면높이의 1/2	3		
4. 인위적 외부요인						
1-10	파쇄암반	절취상태	보통	2		
1-11	배수조건		양호	1		
1-12	보호/보강상태		양호함	2		
조사일시	2026.03.23		조사자	이 상 훈		

시설물명	삼덕대절토사면	표번호	[표 1.4.5]		
조사영역번호	2구간	조사영역 위치	STA.2+536~646		
1. 파괴징후					
일련번호	징후종류	상 태		상태 점수	비고
		위치	상태 및 규모		
1-1	인장균열	—	없음	0	
1-2	지반변형	—	없음	0	
1-3	구조물변형	—	없음	0	
2. 파괴현황					
일련번호	파괴유형	상 태		상태 점수	비고
		위치	규모		
1-4	—	—	없음	0	
조사일시	2024.03.18		조사자	이 상 훈	

시설물명	삼덕대절토사면		표번호	[표 1.4.6]		
조사영역 번호	2구간		조사영역 위치	STA.2+536~646		
1. 지반상태						
일련번호	구 분		상 태		상태점수	비고
1-5	지반상태	절리간격	10.0~20.0		6	
1-6		저면경사	10°		2	
1-7		절리상태	유리(절리상태 점수 3.6점)		4	
2. 사면형상						
1-8	파쇄암반	사면의 경사	57°		5	
3. 자연적 외부요인						
1-9	강우 및 지하수	1일 강우량	120.25mm		3	3
		지하수위	사면높이의 1/2		3	
4. 인위적 외부요인						
1-10	파쇄암반	절취상태	보통		2	
1-11	배수조건		양호		1	
1-12	보호/보강상태		양호함		2	
조사일시	2024.03.18		조사자	이 상 훈		

나. 상태평가결과 산정표

시설물명			삼덕대절토사면(1구간)			표번호	
근거표번호			[표 1.4.3], [표 1.4.4]			[표 1.4.7]	
평가요소			결함점수	결함종류별 평가결과	총점	결함지수	상태등급
손상 상태	파괴징후	① 인장균열	0	a	0	f1=0.00	a
		② 지반변형	0	a			
		③ 구조물변형	0	a			
	④ 파괴현황		0	a			
파괴 요인	지반상태	⑤ 절리간격	4	c	21	f2=0.40	c
		⑥ 저면경사	2	c			
		⑦ 절리상태	2	b			
	사면형상	⑧ 사면의 경사	5	d			
	자연요인	⑨ 강우 및 지하수	3	c			
	인위요인	⑩ 절취상태	2	c			
		⑪ 배수조건	1	b			
		⑫ 보호/보강 상태	2	b			
합계(Σ)					17	F=0.24	B
상태평가결과		○손상상태지수(f1) : 0 / 24 = 0.00 ○파괴요인지수(f2) : 21 / 64 = 0.33 ○상태평가등급(F) : 21/ 88 = 0.24					

시설물명			삼덕대절토사면 (2구간)			표번호	
근거표번호			[표 1.4.5], [표 1.4.6]			[표 1.4.8]	
평가요소			결함점수	결함종류별 평가결과	총점	결함지수	상태등급
손상 상태	파괴징후	① 인장균열	0	a	0	f1=0.00	a
		② 지반변형	0	a			
		③ 구조물변형	0	a			
	④ 파괴현황		0	a			
파괴 요인	지반상태	⑤ 절리간격	6	d	25	f2=0.39	c
		⑥ 저면경사	2	c			
		⑦ 절리상태	4	c			
	사면형상	⑧ 사면의 경사	5	d			
	자연요인	⑨ 강우 및 지하수	3	c			
	인위요인	⑩ 절취상태	2	c			
		⑪ 배수조건	1	b			
		⑫ 보호/보강 상태	2	b			
합계(Σ)					17	F=0.28	B
상태평가결과		○ 손상상태지수(f1) : 0 / 24 = 0.00 ○ 파괴요인지수(f2) : 25 / 64 = 0.33 ○ 상태평가등급(F) : 17/ 88 = 0.28					

다. 종합평가 결과 산정표

절토사면 종합평가 결과 산정표					
시설물명		삼덕대절토사면		표 번 호	【표 1.5.1】
평가구분		결함지수	평가결과	비 고	
상태 평가	1구간	0.24	B	근거표번호	【표 1.4.7】
	2구간	0.28	B		【표 1.4.8】
	－	－	－	－	－
안전성평가		해당없음	－	－	－
종합평가		0.28	B	최저등급 적용	
종합평가결과		절토사면의 종합평가 결과 : B			