





외관조사 사진첩




통로박스 전경



연결통로 계단 전경




내부 전경



작업사진

1. 고모영업소 통로박스


전경 및 손상현황 사진

			
위 치	외부	위 치	내부
현 황	연결통로 계단 입구 전경	현 황	연결통로 계단 전경
			
위 치	내부	위 치	내부
현 황	복도 전경	현 황	복도 전경
			
위 치	펌프실	위 치	전기설비
현 황	전경	현 황	전경

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	소화시설	위 치	벽체
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	상부슬래브	위 치	상부슬래브
현 황	도장박리 (A=1.0m×1.0m)	현 황	도장박리 (A=0.5m×1.0m)
			
위 치	벽체	위 치	바닥
현 황	도장박리 (A=0.8m×2.0m)	현 황	도장박리 (A=3.0m×3.0m)

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	연결통로 계단 상행4 상부슬래브	위 치	연결통로 계단 상행5 계단
현 황	도장박락(A=1.5m×1.0m)	현 황	파손(A=0.4m×0.2m)
			
위 치	연결통로 계단 하행4 벽체	위 치	연결통로 계단 하행4 상부슬래브
현 황	망상균열(A=1.5m×2.0m)	현 황	도장박리(A=1.2m×1.0m)
			
위 치	펌프실 배수상태 현황	위 치	펌프실 송수관
현 황	상태양호	현 황	상태양호