



외관조사 사진첩



절토사면 별 전경

시설물명	삼덕대절토사면 좌측
	

시설물명	당고개절토사면 좌측
	

시설물명	당고개절토사면 우측
	

1. 삼덕대절토사면 좌측

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	하단	위 치	산마루측구
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	1소단 배수로	위 치	2소단 배수로
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	3소단 배수로	위 치	석축
현 황	전경	현 황	전경

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	STA.2+380 5단	위 치	STA.2+380 5단
현 황	표층유실 및 측구 토사퇴적	현 황	표층유실 및 측구 토사퇴적
			
위 치	STA.2+360~420 2,3단	위 치	STA.2+360~420 2,3단
현 황	능형망 노출, 와이어로프 부식, 락볼트 부식	현 황	능형망 노출, 와이어로프 부식, 락볼트 부식
			
위 치	STA.2+360~420 2,3단	위 치	STA.2+360~420 2,3단
현 황	능형망 노출, 와이어로프 부식	현 황	능형망 노출, 와이어로프 부식

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	STA.2+360	위 치	STA.2+380
현 황	측구 토사퇴적 정비	현 황	측구 토사퇴적
			
위 치	도로포장 및 인도	위 치	도로포장 및 인도
현 황	전경	현 황	전경

2. 당고개절토사면 좌측

전경 및 손상현황 사진



위 치	하단
현 황	전경



위 치	산마루측구
현 황	전경



위 치	1소단 배수로
현 황	전경



위 치	2소단 배수로
현 황	전경



위 치	3소단 배수로
현 황	전경



위 치	상부자연사면
현 황	전경

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	STA.0+660 2단	위 치	STA.0+660 2단
현 황	능형망노출	현 황	능형망노출
			
위 치	STA.0+780 2단	위 치	STA.0+780 2단
현 황	능형망노출 및 배수관 노출	현 황	능형망노출 및 배수관 노출
			
위 치	STA.0+820 1단	위 치	STA.0+820 1단
현 황	표층유실, 암노출	현 황	표층유실, 암노출

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	STA.0+625	위 치	STA.0+625
현 황	산마루측구 파손	현 황	산마루측구 파손
			
위 치	STA.0+720	위 치	STA.0+720
현 황	1소단배수로 파손	현 황	1소단배수로 파손
			
위 치	STA.0+760	위 치	STA.0+760
현 황	1소단배수로 박리	현 황	1소단배수로 박리

3. 당고개절토사면 우측

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	하단	위 치	산마루측구
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	1소단 배수로	위 치	2소단 배수로
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	낙석방지울타리	위 치	상부자연사면
현 황	전경	현 황	전경

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	STA.0+680~830	위 치	STA.0+680~830
현 황	1소단배수로 파손	현 황	1소단배수로 파손
			
위 치	STA.0+750	위 치	STA.0+750
현 황	2소단배수로 파손	현 황	2소단배수로 파손
			
위 치	STA.0+760	위 치	STA.0+840
현 황	측구 백태	현 황	소단배수로 백태 보수