

2. 고촌 램프D육교

전경



교면포장 전경



신축이음장치 전경



바닥판하면 전경



거더 전경







교대 전경



교각 전경

손상현황

01 (25년 하반기)	바닥판(S1) 캔틸레버 균열(0.3mm미만)	01 (26년 상반기)	바닥판(S1) 캔틸레버 균열(0.3mm미만)
02 (25년 하반기)	바닥판(S1) 캔틸레버 균열(0.3mm미만)	02 (26년 상반기)	바닥판(S1) 캔틸레버 균열(0.3mm미만)
03 (25년 하반기)	바닥판(S1) 캔틸레버 균열(0.3mm미만), 누수흔적	03 (26년 상반기)	바닥판(S1) 캔틸레버 균열(0.3mm미만), 누수흔적

	
04 (25년 하반기)	04 (26년 상반기)
	
05 (25년 하반기)	05 (26년 상반기)
	
06 (25년 하반기)	06 (26년 상반기)
	

거더외부(S3-G1) 하부플랜지
변형, 도장손상, 부식

거더외부(S3-G1) 하부플랜지
변형, 도장손상, 부식

거더외부(S3-G2) 하부플랜지
도장손상

거더외부(S3-G2) 하부플랜지
도장손상

거더외부(S3-G2) 폐기물 적치

거더외부(S3-G2) 폐기물 적치

			
07 (25년 하반기)	가로보 상태양호	07 (26년 상반기)	가로보 상태양호
			
08 (25년 하반기)	교대(A1) 흥벽 표면보호재 박리	08 (26년 상반기)	교대(A1) 흥벽 표면보호재 박리
			
09 (25년 하반기)	교대(A1) 흥벽 백태	09 (26년 상반기)	교대(A1) 흥벽 백태

	
10 (25년 하반기)	10 (26년 상반기)
	
11 (25년 하반기)	11 (26년 상반기)
	
12 (25년 하반기)	12 (26년 상반기)

교대(A1) 전면벽체 균열(0.3mm미만)


교대(A1) 전면벽체 균열(0.3mm미만)


교대(A1) 전면벽체 재료분리

교대(A1) 전면벽체 재료분리


교대(A1) 우측벽체 콘크리트 박리

교대(A1) 우측벽체 콘크리트 박리

	
13 (25년 하반기)	13 (26년 상반기)
	
14 (25년 하반기)	14 (26년 상반기)
	
15 (25년 하반기)	15 (26년 상반기)

	
16 (25년 하반기)	16 (26년 상반기)
	
17 (25년 하반기)	17 (26년 상반기)
	
18 (25년 하반기)	18 (26년 상반기)
교각(P2) 코핑부 배면 균열 (0.3mm미만)	교각(P2) 코핑부 배면 균열 (0.3mm미만)
교량받침(A1-Sh1) 받침콘크리트 재료분리	교량받침(A1-Sh1) 받침콘크리트 재료분리

	
19 (25년 하반기)	교량받침 (A2-Sh1) 받침콘크리트 재료분리
	
20 (25년 하반기)	신축이음 (A1) 유간 토사퇴적
	
21 (25년 하반기)	신축이음 (A1) 차수판 볼트탈락

	
22 (25년 하반기)	22 (26년 상반기)
	
23 (25년 하반기)	23 (26년 상반기)
	
24 (25년 하반기)	24 (26년 상반기)

			
25 (25년 하반기)	교면포장 상태양호	25 (26년 상반기)	교면포장 상태양호
			
26 (25년 하반기)	방호벽(S1) 균열(0.3mm미만)	26 (26년 상반기)	방호벽(S1) 균열(0.3mm미만)
			
27 (25년 하반기)	방호벽(S1) 콘크리트 파손	27 (26년 상반기)	방호벽(S1) 콘크리트 파손

			
28 (25년 하반기)	방호벽(S1) 하단 철근노출	28 (26년 상반기)	방호벽(S1) 하단 철근노출
			
29 (25년 하반기)	방호벽(S1) 하단 철근노출	29 (26년 상반기)	방호벽(S1) 하단 철근노출
			
30 (25년 하반기)	난간(S1) 좌측 마감 캡 탈락	30 (26년 상반기)	난간(S1) 좌측 마감 캡 탈락

			
31 (26년 상반기)	배수시설(S2) 배수구 막힘	—	—