

12. 오리교

전경



교면포장 전경



신축이음장치 전경



중앙분리대 전경



교명판 전경





교대 전경







교각 전경

손상현황

			
01 (25년 하반기)	받침(A2-Sh4) 도장 탈락	01 (26년 상반기)	받침(A2-Sh4) 도장 탈락
			
02 (25년 하반기)	교각(P3) 그을림	02 (26년 상반기)	교각(P3) 그을림
			
03 (25년 하반기)	신축이음(A2,강화) 후타재 파손	03 (26년 상반기)	신축이음(A2,강화) 후타재 파손

	
04 (25년 하반기)	신축이음(A1) 강화방향 차수판 미설치
	
05 (25년 하반기)	배수시설(S1) 강화방향 배수구 덮개탈락
	
06 (25년 하반기)	배수시설(S2) 서울방향 배수구 덮개탈락
	06 (26년 상반기)
	배수시설(S2) 서울방향 배수구 덮개탈락

	
07 (25년 하반기)	07 (26년 상반기)
배수시설(S4) 강화방향 배수관 탈락	배수시설(S4) 강화방향 배수관 탈락
	
08 (25년 하반기)	08 (26년 상반기)
연석(S2) 강화방향 균열(0.3mm미만)	연석(S2) 강화방향 균열(0.3mm미만)
	
09 (25년 하반기)	09 (26년 상반기)
난간(S4) 서울방향 변형	난간(S4) 서울방향 변형

	
10 (25년 하반기)	10 (26년 상반기)
바닥판하면(S1) 보수부 균형	바닥판하면(S1) 보수부 균형
	
11 (25년 하반기)	11 (26년 상반기)
교대(A1) 흥벽 박락	교대(A1) 흥벽 박락
	
12 (25년 하반기)	12 (26년 상반기)
교대(A1) 보수부 망상균열	교대(A1) 보수부 망상균열

	
13 (25년 하반기)	신축이음(A2) 강화방향 유간 토사퇴적 13 (26년 상반기)
	
14 (25년 하반기)	교면포장(S1) 강화방향 접속부 포장 파손 14 (26년 상반기)
	
15 (25년 하반기)	교대(A1) 보수부 균열 백태 15 (26년 상반기)

			
16 (25년 하반기)	교각(P1) 전면 파손	16 (26년 상반기)	교각(P1) 전면 파손
			
17 (25년 하반기)	바닥판하면(S4) 긁힘 및 파손	17 (26년 상반기)	바닥판하면(S4) 긁힘 및 파손
		-	
18 (26년 상반기)	바닥판하면(S4) 파손	-	-

