

14. 천둥IC육교

전경



교면포장 전경



신축이음장치 전경




거더외부 전경



거더내부 전경




교대 전경




점검로 전경

손상현황

			
01 (25년 하반기)	거터외부 (S1-G1-CB2~CB3) 긁힘	01 (26년 상반기)	거터외부 (S1-G1-CB2~CB3) 긁힘
			
02 (25년 하반기)	거터외부(S1-G2-CB7~CB8) 도장박리	02 (26년 상반기)	거터외부(S1-G2-CB7~CB8) 도장박리
			
03 (25년 하반기)	거터내부(S1-G2) A1측 폐기물 적치	03 (26년 상반기)	거터내부(S1-G2) A1측 폐기물 적치


04 (25년 하반기)	04 (26년 상반기)
05 (25년 하반기)	05 (26년 상반기)
06 (25년 하반기)	06 (26년 상반기)

	
07 (25년 하반기)	07 (26년 상반기)
08 (25년 하반기)	08 (26년 상반기)
09 (25년 하반기)	09 (26년 상반기)
	
07 (25년 하반기)	07 (26년 상반기)
08 (25년 하반기)	08 (26년 상반기)
09 (25년 하반기)	09 (26년 상반기)
09 (25년 하반기)	09 (26년 상반기)


07 (25년 하반기)	받침콘크리트(A2-Sh2) 균열(0.3mm미만)	07 (26년 상반기)	받침콘크리트(A2-Sh2) 균열(0.3mm미만)
-----------------	-------------------------------	-----------------	-------------------------------



08 (25년 하반기)	받침콘크리트(A2-Sh2) 받침 부식	08 (26년 상반기)	받침콘크리트(A2-Sh2) 받침 부식
-----------------	-------------------------	-----------------	-------------------------




09 (25년 하반기)	교대(A1) 전면부 식생	09 (26년 상반기)	교대(A1) 전면부 식생
-----------------	---------------	-----------------	---------------



			
10 (25년 하반기)	교대(A2) 균열(0.3mm이상)	10 (26년 상반기)	A2 균열(0.3mm이상)
			
11 (25년 하반기)	교대(A2) 균열(0.3mm이상)	11 (26년 상반기)	교대(A2) 균열(0.3mm이상)
			
12 (25년 하반기)	교대(A2) 홍벽 보수부 박리	12 (26년 상반기)	A2 홍벽 보수부 박리

			
13 (25년 하반기)	교면포장(A2) 접속부 아스콘 망상균열	13 (26년 상반기)	교면포장(A2) 접속부 아스콘 망상균열
			
14 (25년 하반기)	교면포장(S1) 보도부 식생 및 토사퇴적	14 (26년 상반기)	교면포장(S1) 보도부 식생 및 토사퇴적
			
15 (25년 하반기)	신축이음(A1) 장치 부식	15 (26년 상반기)	신축이음(A1) 장치 부식

	
16 (25년 하반기) 신축이음(A1) 토사퇴적 및 부식	16 (26년 상반기) 신축이음(A1) 토사퇴적 및 부식
	
17 (25년 하반기) 배수시설(A1) 배수관 주변 부식	17 (26년 상반기) 배수시설(A1) 배수관 주변 부식
	
18 (25년 하반기) 점검시설(A2) 점검로 변형	18 (26년 상반기) 점검시설(A2) 점검로 변형

	-		
19 (26년 상반기)	교량받침 (A2-Sh2) 몰탈균열 (0.3mm미만)	-	-