


19. 향산교

전경



교면포장 전경



방호벽 전경



바닥판하면 전경



교대 전경







교각 전경



교명판 전경

손상현황

			
01 (25년 하반기)	바닥판하면(S1) 보수부 상태양호	01 (26년 상반기)	바닥판하면(S1) 보수부 상태양호
			
02 (25년 하반기)	바닥판하면(S1) 보수부 상태양호	02 (26년 상반기)	바닥판하면(S1) 보수부 상태양호
			
03 (25년 하반기)	바닥판하면(S1) 보수부 상태양호	03 (26년 상반기)	바닥판하면(S1) 보수부 상태양호

	
04 (25년 하반기)	04 (26년 상반기)
바닥판하면(S1) 굽힘 및 물끊기홈 미설치	바닥판하면(S1) 굽힘 및 물끊기홈 미설치
	
05 (25년 하반기)	05 (26년 상반기)
바닥판하면(S2) 보수부 망상균열(0.1~0.2mm)	바닥판하면(S2) 보수부 망상균열(0.1~0.2mm)
	
06 (25년 하반기)	06 (26년 상반기)
바닥판하면(S2) 물끊기홈 시공불량	바닥판하면(S2) 물끊기홈 시공불량

	
07 (25년 하반기)	07 (26년 상반기)
교대(A1) 벽체 보수부 상태양호	교대(A1) 벽체 보수부 상태양호
	
08 (25년 하반기)	08 (26년 상반기)
교대(A1) 우측면 균열(0.3mm미만)	교대(A1) 우측면 균열(0.3mm미만)
	
09 (25년 하반기)	09 (26년 상반기)
교대(A1) 접속부 실란트 열화	교대(A1) 접속부 실란트 열화

			
10 (25년 하반기)	교대(A2) 벽체 보수부 상태양호	10 (26년 상반기)	교대(A2) 벽체 보수부 상태양호
			
11 (25년 하반기)	교대(A2) 접속부 파손 및 철근노출	11 (26년 상반기)	교대(A2) 접속부 파손 및 철근노출
			
12 (25년 하반기)	교대(A2) 접속부 마감미흡	12 (26년 상반기)	교대(A2) 접속부 마감미흡

			
13 (25년 하반기)	교각(P1) 보수부 균열	13 (26년 상반기)	교각(P1) 보수부 균열
			
14 (25년 하반기)	교면포장(S1) 김포방향 교면포장 균열	14 (26년 상반기)	교면포장(S1) 김포방향 교면포장 균열
			
15 (25년 하반기)	배수시설(S1) 김포방향 배수구 막힘	15 (26년 상반기)	배수시설(S1) 김포방향 배수구 막힘

	
16 (25년 하반기)	배수시설(S2) 김포방향 배수구 막힘
	
17 (25년 하반기)	난간 및 연석(접속부) 김포방향 보수부 상태양호
	
18 (25년 하반기)	난간 및 연석(S2) 김포방향 보수부 상태양호
	18 (26년 상반기)
	난간 및 연석(S2) 김포방향 보수부 상태양호

	
19 (25년 하반기)	19 (26년 상반기)
	
20 (25년 하반기)	20 (26년 상반기)
	
21 (26년 상반기)	22 (26년 상반기)
바닥판하면(S1) 긁힘	교면포장(S1) 강화도방향 교면포장 균열