

22. 부근1교

전경



교면포장 전경



신축이음장치 전경



바닥판하면 전경



거더 전경




교대 전경



교량받침 전경

손상현황

	
01 (25년 하반기)	01 (26년 상반기)
바닥판하면 백태, 유공관 길이부족	바닥판하면 백태, 유공관 길이부족
	
02 (25년 하반기)	02 (26년 상반기)
교량받침 플레이트 부식	교량받침 플레이트 부식
	
03 (25년 하반기)	03 (26년 상반기)
교대 균열(0.3mm미만)	교대 균열(0.3mm미만)

			
04 (25년 하반기)	교대 실란트 파손	04 (26년 상반기)	교대 실란트 파손
			
05 (25년 하반기)	교대 누수흔적	05 (26년 상반기)	교대 누수흔적
			
06 (25년 하반기)	교면포장 포장균열	06 (26년 상반기)	교면포장 포장균열

			
07 (25년 하반기)	신축이음 유간 토사퇴적	07 (26년 상반기)	신축이음 유간 토사퇴적
			
08 (25년 하반기)	신축이음 후타재 균열	08 (26년 상반기)	신축이음 후타재 균열
			
09 (25년 하반기)	신축이음 후타재 파손	09 (26년 상반기)	신축이음 후타재 파손

			
10 (25년 하반기)	배수시설 배수구 막힘	10 (26년 상반기)	배수시설 배수구 막힘 보수
			
11 (25년 하반기)	배수시설 배수로 토사퇴적	11 (26년 상반기)	배수시설 배수로 토사퇴적
			
12 (25년 하반기)	배수시설 배수관 누수	12 (26년 상반기)	배수시설 배수관 누수

			
13 (25년 하반기)	방호벽 균열부 백태(0.3mm이상)	13 (26년 상반기)	방호벽 균열부 백태(0.3mm이상)
			
14 (25년 하반기)	방호벽 균열부 백태(0.3mm이상)	14 (26년 상반기)	방호벽 균열부 백태(0.3mm이상)
			
15 (25년 하반기)	중앙분리대 파손	15 (26년 상반기)	중앙분리대 파손