

23. 부근2교

전경



교면포장 전경



방호벽 전경



중앙분리대 전경



바닥판하면 전경



교대 전경



교대 전경

손상현황

			
01 (25년 하반기)	바닥판하면 박락	01 (26년 상반기)	바닥판하면 박락
			
02 (25년 하반기)	바닥판하면 실란트 열화	02 (26년 상반기)	바닥판하면 실란트 열화
			
03 (25년 하반기)	교대 균열부 백태(0.3mm미만)	03 (26년 상반기)	교대 균열부 백태(0.3mm미만)

			
04 (25년 하반기)	교대 실란트 열화	04 (26년 상반기)	교대 실란트 열화
			
05 (25년 하반기)	교대 균열(0.3mm미만)	05 (26년 상반기)	교대 균열(0.3mm미만)
			
06 (25년 하반기)	교대 망상균열(0.3mm미만)	06 (26년 상반기)	교대 망상균열(0.3mm미만)

			
07 (25년 하반기)	교면포장 접속부 균열	07 (26년 상반기)	교면포장 접속부 균열
			
08 (25년 하반기)	교면포장 접속부 균열	08 (26년 상반기)	교면포장 접속부 균열
			
09 (25년 하반기)	방호벽 균열부 백태(0.3mm이상)	09 (26년 상반기)	방호벽 균열부 백태(0.3mm이상)

			
10 (25년 하반기)	방호벽 보수부 균열(0.3mm이상)	10 (26년 상반기)	방호벽 보수부 균열(0.3mm이상)
			
11 (25년 하반기)	방호벽 접속부 이격	11 (26년 상반기)	방호벽 접속부 이격
			
12 (25년 하반기)	방호벽 균열(0.3mm이상)	12 (26년 상반기)	방호벽 균열(0.3mm이상)

			
13 (25년 상반기)	방호벽 균열(0.3mm이상)	13 (26년 상반기)	방호벽 균열(0.3mm이상)
			
14 (25년 상반기)	중앙분리대 텔리네이트 파손	14 (26년 상반기)	중앙분리대 텔리네이트 파손
			
15 (25년 상반기)	중앙분리대 균열(0.3mm이상)	15 (26년 상반기)	중앙분리대 균열(0.3mm이상)