

## 25. 솔정교



## 전경



교면포장 전경



신축이음장치 전경



바닥판하면 전경



거더 전경



교대 전경



교량받침 전경

## 손상현황

|                                                                                     |                    |                                                                                      |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|    |                    |    |                    |
| 01<br>(25년 하반기)                                                                     | 바닥판하면 백태, 유공관 길이부족 | 01<br>(26년 상반기)                                                                      | 바닥판하면 백태, 유공관 길이부족 |
|   |                    |   |                    |
| 02<br>(25년 하반기)                                                                     | 바닥판하면 백태 및 층분리     | 02<br>(26년 상반기)                                                                      | 바닥판하면 백태 및 층분리     |
|  |                    |  |                    |
| 03<br>(25년 하반기)                                                                     | 교대 균열(0.3mm미만)     | 03<br>(26년 상반기)                                                                      | 교대 균열(0.3mm미만)     |



|                                                                                     |                |                                                                                      |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|    |                |    |                |
| 04<br>(26년 상반기)                                                                     | 교대 균열(0.3mm미만) | 05<br>(26년 상반기)                                                                      | 교대 균열(0.3mm미만) |
|   |                |   |                |
| 06<br>(25년 하반기)                                                                     | 교대 표면오염        | 06<br>(26년 상반기)                                                                      | 교대 표면오염        |
|  |                |  |                |
| 07<br>(25년 하반기)                                                                     | 교대 파손          | 07<br>(26년 상반기)                                                                      | 교대 파손          |

|                                                                                     |               |                                                                                      |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|    |               |    |               |
| 08<br>(25년 하반기)                                                                     | 교면포장 포장 망상균열  | 08<br>(26년 상반기)                                                                      | 교면포장 포장 망상균열  |
|   |               |   |               |
| 09<br>(25년 하반기)                                                                     | 교면포장 포장 망상균열  | 09<br>(26년 상반기)                                                                      | 교면포장 포장 망상균열  |
|  |               |  |               |
| 10<br>(25년 하반기)                                                                     | 교면포장 접속부 망상균열 | 10<br>(26년 상반기)                                                                      | 교면포장 접속부 망상균열 |



|                                                                                     |                                                                                      |                 |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
|    |    |                 |              |
| 11<br>(25년 하반기)                                                                     | 신축이음 후타재 파손                                                                          | 11<br>(26년 상반기) | 신축이음 후타재 파손  |
|   |   |                 |              |
| 12<br>(25년 하반기)                                                                     | 신축이음 접속부 단차                                                                          | 12<br>(26년 상반기) | 신축이음 접속부 단차  |
|  |  |                 |              |
| 13<br>(25년 하반기)                                                                     | 신축이음 유간 토사퇴적                                                                         | 13<br>(26년 상반기) | 신축이음 유간 토사퇴적 |



|                                                                                     |                                                                                      |                 |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
|    |    |                 |               |
| 14<br>(25년 하반기)                                                                     | 배수시설 배수구 막힘                                                                          | 14<br>(26년 상반기) | 배수시설 배수구 막힘   |
|   |   |                 |               |
| 15<br>(25년 하반기)                                                                     | 배수시설 배수로 토사퇴적                                                                        | 15<br>(26년 상반기) | 배수시설 배수로 토사퇴적 |
|  |  |                 |               |
| 16<br>(25년 하반기)                                                                     | 배수시설 배수로 박리                                                                          | 16<br>(26년 상반기) | 배수시설 배수로 박리   |



|                                                                                     |                                                                                      |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
|    |    |                 |                 |
| 17<br>(25년 하반기)                                                                     | 배수시설 배수관 파손                                                                          | 17<br>(26년 상반기) | 배수시설 배수관 파손     |
|   |   |                 |                 |
| 18<br>(25년 하반기)                                                                     | 방호벽 균열(0.3mm미만)                                                                      | 18<br>(26년 상반기) | 방호벽 균열(0.3mm미만) |
|  |  |                 |                 |
| 19<br>(26년 상반기)                                                                     | 방호벽 균열부 백태(0.3mm미만)                                                                  | 20<br>(26년 상반기) | 방호벽 파손          |

