

32. 계양천교

전경



교면포장 전경



방호벽 전경



바닥판하면 전경



교대 전경




교각 전경



접속옹벽 전경

손상현황

			
01 (25년 하반기)	바닥판하면(S2) 균열(0.3mm미만)	01 (26년 상반기)	바닥판하면(S2) 균열(0.3mm미만)
			
02 (25년 하반기)	거더 및 가로보 상태양호	02 (26년 상반기)	거더 및 가로보 상태양호
			
03 (25년 하반기)	거더 이음부 상태양호	03 (26년 상반기)	거더 이음부 상태양호



04
(25년 하반기)

교면포장 상태양호



04
(26년 상반기)

교면포장 상태양호



05
(25년 하반기)

교면포장 접속부 상태양호



05
(26년 상반기)

교면포장 접속부 상태양호



06
(25년 하반기)


보도포장, 연석 및 난간 상태양호



06
(26년 상반기)

보도포장, 연석 및 난간 상태양호

			
07 (25년 하반기)	교각(P1) 상태양호	07 (26년 상반기)	교각(P1) 상태양호
			
08 (25년 하반기)	교대(A2) 상태양호	08 (26년 상반기)	교대(A2) 상태양호
			
09 (25년 하반기)	배수구 상태양호	09 (26년 상반기)	배수구 상태양호

			
10 (25년 하반기)	교대(A2) 보호시설, 하부 산책로 공사 중	10 (26년 상반기)	교대(A2) 보호시설, 하부 산책로 공사 완료
			
11 (25년 하반기)	접속 옹벽 상태양호	11 (26년 상반기)	접속 옹벽 상태양호
			
12 (25년 하반기)	바닥판하면(S2) 균열(0.3mm이상)	12 (26년 상반기)	바닥판하면(S2) 균열(0.3mm이상)

			
13 (25년 하반기)	가교 철거중	13 (26년 상반기)	가교 철거 완료
			
14 (26년 상반기)	바닥판하면(S2) 균열(0.3mm미만)	15 (26년 상반기)	바닥판하면(S2) 균열부백태(0.3mm미만)
			
16 (26년 상반기)	거더(S2) 도장긁힘	17 (26년 상반기)	교대(A2) 균열부백태(0.3mm미만)