


37. 절토사면
(STA.1+110
~1+386.4(좌))

전경



시점부 전경



중점부 전경



소단배수로 전경



산마루측구 전경



점검로 전경




자연사면 전경

손상현황

			
01 (25년 하반기)	산마루측구 배수로 낙엽퇴적	01 (26년 상반기)	산마루측구 배수로 낙엽퇴적
			
02 (25년 하반기)	L형측벽 균열	02 (26년 상반기)	바닥판하면 백태, 유공관 길이부족
			
03 (25년 하반기)	텔리네이터 파손	03 (26년 상반기)	텔리네이터 파손

	
04 (25년 하반기)	1소단배수로 유송잡물 적치 04 (26년 상반기) 교대 누수오염
	
05 (25년 하반기)	중단배수로 숯크리트 상태양호 05 (26년 상반기) 교대 잡철근 노출
	
06 (25년 하반기)	배수로 집수정 상태양호 06 (26년 상반기) 배수로 집수정 상태양호

	
07 (25년 하반기)	07 (26년 상반기)
점검로 식생 분포	점검로 식생 분포 - 현재상태양호
	
08 (25년 하반기)	08 (26년 상반기)
계단식옹벽 상태양호	계단식옹벽 상태양호
	
09 (25년 하반기)	09 (26년 상반기)
옹벽 배수시설 수평 배수공 상태양호	옹벽 배수시설 수평 배수공 상태양호

			
10 (25년 하반기)	배수로 내 이물질퇴적	10 (26년 상반기)	교대 실린트 갈라짐
			
11 (26년 상반기)	낙석방지망 상태양호	12 (26년 상반기)	중단배수로 상태양호
			
13 (26년 상반기)	낙석방지울타리 상태양호	14 (26년 상반기)	자연사면 상태양호

