

38. 절토사면
(STA.1+430
~1+830(좌))

전경



시점부 전경




중점부 전경



소단배수로 전경



산마루측구 전경




낙석방지울타리 전경




자연사면 전경

손상현황

			
01 (25년 하반기)	점검로 식생분포	01 (26년 상반기)	점검로 식생분포
			
02 (25년 하반기)	사면 표토유실	02 (26년 상반기)	사면 표토유실
			
03 (25년 하반기)	수목 기울어짐	03 (26년 상반기)	수목 기울어짐

			
04 (25년 하반기)	1소단배수로 균열	04 (26년 상반기)	1소단배수로 균열
			
05 (25년 하반기)	L형측벽 균열	05 (26년 상반기)	L형측벽 균열
			
06 (25년 하반기)	1소단배수로 바닥균열	06 (26년 상반기)	1소단배수로 바닥균열

			
07 (25년 하반기)	배수로 집수정 상태양호	07 (26년 상반기)	배수로 집수정 상태양호
			
08 (25년 하반기)	산마루측구 배수로 낙엽퇴적	08 (26년 상반기)	산마루측구 배수로 낙엽퇴적
			
09 (26년 상반기)	자연사면 상태양호	10 (26년 상반기)	하부 도로 상태양호