

40. 절토사면
(STA.9+304
~9+510(우))

전경



시점부 전경



종점부 전경




전면부 전경



L형측벽 전경





산마루측구 전경



자연사면 전경

손상현황

			
01 (25년 하반기)	L형측벽 균열	01 (26년 상반기)	L형측벽 균열
			
02 (25년 하반기)	전광판 망실	02 (26년 상반기)	전광판 망실
			
03 (25년 하반기)	L형측벽 파손	03 (26년 상반기)	L형측벽 파손

	
04 (25년 하반기)	04 (26년 상반기)
	
05 (25년 하반기)	05 (26년 상반기)
	
06 (26년 상반기)	07 (26년 상반기)
암반 누수	암반 누수
암반하부 배수로 전경	암반하부 배수로 전경
낙석방지망 상태양호	상부 자연사면 상태양호

