


41. 절토사면

(김포 월곶 군하 I)


전경




시점부 전경



중점부 전경




계단식 옹벽 전경



사면상부 전경



점검로 전경



낙석방지울타리 전경

손상현황



01
(25년 하반기)

낙석방지망 앵커볼트길이가부족



01
(26년 상반기)

낙석방지망 앵커볼트길이가부족



02
(25년 하반기)

침사지 토사퇴적



02
(26년 상반기)

침사지 토사퇴적



03
(25년 하반기)

L형측벽 파손



03
(26년 상반기)

L형측벽 파손



04
(25년 하반기)

점검로 연결부위 부식



04
(26년 상반기)

점검로 연결부위 부식



05
(25년 하반기)

비탈면내 뜬돌 및 낙석



05
(26년 상반기)

비탈면내 뜬돌 및 낙석



06
(25년 하반기)

낙석방지망 앵커너트탈락



06
(26년 상반기)

낙석방지망 앵커너트탈락



07
(25년 하반기)

계단식 옹벽 앵커캡 부식



07
(26년 상반기)

계단식 옹벽 앵커캡 부식



08
(25년 하반기)

계단식 옹벽 배수구 상태양호




08
(26년 상반기)

계단식 옹벽 배수구 상태양호



09
(25년 하반기)

계단식 옹벽 기초지반 상태양호



09
(26년 상반기)

계단식 옹벽 기초지반 상태양호

			
10 (25년 하반기)	계단식 옹벽 망상균열	10 (26년 상반기)	계단식 옹벽 망상균열
			
11 (25년 하반기)	절토사면 소단 식생현황	11 (26년 상반기)	절토사면 소단 식생현황
			
12 (25년 하반기)	낙석 방지망 전경	12 (26년 상반기)	낙석 방지망 전경

	
13 (25년 하반기) L형측벽 균열	13 (26년 상반기) L형측벽 균열
	
14 (26년 상반기) L형측벽 균열	15 (26년 상반기) L형측벽 파손