

41. 절토사면

(김포 월곶 군하 I)


전경



시점부 전경



중점부 전경




계단식 옹벽 전경



사면상부 전경



점검로 전경



낙석방지울타리 전경

손상현황



01
(25년 하반기)

배수로 내 이물질 퇴적



01
(26년 상반기)

배수로 내 이물질 퇴적



02
(25년 하반기)

숏크리트 와이어메쉬 노출




02
(26년 상반기)

숏크리트 와이어메쉬 노출



03
(25년 하반기)

숏크리트 박리



03
(26년 상반기)

숏크리트 박리

	
04 (25년 하반기)	04 (26년 상반기)
	
05 (25년 하반기)	05 (26년 상반기)
	
06 (25년 하반기)	06 (26년 상반기)
점검로 식생	점검로 식생-현재상태 양호

			
07 (25년 하반기)	기대기식 옹벽 전경	07 (26년 상반기)	기대기식 옹벽 전경
			
08 (25년 하반기)	낙석방지울타리 내부 배수로 식생	08 (26년 상반기)	낙석방지울타리 내부 배수로 식생
			
09 (25년 하반기)	배수공 이물질퇴적	09 (26년 상반기)	배수공 이물질퇴적

			
10 (25년 하반기)	기대기식 옹벽 철근노출	10 (26년 상반기)	기대기식 옹벽 철근노출
			
11 (25년 하반기)	기대기식 옹벽 재료분리	11 (26년 상반기)	기대기식 옹벽 재료분리
			
12 (25년 하반기)	L형측벽 상부 파손	12 (26년 상반기)	L형측벽 상부 파손

	
13 (25년 하반기)	13 (26년 상반기)
	
14 (25년 하반기)	14 (26년 상반기)
	
15 (26년 상반기)	16 (26년 상반기)
L형측벽 균열	L형측벽 균열
텔리네이터 파손	텔리네이터 파손
앵커 부식	격자블럭 전경