

01-01 계바위교

부재별 전경



교면포장 전경



신축이음장치 전경



바닥판하면 전경



거더 전경




교량받침 전경







교대 전경

손상현황			
01 (25년 하반기)	—	01 (26년 상반기)	교면포장 평택방향(S1) 포장 균열 (0.3mm미만)
02 (25년 하반기)	배수시설 익산방향(S1) 배수구 막힘	02 (26년 상반기)	배수시설 익산방향(S1) 배수구 막힘
03 (25년 하반기)	방호벽 익산방향(S1) 균열 (0.3mm미만)	03 (26년 상반기)	방호벽 익산방향(S1) 균열 (0.3mm미만)

손상현황			
04 (25년 하반기)	—	04 (26년 상반기)	방호벽 익산방향(S1) 균열 (0.3mm미만)
05 (25년 하반기)	신축이음 익산방향(A1) 유간 이물질퇴적	05 (26년 상반기)	신축이음 익산방향(A1) 유간 이물질퇴적
06 (25년 하반기)	—	06 (26년 상반기)	교량받침(A2-SH6) 무수축물탈 균열 (0.3mm미만)

손상현황			
			
07 (25년 하반기)	—	07 (26년 상반기)	교량받침(A2-SH7) 무수축물탈 균열(0.3mm미만)
			
08 (25년 하반기)	교대(A1) 망상균열(0.3mm미만)	08 (26년 상반기)	교대(A1) 망상균열(0.3mm미만)
			
09 (25년 하반기)	교대(A1) 파손	09 (26년 상반기)	교대(A1) 파손

손상현황			
			
10 (25년 하반기)	—	10 (26년 상반기)	교대(A1) 균열부백태(0.3mm미만)
			
11 (25년 하반기)	교대(A1) 구체 좌측 균열(0.3mm미만)	11 (26년 상반기)	교대(A1) 구체 좌측 균열(0.3mm미만)
			
12 (25년 하반기)	교대(A2) 구체 좌측 균열(0.3mm이상)	12 (26년 상반기)	교대(A2) 구체 좌측 균열(0.3mm이상)

손상현황			
			
13 (25년 하반기)	—	13 (26년 상반기)	교대(A2) 흠벽 균열(0.3mm이상)
			
14 (25년 하반기)	—	14 (26년 상반기)	점검시설(A1) 상태양호

01-02 곡교천1교

부재별 전경



교면포장 전경



신축이음장치 전경



바닥판하면 전경



교량받침 전경






교대 전경




교각 전경



손상현황

			
01 (25년 하반기)	—	01 (26년 상반기)	교면포장 평택방향(S3) 망상균열(0.3mm미만)
			
02 (25년 하반기)	—	02 (26년 상반기)	교면포장 평택방향(S6) 포장 균열(0.3mm미만)
			
03 (25년 하반기)	—	03 (26년 상반기)	배수시설(S8) 배수관 시공불량



손상현황



			
04 (25년 하반기)	방호벽 익산방향(S3) 균열(0.3mm미만)	04 (26년 상반기)	방호벽 익산방향(S3) 균열(0.3mm미만)
			
05 (25년 하반기)	—	05 (26년 상반기)	중앙분리대 익산방향(S6) 균열(0.3mm미만)
			
06 (25년 하반기)	방호벽 평택방향(S5) 긁힘	06 (26년 상반기)	방호벽 평택방향(S5) 긁힘

손상현황



			
07 (25년 하반기)	—	07 (26년 상반기)	신축이음 익산방향(A1) 차수판 볼트탈락
			
08 (25년 하반기)	신축이음 익산방향(A1) 유간 이물질퇴적	08 (26년 상반기)	신축이음 익산방향(A1) 유간 이물질퇴적
			
09 (25년 하반기)	—	09 (26년 상반기)	신축이음 익산방향(A2) 후타재 균열(0.3mm미만)


손상현황

			
10 (25년 하반기)	신축이음(A2) 하부 고무재 덮개 탈락	10 (26년 상반기)	신축이음(A2) 하부 고무재 덮개 탈락
			
		11 (25년 하반기)	—
			
		12 (25년 하반기)	—



손상현황			
			
13 (25년 하반기)	—	13 (26년 상반기)	교량받침(P5-SH11) 편기
			
14 (25년 하반기)	—	14 (26년 상반기)	교량받침(P6-SH1) 무수축물탈 파손
			
15 (25년 하반기)	교량받침(P6-SH5,6) 받침콘크리트 잡철근노출	15 (26년 상반기)	교량받침(P6-SH5,6) 받침콘크리트 잡철근노출

손상현황

			
16 (25년 하반기)	바닥판 하면(S3) 균열(0.3mm미만)	16 (26년 상반기)	바닥판 하면(S3) 균열(0.3mm미만)
			
17 (25년 하반기)	바닥판 하면(S9) 망상균열(0.3mm미만)	17 (26년 상반기)	바닥판 하면(S9) 망상균열(0.3mm미만)
			
18 (25년 하반기)	-	18 (26년 상반기)	거더(S1-G3) 균열부백태(0.3mm미만)


손상현황			
			
		19 (25년 하반기)	—
			
		19 (26년 상반기)	거더(S6-G6) 파손
			
		20 (25년 하반기)	—
			
		20 (26년 상반기)	가로보(S6 CB5) 균열(0.3mm이상)
		21 (25년 하반기)	—
		21 (26년 상반기)	교대(A1) 구체 균열(0.3mm미만)

손상현황

			
22 (25년 하반기)	교대(A2) 흉벽 균열(0.3mm이상)	22 (26년 상반기)	교대(A2) 흉벽 균열(0.3mm이상)
			
23 (25년 하반기)	—	23 (26년 상반기)	교각(P4) 코핑부 파손
			
24 (25년 하반기)	—	24 (26년 상반기)	교각(P6) 코핑부 균열(0.3mm이상)

01-03 공세교

부재별 전경



교면포장 전경



신축이음장치 전경




바닥판하면 전경



거더 전경




교대 전경






교각 전경

손상현황			
01 (25년 하반기)	—	01 (26년 상반기)	교면포장 익산방향(S1) 망상균열(0.3mm미만)
02 (25년 하반기)	교면포장 평택방향(S1) 망상균열(0.3mm미만)	02 (26년 상반기)	교면포장 평택방향(S1) 망상균열(0.3mm미만)
03 (25년 하반기)	배수시설 익산방향(S3) 배수구 막힘	03 (26년 상반기)	배수시설 익산방향(S3) 배수구 막힘



손상현황			
			
04 (25년 하반기)	—	04 (26년 상반기)	방호벽 익산방향(S2) 균열부백태(0.3mm미만)
			
05 (25년 하반기)	방호벽 평택방향(S4) 균열(0.3mm이상)	05 (26년 상반기)	방호벽 평택방향(S4) 균열(0.3mm이상)
			
06 (25년 하반기)	방호벽 평택방향(S4) 접속부 파손	06 (26년 상반기)	방호벽 평택방향(S4) 접속부 파손

손상현황



			
07 (25년 하반기)	신축이음 익산방향(A2) 유간 이물질퇴적	07 (26년 상반기)	신축이음 익산방향(A2) 유간 이물질퇴적
			
08 (25년 하반기)	—	08 (26년 상반기)	신축이음 익산방향(A2) 후타재 균열(0.3mm미만)
			
09 (25년 하반기)	—	09 (26년 상반기)	교량받침 익산방향(P1-SH6) 받침콘크리트 균열(0.3mm미만)

손상현황			
10 (25년 하반기)	—	10 (26년 상반기)	교량받침 평택방향(P1-SH5) 무수축물탈 파손
11 (25년 하반기)	—	11 (26년 상반기)	교량받침 평택방향(P3-SH10) 무수축물탈 균열(0.3mm미만)
12 (25년 하반기)	—	12 (26년 상반기)	바닥판 하면 익산방향(S4) 표면불량 및 철근노출



손상현황

			
		13 (25년 하반기)	13 (26년 상반기)
			
13 (25년 하반기)	—	13 (26년 상반기)	바닥판 하면 평택방향(S1) 박리
14 (25년 하반기)	거더 익산방향(S1-G3) 균열(0.3mm미만)	14 (26년 상반기)	거더 익산방향(S1-G3) 균열(0.3mm미만)
			
15 (25년 하반기)	거더 평택방향(S1-G2) 파손	15 (26년 상반기)	거더 평택방향(S1-G2) 파손



손상현황

			
		16 (25년 하반기)	16 (26년 상반기) 거더 평택방향(S1-G1) 잡철물
			
		17 (25년 하반기)	17 (26년 상반기) 가로보(S3-G5~6) 파손 및 철근노출
			
		18 (25년 하반기)	18 (26년 상반기) 교대 익산방향(A1) 망상균열(0.3mm미만)

손상현황


			
		19 (25년 하반기)	교대 익산방향(A1) 실란트 갈라짐
			
20 (25년 하반기)	교대 평택방향(A1) 균열부백태(0.3mm미만)	20 (26년 상반기)	교대 평택방향(A1) 균열부백태(0.3mm미만)
			
		21 (25년 하반기)	교대 평택방향(A1) 흙벽 균열(0.3mm이상)

손상현황

			
22 (25년 하반기)	교대 평택방향(A2) 구체 접합부 이격/층분리	22 (26년 상반기)	교대 평택방향(A2) 구체 접합부 이격/층분리
			
23 (25년 하반기)	—	23 (26년 상반기)	교대 평택방향(A2) 구체 균열(0.3mm이상)
			
24 (25년 하반기)	—	24 (26년 상반기)	교각 익산방향(P1) 코핑부 균열(0.3mm미만)


손상현황

25 (25년 하반기)	—	25 (26년 상반기)	교각 익산방향(P2) 코핑부 망상균열(0.3mm미만)
26 (25년 하반기)	—	26 (26년 상반기)	교각 익산방향(P2) 코핑부 파손
27 (25년 하반기)	—	27 (26년 상반기)	교각 평택방향(P1) 코핑부 표면불량

손상현황			
			
28 (25년 하반기)	—	28 (26년 상반기)	교각 평택방향(P1) 코핑부 파손

01-04 광시1교

부재별 전경



교면포장 전경



신축이음장치 전경



바닥판하면 전경



교량받침 전경





교대 전경





교각 전경


손상현황

			
01 (25년 하반기)	교면포장 익산방향(S1) 망상균열 (0.3mm미만)	01 (26년 상반기)	교면포장 익산방향(S1) 망상균열 (0.3mm미만)
			
02 (25년 하반기)	—	02 (26년 상반기)	교면포장 익산방향(S3) 접속부 파손
			
03 (25년 하반기)	—	03 (26년 상반기)	배수시설 익산방향(S3) 배수구 막힘


손상현황


			
04 (25년 하반기)	중앙분리대 익산방향(S3) 균열(0.3mm미만)	04 (26년 상반기)	중앙분리대 익산방향(S3) 균열(0.3mm미만)
			
05 (25년 하반기)	—	05 (26년 상반기)	방호벽 익산방향(S3) 방음벽 유리파손
			
06 (25년 하반기)	—	06 (26년 상반기)	방호벽 평택방향(S2) 균열부백태(0.3mm미만)

손상현황

			
07 (25년 하반기)	방호벽 평택방향(S3) 균열(0.3mm이상)	07 (26년 상반기)	방호벽 평택방향(S3) 균열(0.3mm이상)
			
08 (25년 하반기)	—	08 (26년 상반기)	신축이음 익산방향(A1) 본체 부식
			
09 (25년 하반기)	신축이음 익산방향(A1) 유간 이물질퇴적	09 (26년 상반기)	신축이음 익산방향(A1) 유간 이물질퇴적

손상현황

			
10 (25년 하반기)	신축이음 평택방향(A1) 후타재 균열(0.3mm미만)	10 (26년 상반기)	신축이음 평택방향(A1) 후타재 균열(0.3mm미만)
			
11 (25년 하반기)	거더(S1-G2) 균열부백태(0.3mm미만)	11 (26년 상반기)	거더(S1-G2) 균열부백태(0.3mm미만)
			
12 (25년 하반기)	교대(A1) 흥벽 균열(0.3mm미만)	12 (26년 상반기)	교대(A1) 흥벽 균열(0.3mm미만)

손상현황			
			
13 (25년 하반기)	-	13 (26년 상반기)	교대(A1) 구체 균열(0.3mm이상)
			
14 (25년 하반기)	교대(A2) 흥벽 균열부백태(0.3mm미만)	14 (26년 상반기)	교대(A2) 흥벽 균열부백태(0.3mm미만)
			
15 (25년 하반기)	교각(P2) 코핑부 망상균열(0.3mm미만)	15 (26년 상반기)	교각(P2) 코핑부 망상균열(0.3mm미만)

손상현황


16 (25년 하반기)	—	16 (26년 상반기)	교각(P2) 코핑부 균열(0.3mm이상)
17 (25년 하반기)	—	17 (26년 상반기)	교각(P2) 코핑부 파손

01-05 구룡천교(익산)

부재별 전경



교면포장 전경



신축이음장치 전경



바닥판하면 전경






거더 전경






교대 전경






교각 전경


손상현황			
			
01 (25년 하반기)	—	01 (26년 상반기)	배수시설 익산방향(S1) 배수구 막힘
			
02 (25년 하반기)	—	02 (26년 상반기)	방호벽 익산방향(S1) 균열부백태 (0.3mm미만)
			
03 (25년 하반기)	—	03 (26년 상반기)	방호벽 익산방향(S2) 균열부백태 (0.3mm미만)



손상현황

			
04 (25년 하반기)	신축이음 익산방향(A1) 후타재 균열(0.3mm미만)	04 (26년 상반기)	신축이음 익산방향(A1) 후타재 균열(0.3mm미만)
			
05 (25년 하반기)	—	05 (26년 상반기)	신축이음 익산방향(A1) 본체 부식
			
06 (25년 하반기)	—	06 (26년 상반기)	신축이음 익산방향(A2) 유간 이물질퇴적

손상현황

			
07 (25년 하반기)	—	07 (26년 상반기)	교량받침 (P1-SH1) 받침콘크리트 균열 (0.3mm미만)
			
08 (25년 하반기)	—	08 (26년 상반기)	교량받침 (P1-SH5) 무수축물탈 균열 (0.3mm미만)
			
09 (25년 하반기)	바닥판 하면(S1) 균열부백태 (0.3mm미만)	09 (26년 상반기)	바닥판 하면(S1) 균열부백태 (0.3mm미만)

손상현황			
			
10 (25년 하반기)	—	10 (26년 상반기)	가로보(S2) 백태
			
11 (25년 하반기)	교대(A1) 구체 파손	11 (26년 상반기)	교대(A1) 구체 파손
			
12 (25년 하반기)	교대(A1) 구체 균열(0.3mm미만)	12 (26년 상반기)	교대(A2) 구체 균열(0.3mm미만)

손상현황			
			
13 (25년 하반기)	—	13 (26년 상반기)	교대(A2) 망상균열(0.3mm미만)
			
14 (25년 하반기)	—	14 (26년 상반기)	교각(P1) 코핑부 충분리

01-06 구룡천교(평택)

부재별 전경



교면포장 전경



신축이음장치 전경



바닥판하면 전경



교량받침 전경



교대 전경



교각 전경



손상현황

			
01 (25년 하반기)	—	01 (26년 상반기)	교면포장 평택방향(S1) 접속부 마모
			
02 (25년 하반기)	—	02 (26년 상반기)	교면포장 평택방향(S2) 접속부 파손
			
03 (25년 하반기)	방호벽 평택방향(S2) 층분리	03 (26년 상반기)	방호벽 평택방향(S2) 층분리

손상현황

04 (25년 하반기)	신축이음 평택방향(A1) 본체 부식	04 (26년 상반기)	신축이음 평택방향(A1) 본체 부식
05 (25년 하반기)	신축이음 평택방향(A2) 유간 이물질퇴적	05 (26년 상반기)	신축이음 평택방향(A2) 유간 이물질퇴적
06 (25년 하반기)	-	06 (26년 상반기)	교량받침(P1-SH4) 받침콘크리트 파손

손상현황

			
07 (25년 하반기)	바닥판 하면(S1) 균열부백태(0.3mm미만)	07 (26년 상반기)	바닥판 하면(S1) 균열부백태(0.3mm미만)
			
08 (25년 하반기)	—	08 (26년 상반기)	바닥판 하면(S1) 균열부백태(0.3mm미만)
			
09 (25년 하반기)	—	09 (26년 상반기)	교대(A1) 흥벽 균열부백태(0.3mm미만)

손상현황

			
10 (25년 하반기)	교대(A2) 구체 망상균열(0.3mm미만)	10 (26년 상반기)	교대(A2) 구체 망상균열(0.3mm미만)
			
11 (25년 하반기)	교대(A2) 좌측 균열(0.3mm미만)	11 (26년 상반기)	교대(A2) 좌측 균열(0.3mm미만)

01-07 구봉3교

부재별 전경



교면포장 전경



신축이음장치 전경




바닥판하면 전경



거더 전경






교량받침 전경





교대 전경




손상현황

			
01 (25년 하반기)	—	01 (26년 상반기)	배수시설 평택방향(S1) 배수구 막힘
			
02 (25년 하반기)	—	02 (26년 상반기)	배수시설 평택방향(S1) 배수구 변형
			
03 (25년 하반기)	—	03 (26년 상반기)	방호벽 익산방향(S1) 접속부 파손



손상현황

			
04 (25년 하반기)	—	04 (26년 상반기)	방호벽 익산방향(S1) 접속부 외측 충분리
			
05 (25년 하반기)	방호벽 평택방향(S1) 균열 (0.3mm미만)	05 (26년 상반기)	방호벽 평택방향(S1) 균열 (0.3mm미만)
			
06 (25년 하반기)	—	06 (26년 상반기)	방호벽 평택방향(S1) 접속부 단차

손상현황




			
07 (25년 하반기)	—	07 (26년 상반기)	신축이음 익산방향(A2) 본체 부식
			
08 (25년 하반기)	—	08 (26년 상반기)	신축이음 익산방향(A2) 유간 이물질퇴적
			
09 (25년 하반기)	—	09 (26년 상반기)	신축이음 익산방향(A2) 후타재 박리


손상현황

			
10 (25년 하반기)	신축이음 평택방향(A1) 후타재 균열(0.3mm미만)	10 (26년 상반기)	신축이음 평택방향(A1) 후타재 균열(0.3mm미만)
			
11 (25년 하반기)	—	11 (26년 상반기)	교량받침(A1-SH2) 무수축물탈 균열(0.3mm미만)
			
12 (25년 하반기)	—	12 (26년 상반기)	교량받침(A1-SH2) 받침콘크리트 재료분리

손상현황

			
13 (25년 하반기)	—	13 (26년 상반기)	교량받침(A1-SH5) 받침콘크리트 잡철물노출
			
14 (25년 하반기)	교량받침(A1-SH7) 받침콘크리트 박락	14 (26년 상반기)	교량받침(A1-SH7) 받침콘크리트 박락
			
15 (25년 하반기)	—	15 (26년 상반기)	교량받침(A1-SH7) 받침콘크리트 충분리




손상현황			
			
16 (25년 하반기)	—	16 (26년 상반기)	교량받침(A2-SH2) 볼트체결불량
			
17 (25년 하반기)	—	17 (26년 상반기)	교량받침(A2-SH1~8) 탄성패드 롤오버
			
18 (25년 하반기)	—	18 (26년 상반기)	바닥판 하면(S1-A2) 재료분리

손상현황			
			
19 (25년 하반기)	-	19 (26년 상반기)	거더(S1-G6(A2)) 충분리
			
20 (25년 하반기)	교대(A1) 구체 균열(0.3mm미만)	20 (26년 상반기)	교대(A1) 구체 균열(0.3mm미만)
			
21 (25년 하반기)	교대(A1) 구체 균열부백태(0.3mm미만)	21 (26년 상반기)	교대(A1) 구체 균열부백태(0.3mm미만)


손상현황

22 (25년 하반기)	—	22 (26년 상반기)	교대(A1) 접속부 옹벽 블록 이격
23 (25년 하반기)	—	23 (26년 상반기)	교대(A1) 홍벽 누수흔적
24 (25년 하반기)	—	24 (26년 상반기)	교대(A1) 박리

손상현황


			
25 (25년 하반기)	—	25 (26년 상반기)	교대(A1) 범면 토사유실
			
26 (25년 하반기)	—	26 (26년 상반기)	교대(A2) 홍벽 균열부백태(0.3mm이상)
			
27 (25년 하반기)	—	27 (26년 상반기)	교대(A2) 날개벽 접속부 실란트 파손

손상현황


			
28 (25년 하반기)	—	28 (26년 상반기)	교대(A2) 흠박 균열(0.3mm이상)

01-08 군량천교

부재별 전경



교면포장 전경



신축이음장치 전경



바닥판하면 전경



교량받침 전경






교대 전경






교각 전경

손상현황			
01 (25년 하반기)	—	01 (26년 상반기)	교면포장 익산방향(S3) 망상균열
02 (25년 하반기)	—	02 (26년 상반기)	배수시설 익산방향(S2) 배수구 막힘
03 (25년 하반기)	중앙분리대 익산방향(S3) 균열(0.3mm미만)	03 (26년 상반기)	중앙분리대 익산방향(S3) 균열(0.3mm미만)




손상현황

			
04 (25년 하반기)	—	04 (26년 상반기)	방호벽 익산방향(S3) 방음벽 유리파손
			
05 (25년 하반기)	—	05 (26년 상반기)	방호벽 익산방향(S4) 층분리
			
06 (25년 하반기)	—	06 (26년 상반기)	방호벽 평택방향(S3) 균열 (0.3mm미만)




손상현황

			
07 (25년 하반기)	신축이음 익산방향(A1) 후타재 균열(0.3mm미만)	07 (26년 상반기)	신축이음 익산방향(A1) 후타재 균열(0.3mm미만)
			
08 (25년 하반기)	—	08 (26년 상반기)	신축이음 익산방향(A1) 유간 이물질퇴적
			
09 (25년 하반기)	—	09 (26년 상반기)	신축이음 평택방향(A2) 후타재 파손


손상현황

			
10 (25년 하반기)	—	10 (26년 상반기)	교량받침(A1-SH4) 플레이트 부식
			
11 (25년 하반기)	—	11 (26년 상반기)	교량받침(A1-SH6) 받침콘크리트 재료분리
			
12 (25년 하반기)	—	12 (26년 상반기)	교량받침(P2-SH2) 받침콘크리트 층분리



손상현황



			
13 (25년 하반기)	—	13 (26년 상반기)	교량받침 (P2-SH9) 스토퍼 협착
			
14 (25년 하반기)	—	14 (26년 상반기)	교량받침 (P3-SH2) 무수축물탈 재료분리
			
15 (25년 하반기)	—	15 (26년 상반기)	교량받침 (P3-SH6) 무수축물탈 균열 (0.3mm미만)

손상현황



			
16 (25년 하반기)	바닥판 하면(S1) 균열(0.3mm미만)	16 (26년 상반기)	바닥판 하면(S1) 균열(0.3mm미만)
			
17 (25년 하반기)	바닥판 하면(S4) 망상균열(0.3mm미만)	17 (26년 상반기)	바닥판 하면(S4) 망상균열(0.3mm미만)
			
18 (25년 하반기)	-	18 (26년 상반기)	거더(S1-G1) 파손

손상현황

			
19 (25년 하반기)	-	19 (26년 상반기)	거더(S3-G1) 충분리
			
20 (25년 하반기)	거더(S4-G7) 파손	20 (26년 상반기)	거더(S4-G7) 파손
			
21 (25년 하반기)	-	21 (26년 상반기)	거더(S4-G5) 백태

손상현황			
			
22 (25년 하반기)	—	22 (26년 상반기)	가로보(S4-G3~4) 재료분리
			
23 (25년 하반기)	교대(A1) 흉벽 균열(0.3mm미만)	23 (26년 상반기)	교대(A1) 흉벽 균열(0.3mm미만)
			
24 (25년 하반기)	—	24 (26년 상반기)	교대(A2) 흉벽 균열(0.3mm이상)

손상현황

			
25 (25년 하반기)	교각(P1) 기둥부 망상균열 (0.3mm미만)	25 (26년 상반기)	교각(P1) 기둥부 망상균열 (0.3mm미만)
			
26 (25년 하반기)	—	26 (26년 상반기)	교각(P1) 코핑부 균열 (0.3mm미만)
			
27 (25년 하반기)	—	27 (26년 상반기)	교각(P2) 코핑부 잡철물

손상현황

28 (25년 하반기)	—	28 (26년 상반기)	교각(P2) 하부 자재적치
29 (25년 하반기)	—	29 (26년 상반기)	교각(P3) 하부 폐기물 적치

01-09 권관2교

부재별 전경



교면포장 전경



신축이음장치 전경



바닥판하면 전경



거더 전경




교량받침 전경





교대 전경

손상현황

			
01 (25년 하반기)	방호벽 익산방향(S1) 균열(0.3mm미만)	01 (26년 상반기)	방호벽 익산방향(S1) 균열(0.3mm미만)
			
02 (25년 하반기)	방호벽(S1-A2) 외측 박락	02 (26년 상반기)	방호벽(S1-A2) 외측 박락
			
03 (25년 하반기)	—	03 (26년 상반기)	신축이음 익산방향(A2) 후타재 균열(0.3mm미만)

손상현황

			
04 (25년 하반기)	—	04 (26년 상반기)	신축이음 평택방향(A2) 유간 이물질퇴적
			
05 (25년 하반기)	신축이음 평택방향(A2) 후타재 파손	05 (26년 상반기)	신축이음 평택방향(A2) 후타재 파손
			
06 (25년 하반기)	—	06 (26년 상반기)	교량받침(A2-SH4) 무수축물탈 균열(0.3mm미만)

손상현황

07 (25년 하반기)	-	07 (26년 상반기)	교량받침 (A2-SH7) 받침콘크리트 재료분리
08 (25년 하반기)	바닥판 하면(S1) 망상균열 (0.3mm미만)	08 (26년 상반기)	바닥판 하면(S1) 망상균열 (0.3mm미만)
09 (25년 하반기)	-	09 (26년 상반기)	바닥판 하면(S1) 망상균열 (0.3mm미만)

손상현황

10 (25년 하반기)	—	10 (26년 상반기)	교대(A2) 균열(0.3mm미만)
11 (25년 하반기)	—	11 (26년 상반기)	교대(A2) 균열(0.3mm이상)

01-10 노전천교

부재별 전경




교면포장 전경



신축이음장치 전경



바닥판하면 전경



거더 전경






교대 전경






교각 전경



손상현황

			
01 (25년 하반기)	—	01 (26년 상반기)	교면포장 익산방향(S1) 접속부 파손
			
02 (25년 하반기)	—	02 (26년 상반기)	교면포장 익산방향(S5) 접속부 파손
			
03 (25년 하반기)	—	03 (26년 상반기)	배수시설 익산방향(S1) 배수구 막힘



손상현황




			
04 (25년 하반기)	—	04 (26년 상반기)	방호벽 익산방향(S1) 균열 (0.3mm미만)
			
05 (25년 하반기)	—	05 (26년 상반기)	방호벽 익산방향(S5) 파손
			
06 (25년 하반기)	—	06 (26년 상반기)	방호벽 평택방향(S1) 방음벽 유리파손

손상현황


			
07 (25년 하반기)	방호벽 평택방향(S3) 균열부백태(0.3mm미만)	07 (26년 상반기)	방호벽 평택방향(S3) 균열부백태(0.3mm미만)
			
08 (25년 하반기)	—	08 (26년 상반기)	방호벽 평택방향(S5) 접속부 백태
			
09 (25년 하반기)	—	09 (26년 상반기)	신축이음 익산방향(A1) 후타재 균열(0.3mm미만)

손상현황


			
10 (25년 하반기)	—	10 (26년 상반기)	신축이음 익산방향(A1) 본체 부식
			
11 (25년 하반기)	신축이음 익산방향(A2) 유간 이물질퇴적	11 (26년 상반기)	신축이음 익산방향(A2) 유간 이물질퇴적
			
12 (25년 하반기)	교량받침(A1-SH5) 받침콘크리트 파손	12 (26년 상반기)	교량받침(A1-SH5) 받침콘크리트 파손

손상현황			
			
13 (25년 하반기)	—	13 (26년 상반기)	교량받침(A2-SH7) 무수축물탈 균열(0.3mm미만)
			
14 (25년 하반기)	—	14 (26년 상반기)	교량받침(P3-SH4) 무수축물탈 박락
			
15 (25년 하반기)	—	15 (26년 상반기)	교량받침(P4-SH11) 받침콘크리트 재료분리



손상현황

			
16 (25년 하반기)	바닥판 하면(S1) 고무판 탈락	16 (26년 상반기)	바닥판 하면(S1) 고무판 탈락
			
17 (25년 하반기)	—	17 (26년 상반기)	바닥판 하면(S1) 균열(0.3mm미만)
			
18 (25년 하반기)	가로보(S1-G4~5) 재료분리	18 (26년 상반기)	가로보(S1-G4~5) 재료분리


손상현황

			
19 (25년 하반기)	교대(A1) 구체 균열(0.3mm이상)	19 (26년 상반기)	교대(A1) 구체 균열(0.3mm이상)
			
20 (25년 하반기)	교대(A1) 균열부백태(0.3mm미만)	20 (26년 상반기)	교대(A1) 균열부백태(0.3mm미만)
			
21 (25년 하반기)	-	21 (26년 상반기)	교대(A1) 측면 이격

손상현황

			
		22 (25년 하반기)	22 (26년 상반기) 교대(A2) 구체 망상균열(0.3mm미만)
			
		23 (25년 하반기)	23 (26년 상반기) 교대(A2) 구체 백태
			
24 (25년 하반기)	교각(P1) 기둥부 균열(0.3mm미만)	24 (26년 상반기)	교각(P1) 기둥부 균열(0.3mm미만)

손상현황

			
		25 (25년 하반기)	—
			
		25 (26년 상반기)	교각(P2) 기둥부 파손
			
		26 (25년 하반기)	—
			
		26 (26년 상반기)	교각(P2) 기둥부 균열(0.3mm미만)
		27 (25년 하반기)	—
		27 (26년 상반기)	교각(P3) 코핑부 균열(0.3mm미만)

01-11 대반천교

부재별 전경



교면포장 전경



신축이음장치 전경



바닥판하면 전경



교량받침 전경






교대 전경





교각 전경




손상현황

			
01 (25년 하반기)	—	01 (26년 상반기)	방호벽 익산방향(S2) 균열부백태(0.3mm미만)
			
02 (25년 하반기)	—	02 (26년 상반기)	방호벽 익산방향(S3) 균열(0.3mm미만)
			
03 (25년 하반기)	—	03 (26년 상반기)	방호벽 청북방향(S2) 균열부백태(0.3mm이상)




손상현황

			
04 (25년 하반기)	—	04 (26년 상반기)	방호벽 청북방향(S3) 굽힘
			
05 (25년 하반기)	신축이음 청북방향(A1) 유간 이물질퇴적	05 (26년 상반기)	신축이음 청북방향(A1) 유간 이물질퇴적
			
06 (25년 하반기)	신축이음 청북방향(A1) 후타재 균열(0.3mm미만)	06 (26년 상반기)	신축이음 청북방향(A1) 후타재 균열(0.3mm미만)

손상현황

			
07 (25년 하반기)	—	07 (26년 상반기)	신축이음 익산방향(A2) 유간 이물질퇴적
			
08 (25년 하반기)	—	08 (26년 상반기)	거더(S1-G1) 층분리
			
09 (25년 하반기)	—	09 (26년 상반기)	거더(S1-G3) 재료분리

손상현황

			
10 (25년 하반기)	—	10 (26년 상반기)	거더(S1-G6) 파손
			
11 (25년 하반기)	—	11 (26년 상반기)	교대(A1) 흥벽 균열부백태 (0.3mm미만)
			
12 (25년 하반기)	—	12 (26년 상반기)	교대(A1) 흥벽 백태

손상현황

			
13 (25년 하반기)	—	13 (26년 상반기)	교대(A2) 구체 균열(0.3mm미만)
			
14 (25년 하반기)	—	14 (26년 상반기)	교각(P1) 코핑부 균열(0.3mm미만)
			
15 (25년 하반기)	—	15 (26년 상반기)	교각(P1) 기둥부 긁힘

01-12 대양1교


부재별 전경



교면포장 전경



신축이음장치 전경



바닥판하면 전경



교량받침 전경






교대 전경




교각 전경





손상현황

			
01 (25년 하반기)	—	01 (26년 상반기)	교면포장 평택방향(S1) 접속슬래브 이격
			
02 (25년 하반기)	—	02 (26년 상반기)	배수시설 익산방향(S2) 배수구 막힘
			
03 (25년 하반기)	—	03 (26년 상반기)	방호벽 익산방향(S2) 균열부백태(0.3mm미만)




손상현황




			
04 (25년 하반기)	—	04 (26년 상반기)	방호벽 평택방향(S1) 접속부 단차
			
05 (25년 하반기)	방호벽 평택방향(S1) 균열부백태 (0.3mm미만)	05 (26년 상반기)	방호벽 평택방향(S1) 균열부백태 (0.3mm미만)
			
06 (25년 하반기)	방호벽 평택방향(S2) 잡철물	06 (26년 상반기)	방호벽 평택방향(S2) 잡철물

손상현황

			
07 (25년 하반기)	신축이음 익산방향(A2) 후타재 균열(0.3mm미만)	07 (26년 상반기)	신축이음 익산방향(A2) 후타재 균열(0.3mm미만)
			
08 (25년 하반기)	—	08 (26년 상반기)	신축이음 평택방향(A1) 유간 이물질퇴적
			
09 (25년 하반기)	—	09 (26년 상반기)	신축이음 평택방향(A1) 본체 부식

손상현황

			
10 (25년 하반기)	—	10 (26년 상반기)	신축이음(A1) 하부 누수
			
11 (25년 하반기)	—	11 (26년 상반기)	교량받침(A1-SH1~8) 탄성패드 롤오버
			
12 (25년 하반기)	—	12 (26년 상반기)	교대(A1) 홍벽 균열부백태(0.3mm이상)

손상현황			
			
13 (25년 하반기)	—	13 (26년 상반기)	교대(A1) 구체 균열(0.3mm미만)
			
14 (25년 하반기)	—	14 (26년 상반기)	교대(A1) 구체 균열부백태(0.3mm미만)
			
15 (25년 하반기)	—	15 (26년 상반기)	교대(A1) 법면 보호블럭 이격

손상현황

			
16 (25년 하반기)	교대(A1) 구체 균열부백태(0.3mm미만)	16 (26년 상반기)	교대(A1) 구체 균열부백태(0.3mm미만)
			
17 (25년 하반기)	교대(A1) 박락	17 (26년 상반기)	교대(A1) 박락

01-13 대정교


부재별 전경



교면포장 전경



신축이음장치 전경



바닥판하면 전경





거더 전경





교량받침 전경




교대 전경

손상현황			
			
01 (25년 하반기)	—	01 (26년 상반기)	배수시설 익산방향(S1) 배수구 막힘
			
02 (25년 하반기)	—	02 (26년 상반기)	배수시설(S1) 배수관 누수(4EA)
			
03 (25년 하반기)	방호벽 익산방향(S1) 균열(0.3mm이상)	03 (26년 상반기)	방호벽 익산방향(S1) 균열(0.3mm이상)



손상현황

			
04 (25년 하반기)	—	04 (26년 상반기)	방호벽 익산방향(S1) 균열 (0.3mm미만)
			
05 (25년 하반기)	—	05 (26년 상반기)	방호벽 익산방향(S1) 접속부 철근노출
			
06 (25년 하반기)	방호벽 평택방향(S1) 파손	06 (26년 상반기)	방호벽 평택방향(S1) 파손


손상현황


			
07 (25년 하반기)	—	07 (26년 상반기)	신축이음 익산방향(A1) 차수판 볼트탈락
			
08 (25년 하반기)	신축이음 평택방향(A2) 유간 이물질퇴적	08 (26년 상반기)	신축이음 평택방향(A2) 유간 이물질퇴적
			
09 (25년 하반기)	신축이음 평택방향(A2) 후타재 균열(0.3mm미만)	09 (26년 상반기)	신축이음 평택방향(A2) 후타재 균열(0.3mm미만)

손상현황

			
		10 (25년 하반기)	교량받침(A1-SH1) 무수축물탈 균열(0.3mm미만)
			
		11 (25년 하반기)	교량받침(A2-SH3) 무수축물탈 파손
			
12 (25년 하반기)	바닥판 하면(S1) 망상균열(0.3mm미만)	12 (26년 상반기)	바닥판 하면(S1) 망상균열(0.3mm미만)

손상현황

			
13 (25년 하반기)	교대(A1) 구체 균열(0.3mm이상)	13 (26년 상반기)	교대(A1) 구체 균열(0.3mm이상)
			
14 (25년 하반기)	교대(A1) 재료분리	14 (26년 상반기)	교대(A1) 재료분리
			
15 (25년 하반기)	교대(A1) 망상균열(0.3mm미만)	15 (26년 상반기)	교대(A1) 망상균열(0.3mm미만)

손상현황			
			
16 (25년 하반기)	—	16 (26년 상반기)	교대(A1) 구체 상면 잡철물
			
17 (25년 하반기)	교대(A2) 균열부백태(0.3mm미만)	17 (26년 상반기)	교대(A2) 균열부백태(0.3mm미만)

01-14 덕목육교

부재별 전경



교면포장 전경



신축이음장치 전경



바닥판하면 전경



거더 전경



교량받침 전경



교대 전경


손상현황

			
01 (25년 하반기)	방호벽(S1) 균열(0.3mm미만)	01 (26년 상반기)	방호벽(S1) 균열(0.3mm미만)
			
02 (25년 하반기)	신축이음(A1) 후타재 균열(0.3mm미만)	02 (26년 상반기)	신축이음(A1) 후타재 균열(0.3mm미만)
			
03 (25년 하반기)	신축이음(A1) 유간 이물질퇴적	03 (26년 상반기)	신축이음(A1) 유간 이물질퇴적

손상현황

04 (25년 하반기)	—	04 (26년 상반기)	교량받침(A1-SH1) 무수축물탈 균열(0.3mm미만)
05 (25년 하반기)	교량받침(A1-SH2) 받침콘크리트 균열(0.3mm미만)	05 (26년 상반기)	교량받침(A1-SH2) 받침콘크리트 균열(0.3mm미만)
06 (25년 하반기)	—	06 (26년 상반기)	거더(S1-G1, A2) 균열(0.3mm미만)

손상현황

			
07 (25년 하반기)	거더(S1-G4, A2) 땅상균열(0.3mm미만)	07 (26년 상반기)	거더(S1-G4, A2) 땅상균열(0.3mm미만)
			
08 (25년 하반기)	거더(S1-G1, A1) 충분리	08 (26년 상반기)	거더(S1-G1, A1) 충분리
			
09 (25년 하반기)	교대(A1) 균열(0.3mm미만)	09 (26년 상반기)	교대(A1) 균열(0.3mm미만)

01-15 도고천교


부재별 전경



교면포장 전경



신축이음장치 전경



바닥판하면 전경



교량받침 전경





교대 전경




교각 전경




손상현황

			
01 (25년 하반기)	배수시설 평택방향(S1) 배수구 막힘	01 (26년 상반기)	배수시설 평택방향(S1) 배수구 막힘
			
02 (25년 하반기)	-	02 (26년 상반기)	배수시설(S1) 배수관 파손
			
03 (25년 하반기)	-	03 (26년 상반기)	배수시설(P2) 배수관 누수

손상현황

			
04 (25년 하반기)	방호벽 익산방향(S4) 균열부백태(0.3mm미만)	04 (26년 상반기)	방호벽 익산방향(S4) 균열부백태(0.3mm미만)
			
05 (25년 하반기)	—	05 (26년 상반기)	신축이음 익산방향(A2) 후타재 균열(0.3mm미만)
			
06 (25년 하반기)	신축이음 평택방향(A2) 유간 이물질퇴적	06 (26년 상반기)	신축이음 평택방향(A2) 유간 이물질퇴적

손상현황


			
07 (25년 하반기)	—	07 (26년 상반기)	신축이음 평택방향(A2) 후타재 파손
			
08 (25년 하반기)	—	08 (26년 상반기)	신축이음(A2) 하부 누수
			
09 (25년 하반기)	—	09 (26년 상반기)	교량받침(A1-SH4) 플레이트 부식

손상현황


			
10 (25년 하반기)	—	10 (26년 상반기)	교량받침(A2-SH1~7) 탄성패드 롤오버
			
11 (25년 하반기)	—	11 (26년 상반기)	교량받침(P1-SH14) 거푸집 미제거
			
12 (25년 하반기)	—	12 (26년 상반기)	교량받침(P2-SH7) 무수축물탈 균열(0.3mm미만)

손상현황			
			
		13 (26년 상반기)	교량받침 (P2-SH7, 14) 받침콘크리트 망상균열(0.3mm미만)
			
		14 (26년 상반기)	교량받침 (P2-SH8) 받침콘크리트 재료분리
			
		15 (26년 상반기)	거더(S1-G3) 박락

손상현황

			
16 (25년 하반기)	교대(A1) 균열(0.3mm미만)	16 (26년 상반기)	교대(A1) 균열(0.3mm미만)
			
17 (25년 하반기)	—	17 (26년 상반기)	교대(A2) 균열부백태(0.3mm미만)
			
18 (25년 하반기)	교대(A2) 백태	18 (26년 상반기)	교대(A2) 백태

손상현황

			
19 (25년 하반기)	교대(A2) 균열(0.3mm미만)	19 (26년 상반기)	교대(A2) 균열(0.3mm미만)
			
20 (25년 하반기)	교각(P1) 코핑부 균열(0.3mm미만)	20 (26년 상반기)	교각(P1) 코핑부 균열(0.3mm미만)
			
21 (25년 하반기)	-	21 (26년 상반기)	교각(P2) 코핑부 폐콘크리트 퇴적

01-16 도대천교

부재별 전경



교면포장 전경



신축이음장치 전경




바닥판하면 전경



교량받침 전경





교대 전경




교각 전경




손상현황

			
01 (25년 하반기)	—	01 (26년 상반기)	방호벽 익산방향(S4) 균열부백태(0.3mm미만)
			
02 (25년 하반기)	신축이음 익산방향(A1) 후타재 균열(0.3mm미만)	02 (26년 상반기)	신축이음 익산방향(A1) 후타재 균열(0.3mm미만)
			
03 (25년 하반기)	—	03 (26년 상반기)	신축이음 청북방향(A1) 본체 부식

손상현황

			
04 (25년 하반기)	신축이음 청북방향(A2) 유간 이물질퇴적	04 (26년 상반기)	신축이음 청북방향(A2) 유간 이물질퇴적
			
05 (25년 하반기)	교량받침(A1-SH4) 플레이트 부식	05 (26년 상반기)	교량받침(A1-SH4) 플레이트 부식
			
06 (25년 하반기)	-	06 (26년 상반기)	교량받침(A1-SH5) 무수축물탈 파손

손상현황

			
07 (25년 하반기)	—	07 (26년 상반기)	교량받침 (P2-SH3) 받침콘크리트 철근노출
			
08 (25년 하반기)	—	08 (26년 상반기)	교량받침 (P2-SH9) 받침콘크리트 균열 (0.3mm미만)
			
09 (25년 하반기)	바닥판 하면(S1) 망상균열 (0.3mm미만)	09 (26년 상반기)	바닥판 하면(S1) 망상균열 (0.3mm미만)

손상현황

10 (25년 하반기)	—	10 (26년 상반기)	바닥판 하면(S1) 균열(0.3mm미만)
11 (25년 하반기)	거더(S1-G3) 백태	11 (26년 상반기)	거더(S1-G3) 백태
12 (25년 하반기)	—	12 (26년 상반기)	거더(S1-G4) 백태

손상현황


13 (25년 하반기)	-	13 (26년 상반기)	교대(A1) 백태
14 (25년 하반기)	교각(P1) 코핑부 균열(0.3mm미만)	14 (26년 상반기)	교각(P1) 코핑부 균열(0.3mm미만)
15 (25년 하반기)	-	15 (26년 상반기)	교각(P1) 코핑부 균열(0.3mm미만)

01-17 도흥천2교

부재별 전경



교면포장 전경



신축이음장치 전경



바닥판하면 전경



거더 전경





교량받침 전경







교대 전경

손상현황

			
01 (25년 하반기)	교면포장 익산방향(S1) 접속부 포장 폐임	01 (26년 상반기)	교면포장 익산방향(S1) 접속부 포장 폐임
			
02 (25년 하반기)	—	02 (26년 상반기)	배수시설 익산방향(S1) 배수구 막힘
			
03 (25년 하반기)	—	03 (26년 상반기)	방호벽 평택방향(S1) 균힘

손상현황

			
04 (25년 하반기)	—	04 (26년 상반기)	신축이음 평택방향(A1) 유간 이물질퇴적
			
05 (25년 하반기)	신축이음 평택방향(A2) 유간 이물질퇴적	05 (26년 상반기)	신축이음 평택방향(A2) 유간 이물질퇴적
			
06 (25년 하반기)	—	06 (26년 상반기)	교량받침(A2-SH3) 무수축물탈 균열(0.3mm미만)

손상현황			
			
07 (25년 하반기)	—	07 (26년 상반기)	교량받침 (A2-SH7) 무수축물탈 균열 (0.3mm미만)
			
08 (25년 하반기)	—	08 (26년 상반기)	바닥판 하면 (S1-A2) 파손
			
09 (25년 하반기)	거더 (S1-G3) 백태	09 (26년 상반기)	거더 (S1-G3) 백태

손상현황

10 (25년 하반기)	—	10 (26년 상반기)	거더(S1-G7) 균열(0.3mm미만)
11 (25년 하반기)	교대(A1) 균열(0.3mm미만)	11 (26년 상반기)	교대(A1) 균열(0.3mm미만)
12 (25년 하반기)	교대(A2) 망상균열(0.3mm미만)	12 (26년 상반기)	교대(A2) 망상균열(0.3mm미만)

01-18 둔터골천교

부재별 전경



교면포장 전경



신축이음장치 전경



바닥판하면 전경



거더 전경






교량받침 전경



교대 전경

손상현황

			
01 (25년 하반기)	—	01 (26년 상반기)	교면포장 익산방향(S1) 망상균열
			
02 (25년 하반기)	—	02 (26년 상반기)	교면포장 익산방향(S1) 접속부 파손
			
03 (25년 하반기)	—	03 (26년 상반기)	방호벽 평택방향(S1) 접속부 충분리

손상현황

			
04 (25년 하반기)	—	04 (26년 상반기)	신축이음 익산방향(A1) 후타재 균열 (0.3mm미만)
			
05 (25년 하반기)	—	05 (26년 상반기)	신축이음 익산방향(A2) 후타재 표면바리
			
06 (25년 하반기)	신축이음 평택방향(A1) 본체 부식, 유간 이물질퇴적	06 (26년 상반기)	신축이음 평택방향(A1) 본체 부식, 유간 이물질퇴적



손상현황

			
07 (25년 하반기)	—	07 (26년 상반기)	신축이음 평택방향(A2) 본체 부식, 유간 이물질퇴적
			
08 (25년 하반기)	—	08 (26년 상반기)	교량받침(A1-SH2) 무수축물탈 균열(0.3mm미만)
			
09 (25년 하반기)	—	09 (26년 상반기)	교량받침(A2-SH1) 받침콘크리트 재료분리


손상현황

10 (25년 하반기)	—	10 (26년 상반기)	교량받침 (A2-SH1~7) 탄성패드 롤오버
11 (25년 하반기)	바닥판 하면 (S1-A2) 균열 (0.3mm미만)	11 (26년 상반기)	바닥판 하면 (S1-A2) 균열 (0.3mm미만)
12 (25년 하반기)	—	12 (26년 상반기)	바닥판 하면 (S1-A2) 균열부백태 (0.3mm미만)

손상현황

			
13 (25년 하반기)	—	13 (26년 상반기)	바닥판 하면(S1-A1) 박리
			
14 (25년 하반기)	바닥판 하면(S1-A1) 망상균열 (0.3mm미만)	14 (26년 상반기)	바닥판 하면(S1-A1) 망상균열 (0.3mm미만)
			
15 (25년 하반기)	—	15 (26년 상반기)	바닥판 하면(S1-A1) 균열 (0.3mm이상)

손상현황


			
16 (25년 하반기)	교대(A1) 흉벽 균열(0.3mm미만)	16 (26년 상반기)	교대(A1) 흉벽 균열(0.3mm미만)
			
17 (25년 하반기)	교대(A2) 구체 균열(0.3mm미만)	17 (26년 상반기)	교대(A2) 구체 균열(0.3mm미만)
			
18 (25년 하반기)	-	18 (26년 상반기)	교대(A2) 흉벽 균열부백태(0.3mm미만)

01-19 마사천교(익산)


부재별 전경



교면포장 전경




신축이음장치 전경



바닥판하면 전경



거더 전경





교대 전경





교각 전경

손상현황

			
01 (25년 하반기)	교면포장(S1) 망상균열	01 (26년 상반기)	교면포장(S1) 망상균열
			
02 (25년 하반기)	교면포장(S4) 망상균열	02 (26년 상반기)	교면포장(S4) 망상균열
			
03 (25년 하반기)	-	03 (26년 상반기)	교면포장(S1) 접속부 열화


손상현황

			
04 (25년 하반기)	방호벽(S1) 균열부백태(0.3mm미만)	04 (26년 상반기)	방호벽(S1) 균열부백태(0.3mm미만)
			
05 (25년 하반기)	방호벽(S5) 방음벽 유리파손	05 (26년 상반기)	방호벽(S5) 방음벽 유리파손
			
06 (25년 하반기)	—	06 (26년 상반기)	방호벽(S5) 균열(0.3mm이상)


손상현황



07 (25년 하반기)	—	07 (26년 상반기)	방호벽 (S6) 균열 (0.3mm미만)
08 (25년 하반기)	—	08 (26년 상반기)	신축이음 (A1) 후타재 균열 (0.3mm미만)
09 (25년 하반기)	—	09 (26년 상반기)	신축이음 (A2) 본체 부식

손상현황


			
		10 (25년 하반기)	—
		10 (26년 상반기)	교량받침(A1-SH4) 무수축물탈 박락
			
		11 (25년 하반기)	—
		11 (26년 상반기)	교량받침(P2-SH4) 무수축물탈 균열(0.3mm미만)
			
		12 (25년 하반기)	—
		12 (26년 상반기)	교량받침(P2-SH7) 받침콘크리트 충분리

손상현황

			
13 (25년 하반기)	—	13 (26년 상반기)	교량받침 (P2-SH7) 받침콘크리트 충분리
			
14 (25년 하반기)	바닥판 하면(S1) 균열(0.3mm미만)	14 (26년 상반기)	바닥판 하면(S1) 균열(0.3mm미만)
			
15 (25년 하반기)	바닥판 하면(S1) 균열부백태(0.3mm미만)	15 (26년 상반기)	바닥판 하면(S1) 균열부백태(0.3mm미만)

손상현황			
			
16 (25년 하반기)	—	16 (26년 상반기)	거더(S3-G2) 층분리
			
17 (25년 하반기)	—	17 (26년 상반기)	거더(S4-G1) 백태
			
18 (25년 하반기)	교대(A1) 구체 파손	18 (26년 상반기)	교대(A1) 구체 파손

손상현황

			
19 (25년 하반기)	교대(A1) 흉벽 균열(0.3mm미만)	19 (26년 상반기)	교대(A1) 흉벽 균열(0.3mm미만)
			
20 (25년 하반기)	교각(P1) 코핑부 균열(0.3mm미만)	20 (26년 상반기)	교각(P1) 코핑부 균열(0.3mm미만)
			
21 (25년 하반기)	-	21 (26년 상반기)	교각(P6) 코핑부 균열(0.3mm이상)

01-20 마사천교(평택)


부재별 전경




교면포장 전경




신축이음장치 전경



바닥판하면 전경



거더 전경




교대 전경








교각 전경

손상현황


			
01 (25년 하반기)	방호벽(S2) 균열(0.3mm이상)	01 (26년 상반기)	방호벽(S2) 균열(0.3mm이상)
			
02 (25년 하반기)	—	02 (26년 상반기)	방호벽(S1) 방음벽 유리파손
			
03 (25년 하반기)	방호벽(S2) 방음벽 유리탈락	03 (26년 상반기)	방호벽(S2) 방음벽 유리탈락



손상현황

			
04 (25년 하반기)	—	04 (26년 상반기)	방호벽(S2) 균열부백태(0.3mm미만)
			
05 (25년 하반기)	신축이음(A1) 후타재균열(0.3mm미만)	05 (26년 상반기)	신축이음(A1) 후타재균열(0.3mm미만)
			
06 (25년 하반기)	—	06 (26년 상반기)	신축이음(A2) 후타재균열(0.3mm미만)

손상현황			
			
07 (25년 하반기)	—	07 (26년 상반기)	교량받침(A1-SH2) 무수축물탈 균열(0.3mm미만)
			
08 (25년 하반기)	—	08 (26년 상반기)	교량받침(P1-SH5) 무수축물탈 파손
			
09 (25년 하반기)	바닥판 하면(S1) 균열부백태(0.3mm미만)	09 (26년 상반기)	바닥판 하면(S1) 균열부백태(0.3mm미만)


손상현황

			
10 (25년 하반기)	바닥판 하면(S1) 망상균열 (0.3mm미만)	10 (26년 상반기)	바닥판 하면(S1) 망상균열 (0.3mm미만)
			
11 (25년 하반기)	—	11 (26년 상반기)	바닥판 하면(S1) 균열 (0.3mm미만)
			
12 (25년 하반기)	거더(S1-G4) 충분리	12 (26년 상반기)	거더(S1-G4) 충분리

손상현황			
			
13 (25년 하반기)	—	13 (26년 상반기)	거더(S3-G1) 파손
			
14 (25년 하반기)	—	14 (26년 상반기)	거더(S3-G4) 층분리
			
15 (25년 하반기)	교대(A1) 균열부백태(0.3mm미만)	15 (26년 상반기)	교대(A1) 흠벽 균열부백태(0.3mm미만)

손상현황			
16 (25년 하반기)	—	16 (26년 상반기)	교각(P1) 코핑부 균열(0.3mm이상)
17 (25년 하반기)	—	17 (26년 상반기)	교각(P2) 코핑부 균열부백태(0.3mm미만)
18 (25년 하반기)	교각(P3) 코핑부 망상균열(0.3mm미만)	18 (26년 상반기)	교각(P3) 코핑부 망상균열(0.3mm미만)

손상현황



19 (25년 하반기)	—	19 (26년 상반기)	교각(P5) 코핑부 층분리
-----------------	---	-----------------	----------------

01-21 매암천교(익산)


부재별 전경



교면포장 전경



신축이음장치(신축조절채움재) 전경



바닥판하면 전경





거더 전경





교량받침 전경






교대 전경


손상현황			
			
01 (25년 하반기)	—	01 (26년 상반기)	배수시설(S1) 배수구 막힘
			
02 (25년 하반기)	방호벽(S1) 균열부백태(0.3mm미만)	02 (26년 상반기)	방호벽(S1) 균열부백태(0.3mm미만)
			
03 (25년 하반기)	—	03 (26년 상반기)	방호벽(S1) 파손

손상현황

			
04 (25년 하반기)	방호벽(S1) 접속부 파손	04 (26년 상반기)	방호벽(S1) 접속부 파손
			
		05 (26년 상반기)	신축이음(A1) 유간 이물질퇴적
			
		06 (26년 상반기)	신축이음(A2) 유간 이물질퇴적
06 (25년 하반기)	—		

손상현황			
			
07 (25년 하반기)	-	07 (26년 상반기)	바닥판 하면(S1-A1) 망상균열(0.3mm미만)
			
08 (25년 하반기)	바닥판 하면(S1-A1) 균열부백태(0.3mm미만)	08 (26년 상반기)	바닥판 하면(S1-A1) 균열부백태(0.3mm미만)
			
09 (25년 하반기)	-	09 (26년 상반기)	바닥판 하면(S1-A2) 균열부백태(0.3mm미만)

손상현황

			
10 (25년 하반기)	—	10 (26년 상반기)	바닥판 하면(S1-A2) 균열부백태(0.3mm미만)
			
11 (25년 하반기)	교대(A1) 구체 망상균열(0.3mm미만)	11 (26년 상반기)	교대(A1) 구체 망상균열(0.3mm미만)

01-22 매암천교(평택)


부재별 전경



교면포장 전경



신축이음장치(신축조절채움재) 전경



바닥판하면 전경



거더 전경





교량받침 전경





교대 전경

손상현황

			
01 (25년 하반기)	—	01 (26년 상반기)	교면포장(S1) 포장 마모
			
02 (25년 하반기)	—	02 (26년 상반기)	배수시설(S1) 배수구 막힘
			
03 (25년 하반기)	방호벽(S1) 파손	03 (26년 상반기)	방호벽(S1) 파손

손상현황

			
04 (25년 하반기)	—	04 (26년 상반기)	신축이음(A1) 유간 이물질퇴적
			
05 (25년 하반기)	신축이음(A1) 채움재 파손	05 (26년 상반기)	신축이음(A1) 채움재 파손
			
06 (25년 하반기)	—	06 (26년 상반기)	교량받침(A2-SH2) 무수축물탈 균열(0.3mm미만)

손상현황

			
07 (25년 하반기)	신축이음 익산방향(A2) 유간 이물질퇴적	07 (26년 상반기)	교량받침(A2-SH4) 무수축물탈 균열(0.3mm미만)
			
08 (25년 하반기)	바닥판 하면(S1) 균열부백태(0.3mm미만)	08 (26년 상반기)	바닥판 하면(S1) 균열부백태(0.3mm미만)
			
09 (25년 하반기)	-	09 (26년 상반기)	바닥판 하면(S1) 균열부백태(0.3mm미만)

손상현황

			
10 (25년 하반기)	교대(A2) 구체 균열(0.3mm미만)	10 (26년 상반기)	교대(A2) 구체 균열(0.3mm미만)
			
11 (25년 하반기)	교대(A2) 구체 망상균열(0.3mm미만)	11 (26년 상반기)	교대(A2) 구체 망상균열(0.3mm미만)

01-23 무한천1교

부재별 전경



교면포장 전경



신축이음장치 전경



바닥판하면 전경



거더 전경



교대 전경




교각 전경

손상현황


01 (25년 하반기)	—	01 (26년 상반기)	방호벽 익산방향(S1) 균열부백태(0.3mm미만)
02 (25년 하반기)	방호벽 익산방향(S1) 균열(0.3mm미만)	02 (26년 상반기)	방호벽 익산방향(S1) 균열(0.3mm미만)
03 (25년 하반기)	방호벽 평택방향(S2) 균열(0.3mm미만)	03 (26년 상반기)	방호벽 평택방향(S2) 균열(0.3mm미만)

손상현황



04 (25년 하반기)	-	04 (26년 상반기)	방호벽 평택방향(S3) 접속부 층분리
			
05 (25년 하반기)	신축이음 익산방향(A1) 유간 이물질퇴적	05 (26년 상반기)	신축이음 익산방향(A1) 유간 이물질퇴적
			
06 (25년 하반기)	신축이음 평택방향(A1) 후타재 균열(0.3mm미만)	06 (26년 상반기)	신축이음 평택방향(A1) 후타재 균열(0.3mm미만)

손상현황

			
07 (25년 하반기)	바닥판 하면(S1-A1) 균열(0.3mm미만)	07 (26년 상반기)	바닥판 하면(S1-A1) 균열(0.3mm미만)
			
08 (25년 하반기)	바닥판 하면(S3) 균열(0.3mm미만)	08 (26년 상반기)	바닥판 하면(S3) 균열(0.3mm미만)
			
		09 (25년 하반기)	교대(A1) 구체 균열(0.3mm미만)

손상현황

10 (25년 하반기)	-	10 (26년 상반기)	교대(A1) 구체 균열(0.3mm이상)
11 (25년 하반기)	교대(A2) 구체 균열부백태(0.3mm이상)	11 (26년 상반기)	교대(A2) 구체 균열부백태(0.3mm이상)
12 (25년 하반기)	-	12 (26년 상반기)	교대(A2) 구체 균열부백태(0.3mm이상)

01-24 무한천2교

부재별 전경




교면포장 전경



신축이음장치 전경



바닥판하면 전경



거더 전경






교대 전경



교각 전경



손상현황

			
01 (25년 하반기)	—	01 (26년 상반기)	교면포장 익산방향(S6) 균열 (0.3mm미만)
			
02 (25년 하반기)	—	02 (26년 상반기)	교면포장 평택방향(S6) 포장 마모
			
03 (25년 하반기)	—	03 (26년 상반기)	배수시설 평택방향(S2) 배수구 막힘

손상현황



04 (25년 하반기)	—	04 (26년 상반기)	방호벽 익산방향(S1) 파손
05 (25년 하반기)	방호벽 평택방향(S5) 박락	05 (26년 상반기)	방호벽 평택방향(S5) 박락
06 (25년 하반기)	—	06 (26년 상반기)	신축이음 익산방향(A1) 후타재 균열(0.3mm미만)

손상현황


			
07 (25년 하반기)	신축이음 평택방향(A2) 후타재 균열(0.3mm미만)	07 (26년 상반기)	신축이음 평택방향(A2) 후타재 균열(0.3mm미만)
			
08 (25년 하반기)	—	08 (26년 상반기)	교량받침(P1-SH14) 받침콘크리트 재료분리
			
09 (25년 하반기)	—	09 (26년 상반기)	교량받침(P4-SH3) 무수축물탈 균열(0.3mm미만)

손상현황			
10 (25년 하반기)	—	10 (26년 상반기)	교량받침 (P4-SH4) 받침콘크리트 철근노출
11 (25년 하반기)	교량받침 (P6-SH09) 무수축물탈 파손	11 (26년 상반기)	교량받침 (P6-SH09) 무수축물탈 파손
12 (25년 하반기)	—	12 (26년 상반기)	교량받침 (P8-SH1~14) 받침덜개 미제거



손상현황

			
13 (25년 하반기)	바닥판 하면(S1) 박락	13 (26년 상반기)	바닥판 하면(S1) 박락
			
14 (25년 하반기)	—	14 (26년 상반기)	바닥판 하면(S2) 백태
			
15 (25년 하반기)	바닥판 하면(S6) 균열(0.3mm미만)	15 (26년 상반기)	바닥판 하면(S6) 균열(0.3mm미만)

손상현황

			
16 (25년 하반기)	—	16 (26년 상반기)	거더(S7-G7) 균열(0.3mm미만)
			
17 (25년 하반기)	교대(A1) 구체 균열(0.3mm미만)	17 (26년 상반기)	교대(A1) 구체 균열(0.3mm미만)
			
18 (25년 하반기)	교대(A2) 홍벽 균열부백태(0.3mm미만)	18 (26년 상반기)	교대(A2) 홍벽 균열부백태(0.3mm미만)

손상현황

			
19 (25년 하반기)	교각(P1) 기둥부 파손	19 (26년 상반기)	교각(P1) 기둥부 파손
			
20 (25년 하반기)	-	20 (26년 상반기)	교각(P3) 코핑부 망상균열(0.3mm미만)
			
21 (25년 하반기)	-	21 (26년 상반기)	교각(P8) 코핑부 재료분리

01-25 봉암천교


부재별 전경




교면포장 전경



신축이음장치(신축조절채움재) 전경



바닥판하면 전경



거더 전경










교량받침 전경






교대 전경

손상현황



			
01 (25년 하반기)	—	01 (26년 상반기)	교면포장 익산방향(S1) 접속부 파손
			
02 (25년 하반기)	—	02 (26년 상반기)	교면포장 익산방향(S1) 접속부 마모
			
03 (25년 하반기)	배수시설 익산방향(S3) 배수구 막힘	03 (26년 상반기)	교면포장 익산방향(S1) 접속부 망상균열

손상현황			
			
04 (25년 하반기)	—	04 (26년 상반기)	교면포장 평택방향(S1) 파손
			
05 (25년 하반기)	—	05 (26년 상반기)	교면포장 평택방향(S1) 균열
			
06 (25년 하반기)	배수시설 익산방향(S1) 배수구 식생	06 (26년 상반기)	배수시설 익산방향(S1) 배수구 식생



손상현황

			
07 (25년 하반기)	방호벽 익산방향(S1) 파손 (기준균열)	07 (26년 상반기)	방호벽 익산방향(S1) 파손
			
08 (25년 하반기)	—	08 (26년 상반기)	중앙분리대 익산방향(S1) 균열(0.3mm미만)
			
09 (25년 하반기)	—	09 (26년 상반기)	방호벽 평택방향(S1) 파손

손상현황

			
		10 (25년 하반기)	10 (26년 상반기) 방호벽 평택방향(S1-A2) 외측 접속부 층분리
			
		11 (25년 하반기)	11 (26년 상반기) 신축이음 익산방향(A1) 유간 이물질퇴적
			
12 (25년 하반기)	바닥판 하면(S1) 균열부백태(0.3mm미만)	12 (26년 상반기)	바닥판 하면(S1) 균열부백태(0.3mm미만)

손상현황


			
13 (25년 하반기)	-	13 (26년 상반기)	바닥판 하면(S1) 망상균열/백태
			
14 (25년 하반기)	-	14 (26년 상반기)	바닥판 하면(S1) 균열(0.3mm미만)
			
15 (25년 하반기)	교대(A1) 날개벽 우측 박리	15 (26년 상반기)	교대(A1) 날개벽 우측 박리

손상현황

16 (25년 하반기)	-	16 (26년 상반기)	교대(A1) 흥벽 재료분리
17 (25년 하반기)	-	17 (26년 상반기)	교대(A2) 구체 균열(0.3mm미만)

01-26 삼원들천교


부재별 전경



교면포장 전경



신축이음장치 전경



바닥판하면 전경



교량받침 전경






교대 전경







교각 전경

손상현황

			
01 (25년 하반기)	—	01 (26년 상반기)	교면포장 평택방향(S2) 균열 (0.3mm미만)
			
02 (25년 하반기)	—	02 (26년 상반기)	배수시설 익산방향(S2) 배수구 막힘
			
03 (25년 하반기)	—	03 (26년 상반기)	방호벽 익산방향(S1) 균열 (0.3mm미만)



손상현황


			
04 (25년 하반기)	—	04 (26년 상반기)	신축이음 익산방향(A2) 유간 이물질퇴적
			
05 (25년 하반기)	신축이음 평택방향(A2) 후타재 균열(0.3mm미만)	05 (26년 상반기)	신축이음 평택방향(A2) 후타재 균열(0.3mm미만)
			
06 (25년 하반기)	—	06 (26년 상반기)	신축이음 평택방향(A2) 후타재 파손

손상현황



07 (25년 하반기)	-	07 (26년 상반기)	교량받침(A1-SH10) 받침 편기
08 (25년 하반기)	-	08 (26년 상반기)	교량받침(P1-SH4) 무수축물탈 균열(0.3mm미만)
09 (25년 하반기)	-	09 (26년 상반기)	교량받침(P1-SH5) 받침콘크리트 균열(0.3mm미만)

손상현황

			
10 (25년 하반기)	-	10 (26년 상반기)	교량받침(P1-SH11) 무수축물탈 파손
			
11 (25년 하반기)	-	11 (26년 상반기)	바닥판 하면(S2) 망상균열(0.3mm미만)
			
12 (25년 하반기)	바닥판 하면(S2) 망상균열(0.3mm미만)	12 (26년 상반기)	바닥판 하면(S2) 망상균열(0.3mm미만)

손상현황			
			
13 (25년 하반기)	-	13 (26년 상반기)	거더(S1-G10) 파손 및 철근노출
			
14 (25년 하반기)	거더(S2-G6) 재료분리	14 (26년 상반기)	거더(S2-G6) 재료분리
			
15 (25년 하반기)	교대(A1) 균열(0.3mm미만)	15 (26년 상반기)	교대(A1) 균열(0.3mm미만)

손상현황

			
16 (25년 하반기)	-	16 (26년 상반기)	교대(A2) 홍벽 균열부백태(0.3mm미만)
			
17 (25년 하반기)	-	17 (26년 상반기)	교각(P1) 코핑부 층분리

01-27 수목2교

부재별 전경



교면포장 전경



신축이음장치 전경



바닥판하면 전경



거더 전경






교량받침 전경



교대 전경

손상현황

			
01 (25년 하반기)	—	01 (26년 상반기)	교면포장 평택방향(S1) 접속부 균열
			
02 (25년 하반기)	—	02 (26년 상반기)	방호벽 익산방향(S1) 균열 (0.3mm미만)
			
03 (25년 하반기)	—	03 (26년 상반기)	신축이음 익산방향(A2) 유간 이물질퇴적


손상현황

			
04 (25년 하반기)	—	04 (26년 상반기)	신축이음 익산방향(A2) 단차
			
05 (25년 하반기)	신축이음 평택방향(A1) 후타재 파손	05 (26년 상반기)	신축이음 평택방향(A1) 후타재 파손
			
06 (25년 하반기)	—	06 (26년 상반기)	신축이음 평택방향(A2) 본체 부식

손상현황

07 (25년 하반기)	-	07 (26년 상반기)	교량받침 익산방향(A2-SH1) 무수축몰탈 균열 (0.3mm미만)
08 (25년 하반기)	-	08 (26년 상반기)	교량받침 익산방향(A2-SH1) 받침콘크리트 균열 및 잡철근노출
09 (25년 하반기)	-	09 (26년 상반기)	교량받침 평택방향(A1-SH1) 받침콘크리트 파손




손상현황

			
		10 (25년 하반기)	10 (26년 상반기)
			
		10 (25년 하반기)	10 (26년 상반기)
			
		10 (25년 하반기)	10 (26년 상반기)
			
		10 (25년 하반기)	10 (26년 상반기)

바닥판 하면 평택방향(S1)
균열부백테(0.3mm미만)교대 익산방향(A1) 흥벽
균열(0.3mm미만)

교대 익산방향(A1) 폐자재 적치

손상현황


			
13 (25년 하반기)	—	13 (26년 상반기)	교대 익산방향(A2) 흥벽 균열부백태(0.3mm미만)
			
14 (25년 하반기)	—	14 (26년 상반기)	교대 평택방향(A1) 좌측 파손
			
15 (25년 하반기)	—	15 (26년 상반기)	교대 평택방향(A1) 흥벽 층분리

01-28 수목천1교


부재별 전경



교면포장 전경



신축이음장치 전경



바닥판하면 전경



거더 전경







교대 전경









교각 전경




손상현황


			
01 (25년 하반기)	—	01 (26년 상반기)	교면포장 익산방향(S1) 박리
			
02 (25년 하반기)	—	02 (26년 상반기)	교면포장 익산방향(S3) 접속부 망상균열 및 백태
			
03 (25년 하반기)	—	03 (26년 상반기)	방호벽 익산방향(S1) 균열 (0.3mm미만)




			
04 (25년 하반기)	방호벽 평택방향(S3) 균열(0.3mm미만)	04 (26년 상반기)	방호벽 평택방향(S3) 균열(0.3mm미만)
			
05 (25년 하반기)	신축이음 익산방향(A1) 유간 이물질퇴적	05 (26년 상반기)	신축이음 익산방향(A1) 유간 이물질퇴적
			
06 (25년 하반기)	—	06 (26년 상반기)	신축이음 익산방향(A1) 후타재 균열(0.3mm미만)


	
07 (25년 하반기) 신축이음 평택방향(A1) 후타재 파손	07 (26년 상반기) 신축이음 평택방향(A1) 후타재 파손
	
08 (25년 하반기) —	08 (26년 상반기) 신축이음(A1) 하부 누수
	
09 (25년 하반기) —	09 (26년 상반기) 교량받침(A1-SH6) 받침콘크리트 층분리



			
10 (25년 하반기)	—	10 (26년 상반기)	교량받침 (A2-SH2) 받침콘크리트 잡철근노출
			
11 (25년 하반기)	—	11 (26년 상반기)	교량받침 (P1-SH3) 무수축물탈 균열 (0.3mm미만)
			
12 (25년 하반기)	—	12 (26년 상반기)	교량받침 (P1-SH3) 받침콘크리트 균열 (0.3mm미만)

			
		13 (25년 하반기)	13 (26년 상반기) 교량받침 (P2-SH1) 받침콘크리트 재료분리
			
		14 (25년 하반기)	14 (26년 상반기) 교량받침 (P1-SH2) 무수축물탈 파손
			
		15 (25년 하반기)	15 (26년 상반기) 바닥판 하면(S1) 균열(0.3mm미만)

	
16 (25년 하반기)	16 (26년 상반기)
바닥판 하면(S1) 균열부백태(0.3mm미만)	바닥판 하면(S1) 균열부백태(0.3mm미만)
	
17 (25년 하반기)	17 (26년 상반기)
-	바닥판 하면(S3) 파손
18 (25년 하반기)	18 (26년 상반기)
-	거더(S2-G3) 충분리

			
		19 (25년 하반기)	19 (26년 상반기) 교대(A1) 법면 토사유실
			
		20 (25년 하반기)	20 (26년 상반기) 교대(A1) 구체 상면 잡철물
			
		21 (25년 하반기)	21 (26년 상반기) 교대(A1) 흉벽 균열부백태(0.3mm미만)

			
22 (25년 하반기)	교대(A2) 구체 균열(0.3mm미만)	22 (26년 상반기)	교대(A2) 구체 균열(0.3mm미만)
			
23 (25년 하반기)	교대(A2) 구체 균열부백태(0.3mm미만)	23 (26년 상반기)	교대(A2) 구체 균열부백태(0.3mm미만)
			
24 (25년 하반기)	-	24 (26년 상반기)	교대(A2) 홍벽 백태

			
25 (25년 하반기)	—	25 (26년 상반기)	교각(P2) 코핑부 균열(0.3mm미만)
			
26 (25년 하반기)	—	26 (26년 상반기)	교각(P2) 코핑부 균열(0.3mm미만)

01-29 승지물천교(익산)

부재별 전경



교면포장 전경



신축이음장치 전경



바닥판하면 전경



거더 전경






교대 전경





교각 전경

손상현황

			
01 (25년 하반기)	—	01 (26년 상반기)	교면포장 익산방향(S1) 접속부 표면열화
			
02 (25년 하반기)	—	02 (26년 상반기)	교면포장 익산방향(S1) 망상균열 (0.3mm미만)
			
03 (25년 하반기)	교면포장 평택방향(S1) 망상균열 (0.3mm미만)	03 (26년 상반기)	교면포장 평택방향(S1) 망상균열 (0.3mm미만)



손상현황

			
04 (25년 하반기)	방호벽 익산방향(S1) 균열(0.3mm미만)	04 (26년 상반기)	방호벽 익산방향(S1) 균열(0.3mm미만)
			
05 (25년 하반기)	-	05 (26년 상반기)	방호벽 익산방향(S1) 균열부백태(0.3mm미만)
			
06 (25년 하반기)	-	06 (26년 상반기)	방호벽 익산방향(S3) 균열부백태(0.3mm미만)




손상현황

07 (25년 하반기)	-	07 (26년 상반기)	방호벽 익산방향(S4) 균열 (0.3mm이상)
08 (25년 하반기)	-	08 (26년 상반기)	방호벽 익산방향(S4) 외측 접속부 파손
09 (25년 하반기)	-	09 (26년 상반기)	신축이음 익산방향(A1) 본체 부식




손상현황

			
10 (25년 하반기)	—	10 (26년 상반기)	신축이음 익산방향(A1) 후타재 균열 (0.3mm미만)
			
11 (25년 하반기)	—	11 (26년 상반기)	신축이음 익산방향(A1) 후타재 표면박리
			
12 (25년 하반기)	신축이음 익산방향(A2) 유간 이물질퇴적	12 (26년 상반기)	신축이음 익산방향(A2) 유간 이물질퇴적





손상현황

			
13 (25년 하반기)	-	13 (26년 상반기)	신축이음 익산방향(A2) 후타재 파손
			
14 (25년 하반기)	-	14 (26년 상반기)	신축이음 익산방향(P1) 하부 누수
			
15 (25년 하반기)	교량받침 (A2-SH3) 플레이트 부식	15 (26년 상반기)	교량받침 (A2-SH3) 플레이트 부식

손상현황

			
16 (25년 하반기)	-	16 (26년 상반기)	교량받침(P1-SH1) 플레이트 부식
			
17 (25년 하반기)	-	17 (26년 상반기)	교량받침(P2-SH1) 무수축물탈 균열(0.3mm미만)
			
18 (25년 하반기)	-	18 (26년 상반기)	교량받침(P2-SH4) 받침콘크리트 재료분리



손상현황

			
19 (25년 하반기)	-	19 (26년 상반기)	교량받침 (P3-SH11) 무수축물탈 파손
			
20 (25년 하반기)	-	20 (26년 상반기)	바닥판 하면 (S1-P1) 파손
			
21 (25년 하반기)	-	21 (26년 상반기)	바닥판 하면 (S2-P1) 철근노출


손상현황

			
22 (25년 하반기)	바닥판 하면(S4) 균열(0.3mm미만)	22 (26년 상반기)	바닥판 하면(S4) 균열(0.3mm미만)
			
23 (25년 하반기)	바닥판 하면(S4) 균열(0.3mm이상)	23 (26년 상반기)	바닥판 하면(S4) 균열(0.3mm이상)
			
24 (25년 하반기)	바닥판 하면(S4) 균열부백태(0.3mm미만)	24 (26년 상반기)	바닥판 하면(S4) 균열부백태(0.3mm미만)


손상현황

			
25 (25년 하반기)	-	25 (26년 상반기)	바닥판 하면 (S4) 망상균열 (0.3mm미만)
			
26 (25년 하반기)	바닥판 하면 (S4-A2) 층분리 (기준박리)	26 (26년 상반기)	바닥판 하면 (S4-A2) 층분리
			
27 (25년 하반기)	-	27 (26년 상반기)	거더 (S2-G1, P1) 파손

손상현황

			
28 (25년 하반기)	교대(A1) 구체 균열부백태(0.3mm미만)	28 (26년 상반기)	교대(A1) 구체 균열부백태(0.3mm미만)
			
29 (25년 하반기)	교대(A1) 홍벽 균열(0.3mm미만)	29 (26년 상반기)	교대(A1) 홍벽 균열(0.3mm미만)
			
30 (25년 하반기)	-	30 (26년 상반기)	교대(A2) 홍벽 균열부백태(0.3mm미만)

손상현황

			
31 (25년 하반기)	교각(P1) 기둥부 재료분리	31 (26년 상반기)	교각(P1) 기둥부 재료분리
			
32 (25년 하반기)	-	32 (26년 상반기)	교각(P2) 기둥부 긁힘
			
33 (25년 하반기)	교각(P3) 기둥부 파손	33 (26년 상반기)	교각(P3) 기둥부 파손

01-30 승지물천교(평택)


부재별 전경



교면포장 전경



신축이음장치 전경



바닥판하면 전경



거더 전경





교대 전경





교각 전경




손상현황

			
01 (25년 하반기)	교면포장 평택방향(S3) 망상균열 (0.3mm미만)	01 (26년 상반기)	교면포장 평택방향(S3) 망상균열 (0.3mm미만)
			
02 (25년 하반기)	—	02 (26년 상반기)	방호벽 평택방향(S1-A1) 외측 파손 및 철근노출
			
03 (25년 하반기)	방호벽 평택방향(S4) 균열 (0.3mm미만)	03 (26년 상반기)	방호벽 평택방향(S4) 균열 (0.3mm미만)



손상현황

			
04 (25년 하반기)	방호벽 평택방향(S4) 접속부 층분리	04 (26년 상반기)	방호벽 평택방향(S4) 접속부 층분리
			
05 (25년 하반기)	—	05 (26년 상반기)	신축이음 평택방향(A1) 본체 부식, 유간 이물질퇴적
			
06 (25년 하반기)	신축이음 평택방향(P1) 후타재 균열(0.3mm미만)	06 (26년 상반기)	신축이음 평택방향(P1) 후타재 균열(0.3mm미만)



손상현황

			
07 (25년 하반기)	—	07 (26년 상반기)	신축이음 평택방향(A2) 본체 부식, 유간 이물질퇴적
			
08 (25년 하반기)	—	08 (26년 상반기)	신축이음 평택방향(A2) 후타재 균열 (0.3mm미만)
			
09 (25년 하반기)	—	09 (26년 상반기)	교량받침 (A1-SH2) 무수축물탈 파손

손상현황

			
10 (25년 하반기)	-	10 (26년 상반기)	교량받침(P1-SH2) 받침콘크리트 층분리
			
11 (25년 하반기)	-	11 (26년 상반기)	바닥판 하면(S1-A1) 측면 파손
			
12 (25년 하반기)	바닥판 하면(S4) 균열(0.3mm미만)	12 (26년 상반기)	바닥판 하면(S4) 균열(0.3mm미만)



손상현황

			
		13 (25년 하반기)	13 (26년 상반기)
			
		14 (25년 하반기)	14 (26년 상반기)
			
		15 (25년 하반기)	15 (26년 상반기)
교대(A1) 구체 균열(0.3mm미만)		교대(A1) 구체 균열(0.3mm미만)	

손상현황


			
16 (25년 하반기)	—	16 (26년 상반기)	교대(A1) 구체 상면 이물질퇴적
			
17 (25년 하반기)	—	17 (26년 상반기)	교대(A1) 구체 파손
			
18 (25년 하반기)	—	18 (26년 상반기)	교대(A1) 홍벽 파손

손상현황

			
19 (25년 하반기)	교각(P1) 기둥부 균열	19 (26년 상반기)	교각(P1) 기둥부 균열
			
20 (25년 하반기)	-	20 (26년 상반기)	교각(P2) 코핑부 균열(0.3mm미만)
			
21 (25년 하반기)	-	21 (26년 상반기)	교각(P3) 코핑부 균열(0.3mm미만)

01-31 신석2교

부재별 전경



교면포장 전경




신축이음장치 전경



바닥판하면 전경



거더 전경





교대 전경





교대 전경




손상현황

			
01 (25년 하반기)	—	01 (26년 상반기)	교면포장 평택방향(S1) 접속부 파손
			
02 (25년 하반기)	—	02 (26년 상반기)	교면포장 익산방향(S1) 접속부 층분리
			
03 (25년 하반기)	방호벽 평택방향(S1) 균열(0.3mm미만)	03 (26년 상반기)	방호벽 평택방향(S1) 균열(0.3mm미만)




손상현황

			
04 (25년 하반기)	방호벽 익산방향(S1) 균열(0.3mm미만)	04 (26년 상반기)	방호벽 익산방향(S1) 균열(0.3mm미만)
			
05 (25년 하반기)	신축이음 평택방향(A1) 이물질퇴적	05 (26년 상반기)	신축이음 평택방향(A1) 이물질퇴적
			
06 (25년 하반기)	신축이음 평택방향(A2) 후타재 균열(0.3mm미만)	06 (26년 상반기)	신축이음 평택방향(A2) 후타재 균열(0.3mm미만)


손상현황

			
07 (25년 하반기)	—	07 (26년 상반기)	신축이음 익산방향(A2) 토사퇴적
			
08 (25년 하반기)	—	08 (26년 상반기)	신축이음 익산방향(A2) 후타재 충분리
			
09 (25년 하반기)	바닥판하면(S1) 망상균열	09 (26년 상반기)	바닥판하면(S1) 망상균열

손상현황

			
10 (25년 하반기)	바닥판하면(S1) 층분리	10 (26년 상반기)	바닥판하면(S1) 층분리
			
11 (25년 하반기)	바닥판하면(S1) 균열(0.3mm미만)	11 (26년 상반기)	바닥판하면(S1) 균열(0.3mm미만)
			
12 (25년 하반기)	거더(S1-G7) 재료분리	12 (26년 상반기)	거더(S1-G7) 재료분리

손상현황


			
13 (25년 하반기)	가로보(S1-G2~G3) 재료분리	13 (26년 상반기)	가로보(S1-G2~G3) 재료분리
			
14 (25년 하반기)	—	14 (26년 상반기)	교량받침(A1-SH8) 무수축모탈 파손
			
15 (25년 하반기)	교량받침(A2-SH7) 받침콘크리트 재료분리	15 (26년 상반기)	교량받침(A2-SH7) 받침콘크리트 재료분리

손상현황

			
16 (25년 하반기)	교대(A2) 균열(0.3mm미만)	16 (26년 상반기)	교대(A2) 균열(0.3mm미만)

01-32 신엄천교

부재별 전경




교면포장 전경




신축이음장치 전경



바닥판하면 전경





거더 전경






교대 전경





교대 전경

손상현황			
			
01 (25년 하반기)	—	01 (26년 상반기)	교면포장 평택방향(S1) 접속부 파손
			
02 (25년 하반기)	—	02 (26년 상반기)	방호벽 평택방향(S1) 균열(0.3mm미만)
			
03 (25년 하반기)	방호벽 익산방향(S1) 중분대 파손	03 (26년 상반기)	방호벽 익산방향(S1) 중분대 파손

손상현황

			
04 (25년 하반기)	방호벽 익산방향(S1) 재균열(0.3mm미만)	04 (26년 상반기)	방호벽 익산방향(S1) 재균열(0.3mm미만)
			
05 (25년 하반기)	—	05 (26년 상반기)	방호벽 익산방향(S1) 균열부백태
			
06 (25년 하반기)	신축이음 평택방향(A1) 후타재 파손	06 (26년 상반기)	신축이음 평택방향(A1) 후타재 파손 보수


손상현황

			
07 (25년 하반기)	신축이음 평택방향(A2) 이물질퇴적	07 (26년 상반기)	신축이음 평택방향(A2) 이물질퇴적
			
08 (25년 하반기)	-	08 (26년 상반기)	신축이음 익산방향(A1) 후타재 균열(0.3mm파면)
			
09 (25년 하반기)	-	09 (26년 상반기)	신축이음 익산방향(A2) 후타재 균열(0.3mm파면)



손상현황

			
10 (25년 하반기)	—	10 (26년 상반기)	신축이음 익산방향(A2) 이물질퇴적
			
11 (25년 하반기)	—	11 (26년 상반기)	교량받침(A1-SH4) 무수축물탈 층분리
			
12 (25년 하반기)	—	12 (26년 상반기)	바닥판하면(S1) 균열(0.3mm미만)


손상현황

			
13 (25년 하반기)	바닥판하면(S1) 망상균열	13 (26년 상반기)	바닥판하면(S1) 망상균열
			
14 (25년 하반기)	바닥판하면(S1) 박락	14 (26년 상반기)	바닥판하면(S1) 박락
			
15 (25년 하반기)	가로보(S1) 재료분리	15 (26년 상반기)	가로보(S1) 재료분리

손상현황


			
16 (25년 하반기)	—	16 (26년 상반기)	교대(A1) 균열(0.3mm미만)
			
17 (25년 하반기)	—	17 (26년 상반기)	교대(A1) 충분리
			
18 (25년 하반기)	교대(A2) 균열(0.3mm이상)	18 (26년 상반기)	교대(A2) 균열(0.3mm이상)

손상현황

			
19 (25년 하반기)	교대(A2) 균열부백태	19 (26년 상반기)	교대(A2) 균열부백태
			
20 (25년 하반기)	교대(A2) 균열부백태	20 (26년 상반기)	교대(A2) 균열부백태
			
21 (25년 하반기)	교대(A2) 파손	21 (26년 상반기)	교대(A2) 파손

01-33 신영육교

부재별 전경




교면포장 전경



신축이음장치 전경




바닥판하면 전경



거더 전경





교대 전경




교대 전경



손상현황

			
01 (25년 하반기)	교면포장(S1) 포장 패임	01 (26년 상반기)	교면포장(S1) 포장 패임
			
02 (25년 하반기)	—	02 (26년 상반기)	교면포장(S1) 포장 망상균열
			
03 (25년 하반기)	—	03 (26년 상반기)	교면포장(S1) 이물질퇴적


손상현황

			
		04 (25년 하반기)	04 (26년 상반기)
			
04 (25년 하반기)	—	04 (26년 상반기)	교면포장(S1) 접속부 포장 균열
05 (25년 하반기)	방호벽(S1) 균열(0.3mm미만)	05 (26년 상반기)	방호벽(S1) 균열(0.3mm미만)
			
06 (25년 하반기)	방호벽(S1) 균열(0.3mm미만)	06 (26년 상반기)	신축이음 평택방향(A1) 후타재 파손 보수


손상현황

			
07 (25년 하반기)	-	07 (26년 상반기)	신축이음(A1) 이물질퇴적
			
08 (25년 하반기)	신축이음(A2) 이물질퇴적	08 (26년 상반기)	신축이음(A2) 이물질퇴적
			
09 (25년 하반기)	-	09 (26년 상반기)	신축이음(A2) 후타재 층분리


손상현황

			
10 (25년 하반기)	—	10 (26년 상반기)	신축이음(A2) 후타재 균열(0.3mm미만)
			
11 (25년 하반기)	바닥판하면(S1) 균열부백태	11 (26년 상반기)	바닥판하면(S1) 균열부백태
			
12 (25년 하반기)	바닥판하면(S1) 누수흔적/백태	12 (26년 상반기)	바닥판하면(S1) 누수흔적/백태

손상현황

			
		13 (25년 하반기)	바닥판하면(S1) 망상균열
			
		13 (26년 상반기)	바닥판하면(S1) 망상균열
			
		14 (25년 하반기)	바닥판하면(S1) 균열(0.3mm미만)
			
		14 (26년 상반기)	교량받침(A1-SH5) 무수축물탈 파손

손상현황

			
16 (25년 하반기)	-	16 (26년 상반기)	교량받침(A2-SH3) 무수축물탈 균열(0.3mm미만)
			
17 (25년 하반기)	교대(A2) 망상균열	17 (26년 상반기)	교대(A2) 망상균열

01-34 안중IC R-A2교

부재별 전경



교면포장 전경



신축이음장치 전경



바닥판하면 전경



거더 전경




교대 전경




교대 전경




손상현황

			
01 (25년 하반기)	방호벽 청북방향(S1) 균열부백태	01 (26년 상반기)	방호벽 청북방향(S1) 균열부백태
			
02 (25년 하반기)	방호벽 청북방향(S1) 균열부백태	02 (26년 상반기)	방호벽 청북방향(S1) 균열부백태
			
03 (25년 하반기)	-	03 (26년 상반기)	방호벽 익산방향(S1) 균열부백태


손상현황



			
04 (25년 하반기)	신축이음 청북방향(A1) 본체 부식	04 (26년 상반기)	신축이음 청북방향(A1) 본체 부식
			
05 (25년 하반기)	신축이음 청북방향(A1) 균열(0.3mm미만)	05 (26년 상반기)	신축이음 청북방향(A1) 균열(0.3mm미만)
			
06 (25년 하반기)	신축이음 청북방향(A2) 부식 및 토사퇴적	06 (26년 상반기)	신축이음 청북방향(A2) 부식 및 토사퇴적

손상현황

			
07 (25년 하반기)	신축이음 익산방향(A1) 이물질퇴적	07 (26년 상반기)	신축이음 익산방향(A1) 이물질퇴적
			
08 (25년 하반기)	신축이음 익산방향(A1) 균열(0.3mm미만)	08 (26년 상반기)	신축이음 익산방향(A1) 균열(0.3mm미만)
			
09 (25년 하반기)	신축이음 익산방향(A2) 균열(0.3mm미만)	09 (26년 상반기)	신축이음 익산방향(A2) 균열(0.3mm미만)

손상현황

			
10 (25년 하반기)	바닥판하면(S1) 균열(0.3mm미만)	10 (26년 상반기)	바닥판하면(S1) 균열(0.3mm미만)
			
11 (25년 하반기)	바닥판하면(S1) 균열부백태	11 (26년 상반기)	바닥판하면(S1) 균열부백태
			
		12 (26년 상반기)	거더(S1-G1) 균열(0.2mm미만)
12 (25년 하반기)	-		

손상현황			
			
13 (25년 하반기)	-	13 (26년 상반기)	교량받침(A1-SH4) 무수축물탈 파손
			
14 (25년 하반기)	교대(A1) 망상균열	14 (26년 상반기)	교대(A1) 망상균열
			
15 (25년 하반기)	교대(A2) 균열(0.3mm미만)	15 (26년 상반기)	교대(A2) 균열(0.3mm미만)

01-35 양사1교

부재별 전경




교면포장 전경



신축이음장치 전경



바닥판하면 전경



거더 전경




교대 전경





교각 전경

손상현황

			
01 (25년 하반기)	교면포장 익산방향(S1) 포장균열 (0.3mm미만)	01 (26년 상반기)	교면포장 익산방향(S1) 포장균열 (0.3mm미만)
			
02 (25년 하반기)	—	02 (26년 상반기)	교면포장 익산방향(S1) 접속부 마모 및 열화
			
03 (25년 하반기)	방호벽 평택방향(S1) 균열 (0.3mm미만)	03 (26년 상반기)	방호벽 평택방향(S1) 균열 (0.3mm미만)



손상현황

			
04 (25년 하반기)	방호벽 평택방향(S3) 균열(0.3mm미만)	04 (26년 상반기)	방호벽 평택방향(S3) 균열(0.3mm미만)
			
05 (25년 하반기)	—	05 (26년 상반기)	방호벽 익산방향(S1) 중분대 재료분리
			
06 (25년 하반기)	—	06 (26년 상반기)	방호벽 익산방향(S2) 균열부백테




손상현황

07 (25년 하반기)	-	07 (26년 상반기)	방호벽 익산방향(S3) 방음벽유리파손
08 (25년 하반기)	신축이음 평택방향(A1) 이물질퇴적	08 (26년 상반기)	신축이음 평택방향(A1) 이물질퇴적
09 (25년 하반기)	-	09 (26년 상반기)	신축이음 평택방향(A2) 이물질퇴적

손상현황

			
10 (25년 하반기)	바닥판하면(S1) 균열부백태	10 (26년 상반기)	바닥판하면(S1) 균열부백태 -보수
			
11 (25년 하반기)	-	11 (26년 상반기)	가로보(S2) 층분리
			
12 (25년 하반기)	-	12 (26년 상반기)	교량받침(P1-SH11) 받침콘크리트 재료분리

손상현황

			
13 (25년 하반기)	-	13 (26년 상반기)	교량받침(P1-SH11) 받침콘크리트 재료분리
			
14 (25년 하반기)	-	14 (26년 상반기)	교량받침(P1-SH16) 무수축물탈 균열(0.3mm미만)
			
15 (25년 하반기)	-	15 (26년 상반기)	교량받침(P2-SH05) 무수축물탈 균열(0.3mm미만)

손상현황

16 (25년 하반기)	-	16 (26년 상반기)	교량받침(A2-SH02) 받침콘크리트 재료분리
17 (25년 하반기)	교대(A1) 균열(0.3mm이상)	17 (26년 상반기)	교대(A1) 균열(0.3mm이상)
18 (25년 하반기)	교대(A1) 균열(0.3mm이상)	18 (26년 상반기)	교대(A1) 균열(0.3mm이상)

손상현황

19 (25년 하반기)	-	19 (26년 상반기)	교대(A2) 균열(0.3mm미만)
0 (25년 하반기)	교각(P1) 균열(0.3mm미만)	20 (26년 상반기)	교각(P1) 균열(0.3mm미만)
21 (25년 하반기)	-	21 (26년 상반기)	교각(P2) 파손

01-36 온직1교(익산)

부재별 전경



교면포장 전경



신축이음장치 전경



바닥판하면 전경



거더 전경






교대 전경






교각 전경


손상현황

			
01 (25년 하반기)	—	01 (26년 상반기)	교면포장(S1) 접속부 마모
			
02 (25년 하반기)	—	02 (26년 상반기)	교면포장(S2) 접속부 파손
			
03 (25년 하반기)	방호벽(S1) 중분대 균열부백태	03 (26년 상반기)	방호벽(S1) 중분대 균열부백태



손상현황

			
04 (25년 하반기)	방호벽 (S1) 충분대 균열 (0.3mm이상)	04 (26년 상반기)	방호벽 (S1) 충분대 균열 (0.3mm이상)
			
05 (25년 하반기)	방호벽 (S1) 충분대 균열 (0.3mm미만)	05 (26년 상반기)	방호벽 (S1) 충분대 균열 (0.3mm미만)
			
06 (25년 하반기)	방호벽 (S1) 충분대 백태	06 (26년 상반기)	방호벽 (S1) 충분대 백태


손상현황

			
07 (25년 하반기)	방호벽(S2) 중분대 균열부백태	07 (26년 상반기)	방호벽(S2) 중분대 균열부백태
			
08 (25년 하반기)	방호벽(S2) 중분대 균열(0.3mm이상)	08 (26년 상반기)	방호벽(S2) 중분대 균열(0.3mm이상)
			
09 (25년 하반기)	방호벽(S2) 방음벽 유리파손	09 (26년 상반기)	방호벽(S2) 방음벽 유리파손



손상현황


			
10 (25년 하반기)	신축이음(A1) 후타재 균열(0.3mm미만)	10 (26년 상반기)	신축이음(A1) 후타재 균열(0.3mm미만)
			
11 (25년 하반기)	신축이음(A1) 본체 부식	11 (26년 상반기)	신축이음(A1) 본체 부식
			
		12 (26년 상반기)	신축이음(A1) 이물질퇴적
12 (25년 하반기)	—	12 (26년 상반기)	신축이음(A1) 이물질퇴적

손상현황

			
13 (25년 하반기)	-	13 (26년 상반기)	바닥판하면(S1) 백태
			
14 (25년 하반기)	거더(S1-G1) 파손	14 (26년 상반기)	거더(S1-G1) 파손
			
15 (25년 하반기)	교대(A1) 망상균열	15 (26년 상반기)	교대(A1) 망상균열

손상현황

			
16 (25년 하반기)	교대(A2) 균열(0.3mm이상)	16 (26년 상반기)	교대(A2) 균열(0.3mm이상)
			
17 (25년 하반기)	교대(A2) 균열(0.3mm미만)	17 (26년 상반기)	교대(A2) 균열(0.3mm미만)
			
18 (25년 하반기)	-	18 (26년 상반기)	교각(P1) 균열(0.3mm미만)

손상현황			
			
19 (25년 하반기)	-	19 (26년 상반기)	교각(P1) 균열(0.3mm미만)

01-37 온직1교(평택)

부재별 전경



교면포장 전경



신축이음장치 전경



바닥판하면 전경



거더 전경






교대 전경




교각 전경






손상현황

			
01 (25년 하반기)	—	01 (26년 상반기)	교면포장(S1) 포장 균열
			
02 (25년 하반기)	—	02 (26년 상반기)	교면포장(S2) 접속부 파손
			
03 (25년 하반기)	—	03 (26년 상반기)	방호벽(S1) 중분대 균열(0.3mm미만)

손상현황

			
04 (25년 하반기)	방호벽(S2) 균열(0.3mm미만)	04 (26년 상반기)	방호벽(S2) 균열(0.3mm미만)
			
05 (25년 하반기)	-	05 (26년 상반기)	방호벽(S2) 중분대 균열(0.3mm미만)
			
06 (25년 하반기)	신축이음(A1) 후타재 균열(0.3mm미만)	06 (26년 상반기)	신축이음(A1) 후타재 균열(0.3mm미만)



손상현황

			
07 (25년 하반기)	-	07 (26년 상반기)	신축이음(A1) 후타재 파손
			
08 (25년 하반기)	신축이음(A2) 본체 부식	08 (26년 상반기)	신축이음(A2) 본체 부식
			
09 (25년 하반기)	신축이음(A2) 이물질퇴적	09 (26년 상반기)	신축이음(A2) 이물질퇴적



손상현황

10 (25년 하반기)	-	10 (26년 상반기)	배수시설(S1) 배수구 막힘
11 (25년 하반기)	바닥판하면(S1) 백태	11 (26년 상반기)	바닥판하면(S1) 백태
12 (25년 하반기)	바닥판하면(S1) 층분리	12 (26년 상반기)	바닥판하면(S1) 층분리


손상현황

			
13 (25년 하반기)	거더(S1) 층분리	13 (26년 상반기)	거더(S1) 층분리
			
14 (25년 하반기)	-	14 (26년 상반기)	교량받침(A1-SH2) 무수축물탈 균열(0.3mm미만)
			
15 (25년 하반기)	-	15 (26년 상반기)	교량받침(P1-SH2) 무수축물탈 균열(0.3mm미만)

손상현황

			
16 (25년 하반기)	-	16 (26년 상반기)	교량받침(P1-SH5) 받침콘크리트 균열(0.3mm미만)
			
17 (25년 하반기)	교대(A1) 균열(0.3mm미만)	17 (26년 상반기)	교대(A1) 균열(0.3mm미만)
			
18 (25년 하반기)	-	18 (26년 상반기)	교각(P1) 균열(0.3mm미만)

손상현황

			
19 (25년 하반기)	교각(P1) 망상균열	19 (26년 상반기)	교각(P1) 망상균열

01-38 온직천교(익산)


부재별 전경



교면포장 전경



신축이음장치 전경



바닥판하면 전경



거더 전경






교대 전경





교각 전경



손상현황

			
01 (25년 하반기)	—	01 (26년 상반기)	교면포장(S1) 접속부 파손
			
02 (25년 하반기)	—	02 (26년 상반기)	교면포장(S2) 포장 균열
			
03 (25년 하반기)	—	03 (26년 상반기)	교면포장(S3) 포장 망상균열



손상현황

			
04 (25년 하반기)	방호벽(S1) 균열(0.3mm이상)	04 (26년 상반기)	방호벽(S1) 균열(0.3mm이상)
			
05 (25년 하반기)	방호벽(S2) 균열(0.3mm미만)	05 (26년 상반기)	방호벽(S2) 균열(0.3mm미만)
			
06 (25년 하반기)	-	06 (26년 상반기)	방호벽(S3) 균열부백태



손상현황

			
07 (25년 하반기)	방호벽(S3) 중분대 파손	07 (26년 상반기)	방호벽(S3) 중분대 파손
			
08 (25년 하반기)	신축이음(A1) 후타재 균열(0.3mm미만)	08 (26년 상반기)	신축이음(A1) 후타재 균열(0.3mm미만)
			
09 (25년 하반기)	신축이음(A2) 이물질퇴적	09 (26년 상반기)	신축이음(A2) 이물질퇴적



손상현황

			
10 (25년 하반기)	—	10 (26년 상반기)	신축이음(A2) 본체 부식
			
11 (25년 하반기)	—	11 (26년 상반기)	배수시설(S3) 배수구 막힘
			
12 (25년 하반기)	바닥판하면(S1) 균열부백태	12 (26년 상반기)	바닥판하면(S1) 균열부백태

손상현황

			
13 (25년 하반기)	바닥판하면(S2) 균열부백태	13 (26년 상반기)	바닥판하면(S2) 균열부백태
			
14 (25년 하반기)	-	14 (26년 상반기)	교량받침(A2-SH1) 무수축물탈 균열(0.3mm미만)
			
15 (25년 하반기)	-	15 (26년 상반기)	교량받침(P1-SH3) 무수축물탈 균열(0.3mm미만)

손상현황

			
16 (25년 하반기)	-	16 (26년 상반기)	교량받침(P1-SH5) 받침콘크리트 파손
			
17 (25년 하반기)	-	17 (26년 상반기)	교량받침(P2-SH1) 받침콘크리트 균열(0.3mm미만)
			
18 (25년 하반기)	교대(A1) 균열(0.3mm미만)	18 (26년 상반기)	교대(A1) 균열(0.3mm미만)

손상현황

			
19 (25년 하반기)	교대(A2) 망상균열	19 (26년 상반기)	교대(A2) 망상균열

01-39 온직천교(평택)


부재별 전경



교면포장 전경



신축이음장치 전경



바닥판하면 전경



거더 전경




교대 전경







교각 전경

손상현황			
01 (25년 하반기)	-	01 (26년 상반기)	방호벽(S1) 균열(0.3mm미만)
02 (25년 하반기)	방호벽(S2) 균열(0.3mm미만)	02 (26년 상반기)	방호벽(S2) 균열(0.3mm미만)
03 (25년 하반기)	방호벽(S3) 균열(0.3mm이상)	03 (26년 상반기)	방호벽(S3) 균열(0.3mm이상)

손상현황

			
04 (25년 하반기)	신축이음(A1) 후타재 균열(0.3mm미만)	04 (26년 상반기)	신축이음(A1) 후타재 균열(0.3mm미만)
			
05 (25년 하반기)	—	05 (26년 상반기)	신축이음(A1) 이물질퇴적
			
06 (25년 하반기)	신축이음(A2) 이물질퇴적	06 (26년 상반기)	신축이음(A2) 이물질퇴적




손상현황

			
07 (25년 하반기)	—	07 (26년 상반기)	신축이음(A2) 본체 부식
			
08 (25년 하반기)	—	08 (26년 상반기)	신축이음(A2) 이물질퇴적
			
09 (25년 하반기)	—	09 (26년 상반기)	배수시설(S3) 배수구 막힘



손상현황

10 (25년 하반기)	-	10 (26년 상반기)	바닥판하면(S1) 균열(0.3mm미만)
11 (25년 하반기)	-	11 (26년 상반기)	바닥판하면(S3) 화재흔적, 벌집
12 (25년 하반기)	-	12 (26년 상반기)	교량받침(A1-SH1) 무수축물탈 균열(0.3mm미만)


손상현황

			
13 (25년 하반기)	-	13 (26년 상반기)	교량받침(A1-SH3) 무수축물탈 균열(0.3mm미만)
			
14 (25년 하반기)	-	14 (26년 상반기)	교량받침(A1-SH4) 무수축물탈 균열(0.3mm미만)
			
15 (25년 하반기)	-	15 (26년 상반기)	교량받침(P2-SH02) 받침콘크리트 균열(0.3mm미만)

손상현황

			
16 (25년 하반기)	-	16 (26년 상반기)	교량받침(P2-SH02) 받침콘크리트 백태
			
17 (25년 하반기)	-	17 (26년 상반기)	교량받침(A2-SH3) 스토퍼 협착
			
18 (25년 하반기)	교대(A1) 균열(0.3mm미만)	18 (26년 상반기)	교대(A1) 균열(0.3mm미만) -보수

손상현황

			
19 (25년 하반기)	교대(A1) 균열부백테	19 (26년 상반기)	교대(A1) 균열부백테 -보수
			
20 (25년 하반기)	-	20 (26년 상반기)	교대(A2) 망상균열

01-40 용천교

부재별 전경



교면포장 전경



신축이음장치 전경



바닥판하면 전경



거더 전경






교대 전경






교각 전경




손상현황

			
01 (25년 하반기)	—	01 (26년 상반기)	교면포장 평택방향(S1) 접속부 포장균열(0.3mm미만)
			
02 (25년 하반기)	—	02 (26년 상반기)	방호벽 평택방향(S3) 균열(0.3mm미만)
			
03 (25년 하반기)	—	03 (26년 상반기)	신축이음 평택방향(A1) 후타재 충분리


손상현황

			
04 (25년 하반기)	—	04 (26년 상반기)	신축이음 평택방향(A1) 후타재 파손
			
05 (25년 하반기)	—	05 (26년 상반기)	신축이음 평택방향(A2) 본체 부식
			
06 (25년 하반기)	신축이음 평택방향(A2) 이물질퇴적	06 (26년 상반기)	신축이음 평택방향(A2) 이물질퇴적



손상현황

			
07 (25년 하반기)	—	07 (26년 상반기)	신축이음 익산방향(A1) 후타재 균열(0.3mm미만)
			
08 (25년 하반기)	신축이음 익산방향(A1) 후타재 파손	08 (26년 상반기)	신축이음 익산방향(A1) 후타재 파손
			
09 (25년 하반기)	—	09 (26년 상반기)	신축이음 익산방향(A2) 본체 부식


손상현황

			
10 (25년 하반기)	바닥판하면(S1) 균열(0.3mm미만)	10 (26년 상반기)	바닥판하면(S1) 균열(0.3mm미만)
			
11 (25년 하반기)	거더(S1-G4) 파손	11 (26년 상반기)	거더(S1-G4) 파손
			
12 (25년 하반기)	교량받침(P1-SH01) 받침콘크리트 재료분리	12 (26년 상반기)	교량받침(P1-SH01) 받침콘크리트 재료분리

손상현황

			
13 (25년 하반기)	—	13 (26년 상반기)	교량받침(P1-SH08) 받침콘크리트 재료분리
			
14 (25년 하반기)	—	14 (26년 상반기)	교량받침(P1-SH09) 무수축물탈 박락
			
15 (25년 하반기)	교대(A2) 균열(0.3mm미만)	15 (26년 상반기)	교대(A2) 균열(0.3mm미만)

손상현황



16
(25년 하반기)

교대(A2) 균열부백테

16
(26년 상반기)

교대(A2) 균열부백테



17
(25년 하반기)

교대(A2) 법면보호블럭 침하



17
(26년 상반기)

교대(A2)
법면보호블럭 침하 - 보수

01-41 월곡2교(익산)

부재별 전경



교면포장 전경



신축이음장치 전경




바닥판하면 전경



거더 전경





교대 전경




교각 전경

손상현황

			
01 (25년 하반기)	—	01 (26년 상반기)	신축이음 (A1) 후타재 균열 (0.3mm미만)
			
02 (25년 하반기)	—	02 (26년 상반기)	신축이음 (A1) 이물질퇴적
			
03 (25년 하반기)	신축이음 (A2) 후타재 균열 (0.3mm미만)	03 (26년 상반기)	신축이음 (A2) 후타재 균열 (0.3mm미만)

손상현황

			
04 (25년 하반기)	신축이음 (A2) 이물질퇴적	04 (26년 상반기)	신축이음 (A2) 이물질퇴적
			
		05 (26년 상반기)	신축이음(A2) 본체 부식
05 (25년 하반기)	-		
06 (25년 하반기)	-		
06 (25년 하반기)	-	06 (26년 상반기)	교량받침 (P1-SH01) 무수축물탈 균열(0.3mm미만)

손상현황

07 (25년 하반기)	-	07 (26년 상반기)	교량받침(P1-SH02) 받침콘크리트 균열(0.3mm미만)
08 (25년 하반기)	-	08 (26년 상반기)	교량받침(P1-SH07) 무수축물탈 균열(0.3mm미만)
09 (25년 하반기)	-	09 (26년 상반기)	교량받침(P1-SH10) 무수축물탈 균열(0.3mm미만)

손상현황

10 (25년 하반기)	-	10 (26년 상반기)	교량받침 (P2-SH02) 무수축물탈 균열(0.3mm미만)
11 (25년 하반기)	-	11 (26년 상반기)	교량받침 (P2-SH09) 무수축물탈 균열(0.3mm미만)

01-42 월곡2교(평택)

부재별 전경




교면포장 전경



신축이음장치 전경



바닥판하면 전경



거더 전경



교대 전경




교각 전경



손상현황

			
01 (25년 하반기)	—	01 (26년 상반기)	신축이음 (A1) 후타재 균열 (0.3mm미만)
			
02 (25년 하반기)	—	02 (26년 상반기)	신축이음 (A1) 이물질퇴적
			
03 (25년 하반기)	—	03 (26년 상반기)	신축이음 (A2) 본체 부식

손상현황


			
04 (25년 하반기)	신축이음(A2) 이물질퇴적	04 (26년 상반기)	신축이음(A2) 이물질퇴적
			
05 (25년 하반기)	-	05 (26년 상반기)	신축이음(A2) 후타재 균열(0.3mm미만)
			
06 (25년 하반기)	바닥판하면(S1) 망상균열	06 (26년 상반기)	바닥판하면(S1) 망상균열

손상현황


			
07 (25년 하반기)	바닥판하면(S1) 균열(0.3mm미만)	07 (26년 상반기)	바닥판하면(S1) 균열(0.3mm미만)
			
08 (25년 하반기)	—	08 (26년 상반기)	교대(A2) 균열(0.3mm미만)
			
09 (25년 하반기)	—	09 (26년 상반기)	교대(A2) 백태

01-43 월곡3교

부재별 전경




교면포장 전경



신축이음장치 전경



바닥판하면 전경



거더 전경





교대 전경





교대 전경

손상현황

			
01 (25년 하반기)	—	01 (26년 상반기)	신축이음 평택방향(A1) 후타재 균열 (0.3mm미만)
			
02 (25년 하반기)	—	02 (26년 상반기)	신축이음 평택방향(A1) 후타재 충분리
			
03 (25년 하반기)	신축이음 평택방향(A2) 이물질퇴적	03 (26년 상반기)	신축이음 평택방향(A2) 이물질퇴적



손상현황

			
04 (25년 하반기)	—	04 (26년 상반기)	신축이음 평택방향(A2) 본체부식
			
05 (25년 하반기)	—	05 (26년 상반기)	신축이음 익산방향(A1) 후타재 균열(0.3mm미만)
			
06 (25년 하반기)	신축이음 익산방향(A1) 이물질퇴적	06 (26년 상반기)	신축이음 익산방향(A1) 이물질퇴적


손상현황

07 (25년 하반기)	—	07 (26년 상반기)	신축이음 익산방향(A2) 본체 부식
08 (25년 하반기)	—	08 (26년 상반기)	신축이음 익산방향(A2) 후타재 균열(0.3mm미만)
09 (25년 하반기)	—	09 (26년 상반기)	교량받침(A2-SH1) 무수축물탈 균열(0.3mm미만)

손상현황

			
		10 (25년 하반기)	10 (26년 상반기) 교량받침(A2-SH5) 무수축물탈 균열(0.3mm미만)
			
		11 (25년 하반기) 거더(S1-G4) 파손	11 (26년 상반기) 교량받침(A2-SH8) 무수축물탈 균열(0.3mm미만)
			
12 (25년 하반기)	교대(A1) 균열(0.3mm미만)	12 (26년 상반기)	교대(A1) 균열(0.3mm미만)

손상현황

			
13 (25년 하반기)	교대(A1) 균열부백테	13 (26년 상반기)	교대(A1) 균열부백테
			
14 (25년 하반기)	-	14 (26년 상반기)	교대(A2) 균열(0.3mm미만)

01-44 월선2교(익산)

부재별 전경



교면포장 전경



신축이음장치 전경



바닥판하면 전경



거더 전경






교대 전경





교각 전경

손상현황


			
01 (25년 하반기)	교면포장(S1) 포장 망상균열	01 (26년 상반기)	교면포장(S1) 포장 망상균열
			
02 (25년 하반기)	—	02 (26년 상반기)	교면포장(S2) 포장 균열(0.3mm이상)
			
03 (25년 하반기)	교면포장(S4) 포장 균열(0.3mm미만)	03 (26년 상반기)	교면포장(S4) 포장 균열(0.3mm미만)

			
04 (25년 하반기)	신축이음(A1) 이물질퇴적	04 (26년 상반기)	신축이음(A1) 이물질퇴적
			
05 (25년 하반기)	-	05 (26년 상반기)	신축이음(A1) 후타재 균열(0.3mm미만)
			
06 (25년 하반기)	신축이음(A2) 이물질퇴적	06 (26년 상반기)	신축이음(A2) 이물질퇴적

손상현황

			
07 (25년 하반기)	-	07 (26년 상반기)	신축이음(A2) 후타재 균열(0.3mm미만)
			
08 (25년 하반기)	배수시설(S3) 배수구 막힘	08 (26년 상반기)	배수시설(S3) 배수구 막힘
			
09 (25년 하반기)	바닥판하면(S4) 균열(0.3mm미만)	09 (26년 상반기)	바닥판하면(S4) 균열(0.3mm미만)

손상현황

			
10 (25년 하반기)	바닥판하면(S4) 균열부백태	10 (26년 상반기)	바닥판하면(S4) 균열부백태
			
		11 (26년 상반기)	바닥판하면(S4) 파손
11 (25년 하반기)	—	11 (26년 상반기)	바닥판하면(S4) 파손
			
12 (25년 하반기)	거더(S1-G3) 재료분리	12 (26년 상반기)	거더(S1-G3) 재료분리



손상현황

13 (25년 하반기)	-	13 (26년 상반기)	거더(S1-G3) 파손
14 (25년 하반기)	-	14 (26년 상반기)	거더(S4-G1) 균열(0.2mm이상)
15 (25년 하반기)	거더(S4-G1) 박락	15 (26년 상반기)	거더(S4-G1) 박락



손상현황

16 (25년 하반기)	-	16 (26년 상반기)	교량받침 (A1-SH4) 볼트부식
17 (25년 하반기)	-	17 (26년 상반기)	교량받침 (P2-SH01) 받침콘크리트 망상균열
18 (25년 하반기)	-	18 (26년 상반기)	교량받침 (P3-SH01) 무수축물탈 균열 (0.3mm미만)

손상현황

			
19 (25년 하반기)	—	19 (26년 상반기)	교량받침 (P3-SH07) 무수축물탈 파손
			
20 (25년 하반기)	—	20 (26년 상반기)	교량받침 (P3-SH09) 받침콘크리트 재료분리
			
21 (25년 하반기)	교대 (A1) 균열 (0.3mm미만)	21 (26년 상반기)	교대 (A1) 균열 (0.3mm미만)

손상현황

			
22 (25년 하반기)	교대(A1) 균열부백태	22 (26년 상반기)	교대(A1) 균열부백태
			
23 (25년 하반기)	교대(A1) 누수흔적	23 (26년 상반기)	교대(A1) 누수흔적
			
24 (25년 하반기)	-	24 (26년 상반기)	교대(A1) 파손 및 철근노출

손상현황

25 (25년 하반기)	교각(P1) 망상균열	25 (26년 상반기)	교각(P1) 망상균열
26 (25년 하반기)	교각(P1) 파손	26 (26년 상반기)	교각(P1) 파손
		27 (26년 상반기)	교각(P2) 균열(0.3mm이상)
27 (25년 하반기)	교각(P2) 균열(0.3mm이상)	27 (26년 상반기)	교각(P2) 균열(0.3mm이상)

01-45 월선2교(평택)

부재별 전경



교면포장 전경



신축이음장치 전경



바닥판하면 전경



거더 전경





교대 전경




교각 전경



손상현황

			
01 (25년 하반기)	—	01 (26년 상반기)	교면포장(S1) 포장 망상균열
			
02 (25년 하반기)	—	02 (26년 상반기)	교면포장(S2) 포장 망상균열
			
03 (25년 하반기)	교면포장(S4) 포장 균열(0.3mm미만)	03 (26년 상반기)	교면포장(S4) 포장 균열(0.3mm미만)



손상현황

			
04 (25년 하반기)	방호벽(S3) 균열(0.3mm미만)	04 (26년 상반기)	방호벽(S3) 균열(0.3mm미만)
			
05 (25년 하반기)	-	05 (26년 상반기)	방호벽(S4) 접속부 굽힘
			
06 (25년 하반기)	신축이음(A1) 후타재 균열(0.3mm미만)	06 (26년 상반기)	신축이음(A1) 후타재 균열(0.3mm미만)

손상현황

			
07 (25년 하반기)	-	07 (26년 상반기)	신축이음(A2) 후타재 균열(0.3mm미만)
			
08 (25년 하반기)	신축이음(A2) 이물질퇴적	08 (26년 상반기)	신축이음(A2) 이물질퇴적
			
09 (25년 하반기)	바닥판하면(S1) 균열(0.3mm미만)	09 (26년 상반기)	바닥판하면(S1) 균열(0.3mm미만)

손상현황

			
10 (25년 하반기)	-	10 (26년 상반기)	바닥판하면(S1) 망상균열
			
11 (25년 하반기)	바닥판하면(S3) 균열(0.3mm미만)	11 (26년 상반기)	바닥판하면(S3) 균열(0.3mm미만)
			
12 (25년 하반기)	바닥판하면(S4) 층분리	12 (26년 상반기)	바닥판하면(S4) 층분리


손상현황

13 (25년 하반기)	-	13 (26년 상반기)	교량받침(A2-SH1) 플레이트부식
14 (25년 하반기)	-	14 (26년 상반기)	교량받침(P2-SH04) 무수축물탈 균열(0.3mm미만)
15 (25년 하반기)	-	15 (26년 상반기)	교량받침(P2-SH04) 무수축물탈 단면불량



손상현황

			
16 (25년 하반기)	—	16 (26년 상반기)	교량받침(P2-SH07) 받침콘크리트 균열(0.3mm미만)
			
17 (25년 하반기)	—	17 (26년 상반기)	교량받침(P2-SH01) 받침콘크리트 망상균열
			
18 (25년 하반기)	—	18 (26년 상반기)	교량받침(P3-SH06) 무수축물탈 균열(0.3mm미만)

손상현황

			
19 (25년 하반기)	교대(A1) 박락	19 (26년 상반기)	교대(A1) 박락
			
20 (25년 하반기)	교대(A2) 균열(0.3mm미만)	20 (26년 상반기)	교대(A2) 균열(0.3mm미만)
			
21 (25년 하반기)	교각(P1) 균열(0.3mm미만)	21 (26년 상반기)	교각(P1) 균열(0.3mm미만)

손상현황

			
22 (25년 하반기)	교각(P2) 균열(0.3mm미만)	22 (26년 상반기)	교각(P2) 균열(0.3mm미만)
			
23 (25년 하반기)	—	23 (26년 상반기)	교각(P2) 균열(0.3mm미만)
			
24 (25년 하반기)	—	24 (26년 상반기)	교각(P2) 파손

01-46 은사천교


부재별 전경




교면포장 전경




신축이음장치 전경




바닥판하면 전경



거더 전경






교대 전경









교각 전경



손상현황

			
01 (25년 하반기)	교면포장 평택방향(S1) 포장 균열(0.3mm이상)	01 (26년 상반기)	교면포장 평택방향(S1) 포장 균열(0.3mm이상)
			
02 (25년 하반기)	—	02 (26년 상반기)	교면포장 익산방향(S1) 접속부 파손
			
03 (25년 하반기)	교면포장 익산방향(S1) 포장 균열(0.3mm미만)	03 (26년 상반기)	교면포장 익산방향(S1) 포장 균열(0.3mm미만)



손상현황



			
			
			
			
			
			

손상현황

			
07 (25년 하반기)	-	07 (26년 상반기)	방호벽 익산방향(S1) 파손
			
08 (25년 하반기)	-	08 (26년 상반기)	배수시설 익산방향(S1) 배수구 막힘
			
09 (25년 하반기)	바닥판하면(S1) 망상균열	09 (26년 상반기)	바닥판하면(S1) 망상균열

손상현황

			
10 (25년 하반기)	바닥판하면(S1) 균열부백태	10 (26년 상반기)	바닥판하면(S1) 균열부백태
			
11 (25년 하반기)	-	11 (26년 상반기)	교량받침(A2-SH1) 무수축물탈 균열(0.3mm미만)
			
12 (25년 하반기)	-	12 (26년 상반기)	교량받침(A2-SH6) 무수축물탈 박락

			
13 (25년 하반기)	교대(A1) 균열(0.3mm미만)	13 (26년 상반기)	교대(A1) 균열(0.3mm미만)
			
14 (25년 하반기)	교대(A1) 백태	14 (26년 상반기)	교대(A1) 백태
			
15 (25년 하반기)	교대(A2) 망상균열	15 (26년 상반기)	교대(A2) 망상균열

			
16 (25년 하반기)	교대(A2) 파손	16 (26년 상반기)	교대(A2) 파손

01-47 은산천1교


부재별 전경



교면포장 전경



신축이음장치 전경




바닥판하면 전경



거더 전경







교대 전경




교각 전경




손상현황

			
01 (25년 하반기)	—	01 (26년 상반기)	교면포장 평택방향(S2) 포장 균열 (0.3mm미만)
			
02 (25년 하반기)	—	02 (26년 상반기)	교면포장 평택방향(S2) 포장 망상균열
			
03 (25년 하반기)	—	03 (26년 상반기)	교면포장 익산방향(S2) 포장 망상균열




손상현황

			
04 (25년 하반기)	—	04 (26년 상반기)	교면포장 익산방향(S2) 접속부 균열 (0.3mm이상)
			
05 (25년 하반기)	방호벽 평택방향(S1) 균열 (0.3mm이상)	05 (26년 상반기)	방호벽 평택방향(S1) 균열 (0.3mm이상)
			
06 (25년 하반기)	방호벽 평택방향(S2) 균열 (0.3mm미만)	06 (26년 상반기)	방호벽 평택방향(S2) 균열 (0.3mm미만)





손상현황

			
07 (25년 하반기)	-	07 (26년 상반기)	방호벽 익산방향(S1) 중앙분리대 균열 (0.3mm미만)
			
08 (25년 하반기)	방호벽 익산방향(S1) 중앙분리대 균열 (0.3mm이상)	08 (26년 상반기)	방호벽 익산방향(S1) 중앙분리대 균열 (0.3mm이상)
			
09 (25년 하반기)	-	09 (26년 상반기)	신축이음 평택방향(A1) 고무재 열화

손상현황

			
10 (25년 하반기)	—	10 (26년 상반기)	신축이음 평택방향(A2) 이물질퇴적
			
11 (25년 하반기)	—	11 (26년 상반기)	신축이음 익산방향(A1) 이물질퇴적
			
12 (25년 하반기)	—	12 (26년 상반기)	신축이음 익산방향(A2) 이물질퇴적

손상현황

			
13 (25년 하반기)	-	13 (26년 상반기)	배수시설 익산방향(S1) 배수구 막힘
			
14 (25년 하반기)	-	14 (26년 상반기)	배수시설(A2) 배수관 시공불량
			
15 (25년 하반기)	-	15 (26년 상반기)	교량받침(A2-SH3) 탄성패드 롤오버

손상현황


16 (25년 하반기)	-	16 (26년 상반기)	교량받침(A2-SH7) 탄성패드 롤오버
17 (25년 하반기)	-	17 (26년 상반기)	교대(A2) 토사유실

01-48 장벌교

부재별 전경



교면포장 전경



신축이음장치 전경



바닥판하면 전경



거더 전경





교대 전경



교대 전경


손상현황

			
01 (25년 하반기)	—	01 (26년 상반기)	교면포장 평택방향(S1) 포장 마모
			
02 (25년 하반기)	교면포장 평택방향(S2) 포장 균열(0.3mm미만)	02 (26년 상반기)	교면포장 평택방향(S2) 포장 균열(0.3mm미만)
			
03 (25년 하반기)	교면포장 평택방향(S3) 포장 마모	03 (26년 상반기)	교면포장 평택방향(S3) 포장 마모




손상현황

04 (25년 하반기)	-	04 (26년 상반기)	교면포장 평택방향(S3) 포장 파손
05 (25년 하반기)	방호벽 평택방향(S2) 균열(0.3mm미만)	05 (26년 상반기)	방호벽 평택방향(S2) 균열(0.3mm미만)
06 (25년 하반기)	방호벽 평택방향(S2) 균열부백태	06 (26년 상반기)	방호벽 평택방향(S2) 균열부백태



손상현황

			
		07 (25년 하반기)	—
		07 (26년 상반기)	방호벽 평택방향(S3) 균열부백테
		08 (25년 하반기)	방호벽 익산방향(S1) 교명판 파손
		08 (26년 상반기)	방호벽 익산방향(S1) 교명판 파손
			
		09 (25년 하반기)	—
		09 (26년 상반기)	신축이음 평택방향(A2) 고무재 파손




손상현황

			
10 (25년 하반기)	거더(S3-G8) 망상균열	10 (26년 상반기)	거더(S3-G8) 망상균열
			
11 (25년 하반기)	-	11 (26년 상반기)	교량받침(P1-SH02) 무수축물탈 균열(0.3mm미만)
			
12 (25년 하반기)	-	12 (26년 상반기)	교량받침(P1-SH11) 받침콘크리트 균열(0.3mm미만)

손상현황


			
		13 (25년 하반기)	13 (26년 상반기) 교량받침(P2-SH05) 받침콘크리트 잡철물
			
		14 (25년 하반기)	14 (26년 상반기) 교량받침(P2-SH09) 무수축물탈 균열(0.3mm미만)
			
15 (25년 하반기)	교대(A1) 균열(0.3mm미만)	15 (26년 상반기)	교대(A1) 균열(0.3mm미만)

손상현황

			
16 (25년 하반기)	교대(A1) 백태	16 (26년 상반기)	교대(A1) 백태
			
17 (25년 하반기)	-	17 (26년 상반기)	교대(A2) 균열(0.3mm미만)
			
18 (25년 하반기)	-	18 (26년 상반기)	교대(A2) 균열부백태

01-49 장수1교

부재별 전경



교면포장 전경



신축이음장치 전경



바닥판하면 전경



강 아치 전경



교대 전경



교각 전경





손상현황

01 (25년 하반기)	—	01 (26년 상반기)	방호벽 평택방향(S1) 방음벽 유리 파손
02 (25년 하반기)	방호벽 평택방향(S2) 방음벽 유리 파손	02 (26년 상반기)	방호벽 평택방향(S2) 방음벽 유리 파손
03 (25년 하반기)	방호벽 평택방향(S2) 중앙분리대 균열(0.3mm이상)	03 (26년 상반기)	방호벽 평택방향(S2) 중앙분리대 균열(0.3mm이상)


손상현황

04 (25년 하반기)	—	04 (26년 상반기)	방호벽 익산방향(S1) 균열 (0.3mm미만)
05 (25년 하반기)	방호벽 익산방향(S2) 균열 (0.3mm이상)	05 (26년 상반기)	방호벽 익산방향(S2) 균열 (0.3mm이상)
06 (25년 하반기)	신축이음 평택방향(A1) 후타재 균열 (0.3mm미만)	06 (26년 상반기)	신축이음 평택방향(A1) 후타재 균열 (0.3mm미만)


손상현황

			
07 (25년 하반기)	신축이음 평택방향(P2) 후타재 균열(0.3mm미만)	07 (26년 상반기)	신축이음 평택방향(P2) 후타재 균열(0.3mm미만)
			
08 (25년 하반기)	—	08 (26년 상반기)	신축이음 평택방향(A2) 후타재 균열(0.3mm미만)
			
09 (25년 하반기)	—	09 (26년 상반기)	신축이음 익산방향(A1) 후타재 균열(0.3mm미만)



손상현황

			
10 (25년 하반기)	—	10 (26년 상반기)	신축이음 익산방향(P1) 후타재 균열 (0.3mm미만)
			
11 (25년 하반기)	신축이음 익산방향(A2) 이물질퇴적	11 (26년 상반기)	신축이음 익산방향(A2) 이물질퇴적
			
12 (25년 하반기)	—	12 (26년 상반기)	배수시설(P1) 배수관 누수




손상현황

			
13 (25년 하반기)	바닥판하면(S1) 균열(0.3mm미만)	13 (26년 상반기)	바닥판하면(S1) 균열(0.3mm미만)
			
14 (25년 하반기)	바닥판하면(S1) 망상균열	14 (26년 상반기)	바닥판하면(S1) 망상균열
			
15 (25년 하반기)	—	15 (26년 상반기)	바닥판하면(S1) 파손 및 철근노출

손상현황

			
16 (25년 하반기)	—	16 (26년 상반기)	바닥판하면(S2) 파손 및 철근노출
			
17 (25년 하반기)	—	17 (26년 상반기)	바닥판하면(S3) 망상균열
			
18 (25년 하반기)	가로보(S2) 백태	18 (26년 상반기)	가로보(S2) 백태

손상현황

			
		19 (25년 하반기)	가로보(S2) 박락
			
		20 (25년 하반기)	가로보(S2) 균열부백태
			
		21 (25년 하반기)	-
		21 (26년 상반기)	가로보(S2) 누수흔적 및 백태




손상현황

22 (25년 하반기)	—	22 (26년 상반기)	교량받침 (A2-SH07) 받침콘크리트 재료분리
23 (25년 하반기)	—	23 (26년 상반기)	교량받침 (P1-SH02) 받침콘크리트 균열(0.3mm미만)
24 (25년 하반기)	—	24 (26년 상반기)	교량받침 (P2-SH02) 무수축물탈 균열(0.3mm미만)



손상현황

25 (25년 하반기)	—	25 (26년 상반기)	교량받침 (P2-SH03) 무수축물탈 파손
26 (25년 하반기)	—	26 (26년 상반기)	교량받침 (P2-SH03) 받침콘크리트 재료분리
27 (25년 하반기)	—	27 (26년 상반기)	교량받침 (P2-SH10) 받침콘크리트 충분리




손상현황

			
28 (25년 하반기)	—	28 (26년 상반기)	교대(A1) 날개벽 접속부 이격
			
29 (25년 하반기)	—	29 (26년 상반기)	교대(A1) 날개벽 접속부 실란트파손
			
30 (25년 하반기)	—	30 (26년 상반기)	교대(A2) 누수흔적

손상현황

			
31 (25년 하반기)	—	31 (26년 상반기)	교각(P1) 균열(0.3mm미만)
			
32 (25년 하반기)	—	32 (26년 상반기)	교각(P1) 균열부백태
			
33 (25년 하반기)	교각(P1) 망상균열	33 (26년 상반기)	교각(P1) 망상균열

손상현황

			
34 (25년 하반기)	—	34 (26년 상반기)	교각(P1) 가동부 토사유실
			
35 (25년 하반기)	—	35 (26년 상반기)	교각(P2) 균열(0.3mm미만)
			
36 (25년 하반기)	교각(P2) 균열부백태	36 (26년 상반기)	교각(P2) 균열부백태

손상현황

			
37 (25년 하반기)	—	37 (26년 상반기)	교각(P2) 누수흔적
			
38 (25년 하반기)	—	38 (26년 상반기)	교각(P2) 균열(0.3mm미만)
			
39 (25년 하반기)	—	39 (26년 상반기)	점검시설(A1) 점검문 협착

01-50 장승1교

부재별 전경



교면포장 전경



신축이음장치 전경



바닥판하면 전경







거더 전경




교량받침 전경




교대 전경

손상현황			
			
01 (25년 하반기)	—	01 (26년 상반기)	교면포장 익산방향(S1) 접속부 마모
			
02 (25년 하반기)	—	02 (26년 상반기)	교면포장 평택방향(SS1) 접속부 망상균열
			
03 (25년 하반기)	—	03 (26년 상반기)	방호벽 익산방향(S1) 균열부백태


손상현황

			
04 (25년 하반기)	방호벽 평택방향(S1) 균열(0.3mm미만)	04 (26년 상반기)	방호벽 평택방향(S1) 균열(0.3mm미만)
			
05 (25년 하반기)	신축이음 익산방향(A1) 부식	05 (26년 상반기)	신축이음 익산방향(A1) 부식
			
06 (25년 하반기)	-	06 (26년 상반기)	신축이음 익산방향(A2) 후타재 균열(0.3mm미만)




손상현황

			
07 (25년 하반기)	신축이음 평택방향(A1) 이물질퇴적	07 (26년 상반기)	신축이음 평택방향(A1) 이물질퇴적
			
08 (25년 하반기)	교량받침 (A1-SH6) 받침콘크리트 재료분리	08 (26년 상반기)	교량받침 (A1-SH6) 받침콘크리트 재료분리
			
		09 (25년 하반기)	—

손상현황

			
10 (25년 하반기)	—	10 (26년 상반기)	교량받침 (A2-SH6) 탄성패드 롤오버
			
11 (25년 하반기)	거더(S1-G8) 망상균열	11 (26년 상반기)	거더(S1-G8) 망상균열
			
12 (25년 하반기)	교대(A1) 균열(0.3mm미만)	12 (26년 상반기)	교대(A1) 균열(0.3mm미만)

손상현황

			
13 (25년 하반기)	—	13 (26년 상반기)	교대(A2) 균열(0.3mm미만)
			
14 (25년 하반기)	—	14 (26년 상반기)	교대(A2) 균열부백태
			
15 (25년 하반기)	교대(A2) 백태	15 (26년 상반기)	교대(A2) 백태

01-51 장승천교(익산)

부재별 전경



교면포장 전경



신축이음장치 전경



바닥판하면 전경



교량받침 전경







교대 전경





교각 전경

손상현황

			
01 (25년 하반기)	—	01 (26년 상반기)	교면포장(S1) 접속부 파손
			
02 (25년 하반기)	—	02 (26년 상반기)	방호벽(S1) 균열(0.3mm미만)
			
03 (25년 하반기)	—	03 (26년 상반기)	방호벽(S1) 중분대 균열(0.3mm미만)


손상현황

			
04 (25년 하반기)	신축이음(A1) 이물질퇴적	04 (26년 상반기)	신축이음(A1) 이물질퇴적
			
05 (25년 하반기)	신축이음(A2) 부식	05 (26년 상반기)	신축이음(A2) 부식
			
06 (25년 하반기)	-	06 (26년 상반기)	신축이음(A2) 후타재 균열(0.3mm미만)


손상현황

			
07 (25년 하반기)	—	07 (26년 상반기)	교량받침 (P1-SH1) 무수축물탈 파손
			
08 (25년 하반기)	—	08 (26년 상반기)	교량받침 (P1-SH7) 무수축물탈 균열 (0.3mm미만)
			
09 (25년 하반기)	—	09 (26년 상반기)	바닥판하면 (S1) 재료분리

손상현황

			
10 (25년 하반기)	바닥판하면(S2) 박락	10 (26년 상반기)	바닥판하면(S2) 박락
			
11 (25년 하반기)	—	11 (26년 상반기)	거더(S2-G4) 망상균열
			
12 (25년 하반기)	가로보(S1-G1~2) 재료분리	12 (26년 상반기)	가로보(S1-G1~2) 재료분리

손상현황

			
13 (25년 하반기)	가로보(S1-G3~4) 재료분리	13 (26년 상반기)	가로보(S1-G3~4) 재료분리
			
14 (25년 하반기)	교대(A1) 흉벽 파손	14 (26년 상반기)	교대(A1) 흉벽 파손
			
15 (25년 하반기)	교대(A2) 흉벽 균열(0.3mm미만)	15 (26년 상반기)	교대(A2) 흉벽 균열(0.3mm미만)

01-52 장승천교(평택)

부재별 전경



교면포장 전경




신축이음장치 전경



바닥판하면 전경



교량받침 전경






교대 전경





교각 전경

손상현황

			
01 (25년 하반기)	방호벽(S1) 균열(0.3mm미만)	01 (26년 상반기)	방호벽(S1) 균열(0.3mm미만)
			
02 (25년 하반기)	—	02 (26년 상반기)	방호벽(S1) 균열(0.3mm미만)
			
03 (25년 하반기)	—	03 (26년 상반기)	신축이음(A1) 이물질퇴적

손상현황

			
04 (25년 하반기)	신축이음(A1) 부식	04 (26년 상반기)	신축이음(A1) 부식
			
05 (25년 하반기)	—	05 (26년 상반기)	교량받침(P1-SH2) 무수축물탈 균열(0.3mm미만)
			
06 (25년 하반기)	—	06 (26년 상반기)	교량받침(P1-SH2) 무수축물탈 파손

손상현황			
07 (25년 하반기)	—	07 (26년 상반기)	교량받침 (P1-SH3) 받침콘크리트 재료분리
08 (25년 하반기)	—	08 (26년 상반기)	교량받침 (P1-SH7) 받침콘크리트 재료분리 및 철근노출
09 (25년 하반기)	교량받침 (A2-SH2) 받침콘크리트 파손	09 (26년 상반기)	교량받침 (A2-SH2) 받침콘크리트 파손

손상현황

			
10 (25년 하반기)	바닥판하면(S1) 파손	10 (26년 상반기)	바닥판하면(S1) 파손
			
11 (25년 하반기)	바닥판하면(S2) 누수흔적	11 (26년 상반기)	바닥판하면(S2) 누수흔적
			
12 (25년 하반기)	교대(A1) 균열(0.3mm미만)	12 (26년 상반기)	교대(A1) 균열(0.3mm미만)

01-53 평택호2대교

부재별 전경




교면포장 전경



신축이음장치 전경




바닥판하면 전경



거더 전경





교량받침 전경






교대 전경


손상현황

			
01 (25년 하반기)	—	01 (26년 상반기)	교면포장 익산방향(S9) 망상균열
			
02 (25년 하반기)	—	02 (26년 상반기)	교면포장 익산방향(S13) 접속부 포트홀
			
03 (25년 하반기)	교면포장 평택방향(S9) 포장균열(0.3mm미만)	03 (26년 상반기)	교면포장 평택방향(S9) 포장균열(0.3mm미만)



손상현황

			
04 (25년 하반기)	—	04 (26년 상반기)	배수시설(S1) 접합부 누수
			
05 (25년 하반기)	—	05 (26년 상반기)	배수시설(S2) 배수관 연결고리 탈락
			
06 (25년 하반기)	—	06 (26년 상반기)	배수시설(S13) 배수관 이음부 탈락



손상현황

			
07 (25년 하반기)	방호벽 익산방향(S1) 균열(0.3mm미만)	07 (26년 상반기)	방호벽 익산방향(S1) 균열(0.3mm미만)
			
08 (25년 하반기)	방호벽 익산방향(S10) 균열(0.3mm이상)	08 (26년 상반기)	방호벽 익산방향(S10) 균열(0.3mm이상)
			
09 (25년 하반기)	-	09 (26년 상반기)	방호벽 익산방향(S13) 중분대 방음벽 유리파손

손상현황

			
10 (25년 하반기)	—	10 (26년 상반기)	방호벽 평택방향(S2) 시공미흡 및 철근노출
			
11 (25년 하반기)	—	11 (26년 상반기)	방호벽 평택방향(S9) 균열부백태
			
12 (25년 하반기)	신축이음 익산방향(A1) 이물질퇴적	12 (26년 상반기)	신축이음 익산방향(A1) 이물질퇴적


손상현황

			
13 (25년 하반기)	—	13 (26년 상반기)	신축이음 익산방향(A1) 차수판 볼트탈락
			
14 (25년 하반기)	신축이음 익산방향(A1) 후타재 균열(0.3mm미만)	14 (26년 상반기)	신축이음 익산방향(A1) 후타재 균열(0.3mm미만)
			
15 (25년 하반기)	—	15 (26년 상반기)	교량받침 (A1-SH3) 플레이트 부식

손상현황


			
16 (25년 하반기)	—	16 (26년 상반기)	교량받침 (P1-SH2) 무수축물탈 균열 (0.3mm미만)
			
17 (25년 하반기)	—	17 (26년 상반기)	교량받침 (P10-SH1) 받침콘크리트 재료분리
			
18 (25년 하반기)	—	18 (26년 상반기)	교량받침 (P10-SH4) 받침콘크리트 표면박리

손상현황


			
19 (25년 하반기)	바닥판하면 평택방향(S7) 균열부백태	19 (26년 상반기)	바닥판하면 평택방향(S7) 균열부백태
			
20 (25년 하반기)	바닥판하면 평택방향(S8) 균열부백태	20 (26년 상반기)	바닥판하면 평택방향(S8) 균열부백태
			
21 (25년 하반기)	—	21 (26년 상반기)	바닥판하면 평택방향(S13) 균열(0.3mm미만)

01-54 포승JCT R-A교

부재별 전경



교면포장 전경



신축이음장치 전경



바닥판하면 전경



거더 전경




교대 전경





교명판 전경




손상현황

			
01 (25년 하반기)	교면포장(S1) 망상균열	01 (26년 상반기)	교면포장(S1) 망상균열
			
02 (25년 하반기)	교면포장(S1) 망상균열	02 (26년 상반기)	교면포장(S1) 망상균열
			
03 (25년 하반기)	-	03 (26년 상반기)	교면포장(S1) 망상균열




손상현황

			
04 (25년 하반기)	방호벽(S1) 균열(1.0mm이상)	04 (26년 상반기)	방호벽(S1) 균열(1.0mm이상)
			
05 (25년 하반기)	방호벽(S1) 중분대 파손	05 (26년 상반기)	방호벽(S1) 중분대 파손
			
06 (25년 하반기)	방호벽(S1) 균열(0.3mm미만)	06 (26년 상반기)	방호벽(S1) 균열(0.3mm미만)

손상현황

			
07 (25년 하반기)	-	07 (26년 상반기)	방호벽(S1)A1 접속부 파손
			
08 (25년 하반기)	-	08 (26년 상반기)	방호벽(S1)A2 접속부 이격 및 파손
			
09 (25년 하반기)	-	09 (26년 상반기)	방호벽(S1) 균열(0.3mm미만)

손상현황

			
10 (25년 하반기)	신축이음(A2) 후타재 파손	10 (26년 상반기)	신축이음(A2) 후타재 파손
			
11 (25년 하반기)	신축이음(A1) 이물질퇴적	11 (26년 상반기)	신축이음(A1) 이물질퇴적
			
12 (25년 하반기)	-	12 (26년 상반기)	신축이음(A1) 후타재 균열 (0.3mm미만)

손상현황

13 (25년 하반기)	-	13 (26년 상반기)	신축이음(A2) 부식
14 (25년 하반기)	-	14 (26년 상반기)	신축이음(A2) 하부 고무재 파손
15 (25년 하반기)	-	15 (26년 상반기)	교량받침(A1-SH1~7) 고무재 롤오버




손상현황

16 (25년 하반기)	-	16 (26년 상반기)	교량받침 (A2-SH7) 무수축물탈 균열 (0.3mm미만)
17 (25년 하반기)	-	17 (26년 상반기)	바닥판하면 (S1-A1) 파손(협착부)
18 (25년 하반기)	-	18 (26년 상반기)	바닥판하면 (S1-A1) 층분리(협착부)

손상현황

19 (25년 하반기)	-	19 (26년 상반기)	거더(S1-G1) 파손
20 (25년 하반기)	-	20 (26년 상반기)	거더(S1-G4) 파손
21 (25년 하반기)	-	21 (26년 상반기)	거더(S1-G5) 충분리

손상현황

			
22 (25년 하반기)	교대(A1) 균열부백태(0.3mm미만)	22 (26년 상반기)	교대(A1) 균열부백태(0.3mm미만)
			
23 (25년 하반기)	교대(A1) 층분리(협착부)	23 (26년 상반기)	교대(A1) 층분리(협착부) -손상진전-
			
24 (25년 하반기)	-	24 (26년 상반기)	교대(A1) 층분리(협착부)

손상현황

25 (25년 하반기)	-	25 (26년 상반기)	교대 (A2) 균열부백태 (0.3mm미만)
26 (25년 하반기)	-	26 (26년 상반기)	교대 (A2) 누수흔적
27 (25년 하반기)	-	27 (26년 상반기)	교대 (A2) 균열부백태 (0.3mm미만)

01-55 학성천교

부재별 전경




교면포장 전경



신축이음장치 전경



바닥판하면 전경



거더 전경



교대 전경





교명판 전경



손상현황

01 (25년 하반기)	—	01 (26년 상반기)	교면포장 익산방향(S1) 망상균열
02 (25년 하반기)	교면포장 평택방향(S1) 균열 (0.3mm미만)	02 (26년 상반기)	교면포장 평택방향(S1) 균열 (0.3mm미만)
03 (25년 하반기)	—	03 (26년 상반기)	교면포장 평택방향(S1) 균열 (0.3mm이상)



손상현황

			
04 (25년 하반기)	방호벽 평택방향(S1) 중분대 균열(0.5mm이상)	04 (26년 상반기)	신축이음(A1) 이물질퇴적
			
05 (25년 하반기)	—	05 (26년 상반기)	교량반침(A1-SH1) 무수축물탈 균열(0.3mm미만)
			
06 (25년 하반기)	—	06 (26년 상반기)	교량반침(A1-SH5) 무수축물탈 망상균열



손상현황

			
07 (25년 하반기)	—	07 (26년 상반기)	교량받침(A2-SH1) 받침콘크리트 재료분리
			
08 (25년 하반기)	—	08 (26년 상반기)	교량받침(A2-SH6) 무수축물탈 파손
			
09 (25년 하반기)	바닥판하면(S1) 균열부백태(0.3mm미만)	09 (26년 상반기)	바닥판하면(S1) 균열부백태(0.3mm미만)



손상현황

			
10 (25년 하반기)	바닥판하면(S1) 망상균열	10 (26년 상반기)	바닥판하면(S1) 망상균열
			
11 (25년 하반기)	-	11 (26년 상반기)	바닥판하면(S1) 균열(0.3mm미만)
			
12 (25년 하반기)	-	12 (26년 상반기)	바닥판하면(S1) 망상균열

손상현황

			
13 (25년 하반기)	-	13 (26년 상반기)	교대(A1) 균열(0.3mm미만)
			
14 (25년 하반기)	-	14 (26년 상반기)	교대(A1) 망상균열
			
15 (25년 하반기)	교대(A2) 균열(0.3mm이상)	15 (26년 상반기)	교대(A2) 균열(0.3mm이상)

손상현황

			
16 (25년 하반기)	교대(A2) 망상균열	16 (26년 상반기)	교대(A2) 망상균열
			
17 (25년 하반기)	-	17 (26년 상반기)	교대(A2) 균열(0.3mm이상)
			
18 (25년 하반기)	-	18 (26년 상반기)	교대(A2) 균열(0.3mm이상)

01-56 현덕JCT R-D교

부재별 전경




교면포장 전경



신축이음장치 전경



바닥판하면 전경



거더 전경




교대 전경







교명판 전경





손상현황

			
01 (25년 하반기)	배수시설(S1) 배수구 막힘	01 (26년 상반기)	배수시설(S1) 배수구 막힘
			
02 (25년 하반기)	방호벽(S1) 균열(0.3mm미만)	02 (26년 상반기)	방호벽(S1) 균열(0.3mm미만)
			
03 (25년 하반기)	-	03 (26년 상반기)	방호벽(S1) 균열(0.3mm미만)




손상현황

			
04 (25년 하반기)	신축이음(A1) 이물질퇴적	04 (26년 상반기)	신축이음(A1) 이물질퇴적
			
05 (25년 하반기)	—	05 (26년 상반기)	신축이음(A1) 후타재 균열(0.3mm미만)
			
06 (25년 하반기)	—	06 (26년 상반기)	신축이음(A1) 후타재 파손

손상현황

			
07 (25년 하반기)	-	07 (26년 상반기)	신축이음(A2) 부식
			
08 (25년 하반기)	-	08 (26년 상반기)	교량받침(A1-SH1) 받침콘크리트 파손
			
09 (25년 하반기)	-	09 (26년 상반기)	교량받침(A1-SH2) 게이지 설치불량

손상현황

			
10 (25년 하반기)	—	10 (26년 상반기)	바닥판하면(S1) 파손
			
11 (25년 하반기)	—	11 (26년 상반기)	교대(A1) 망상균열
			
12 (25년 하반기)	교대(A1) 망상균열	12 (26년 상반기)	교대(A1) 망상균열