

03-01 깎기부옹벽 (STA.5+330~5+478)

부재별 전경




옹벽 상부




옹벽 하부



옹벽 전면부



상부 자연사면




상부 사면 배수시설



상부 사면 점검시설

손상현황

			
01 (25년 하반기)	전면부(S1) 파손	01 (26년 상반기)	전면부(S1) 파손
			
02 (25년 하반기)	전면부(S1) 캡블럭 파손	02 (26년 상반기)	전면부(S5) 캡블럭 파손
			
03 (25년 하반기)	전면부(S8) 캡블럭 탈락	03 (26년 상반기)	전면부(S8) 캡블럭 탈락

손상현황



04
(25년 하반기)

기초지반 상태양호



04
(26년 상반기)

기초지반 상태양호



05
(25년 하반기)

배수시설(S7) 토사퇴적



05
(26년 상반기)

배수시설(S7) 토사퇴적



06
(26년 상반기)

주변영향 인자(S8) 상부 토사유실



07
(26년 상반기)

주변영향 인자(S8) 자연사면
표층유실

03-02 보강토옹벽(온직1교 시점)

부재별 전경



옹벽 상부



옹벽 하부



옹벽 전면부



옹벽 전면부




상부 도로포장




하부 배수시설

손상현황

			
01 (25년 하반기)	전면부(S7) 블록 균열	01 (26년 상반기)	전면부(S7) 블록 균열
			
02 (25년 하반기)	전면부(S7) 블록 들뜸	02 (26년 상반기)	전면부(S7) 블록 들뜸
			
03 (25년 하반기)	전면부(S8) 블록 백태	03 (26년 상반기)	전면부(S8) 블록 백태

손상현황

			
04 (25년 하반기)	기초지반 상태양호	04 (26년 상반기)	기초지반 상태양호
			
05 (25년 하반기)	배수시설(S7) 토사퇴적	05 (26년 상반기)	배수시설(S7) 토사퇴적
			
06 (26년 상반기)	주변영향 인자(S1) 상부 도로 포장마모	06 (26년 상반기)	주변영향 인자(S1) 상부 도로 포장마모

03-03 보강토옹벽(장벌교 종점)

부재별 전경



옹벽 상부



옹벽 하부



옹벽 전면부



옹벽 전면부




상부 배수시설



하부 배수시설

손상현황

			
01 (25년 하반기)	전면부(S5) 블록 균열	01 (26년 상반기)	전면부(S5) 블록 균열
			
02 (25년 하반기)	전면부(S5) 블록 파손	02 (26년 상반기)	전면부(S5) 블록 파손
			
03 (26년 상반기)	전면부(S2) 블록 백태	04 (26년 상반기)	전면부(S2) 블록 백태

손상현황

05
(25년 하반기)

기초지반 상태양호

05
(26년 상반기)

기초지반 상태양호

06
(25년 하반기)

배수시설(S7) 토사퇴적

06
(26년 상반기)

배수시설(S7) 토사퇴적

07
(26년 상반기)

주변영향 인자 상태양호

07
(26년 상반기)

주변영향 인자 상태양호

03-04 콘크리트옹벽 (STA.4+280~4+520)


부재별 전경



옹벽 상부



옹벽 하부




옹벽 전면부



상부 절토사면




전면부 배수공



전면부 점검시설

손상현황



01
(25년 하반기)

전면부(S4) 조인트 균열(0.3mm이상)

01
(26년 상반기)

전면부(S4) 조인트 균열(0.3mm이상)




02
(25년 하반기)

전면부(S5) 재료분리

02
(26년 상반기)

전면부(S5) 재료분리




03
(25년 하반기)

전면부(S7) 백태

03
(26년 상반기)


전면부(S7) 백태

손상현황



04 (25년 하반기)	전면부(S10) 조인트 균열(0.3mm이상)	04 (26년 상반기)	전면부(S10) 조인트 균열(0.3mm이상)
			
05 (26년 상반기)	전면부(S8) 층분리	06 (26년 상반기)	전면부(S9) 층분리
			
07 (26년 상반기)	전면부(S9~S10) 균열(0.3mm미만)	07 (26년 상반기)	전면부(S9~S10) 균열(0.3mm미만)

손상현황

			
08 (25년 하반기)	기초지반 상태양호	08 (26년 상반기)	기초지반 상태양호
			
09 (25년 하반기)	배수시설 상태양호	09 (26년 상반기)	배수시설 상태양호
			
10 (25년 하반기)	주변영향 인자 상태양호	10 (26년 상반기)	주변영향 인자 상태양호

03-05 패널식옹벽 (STA.5+040~5+277.5)


부재별 전경




옹벽 상부



옹벽 하부




옹벽 전면부



옹벽 전면부





상부 배수시설



전면부 배수시설


손상현황

			
01 (25년 하반기)	전면부(S2) 박락	01 (26년 상반기)	전면부(S2) 박락
			
02 (25년 하반기)	전면부(S2) 박락	02 (26년 상반기)	전면부(S2) 박락
			
03 (25년 하반기)	전면부(S5) 백태	03 (26년 상반기)	전면부(S5) 백태

손상현황

			
04 (25년 하반기)	전면부(S10) 조인트 누수	04 (26년 상반기)	전면부(S10) 조인트 누수
			
05 (26년 상반기)	전면부(S6) 층분리	05 (26년 상반기)	전면부(S6) 층분리
			
06 (26년 상반기)	전면부(S6) 파손	06 (26년 상반기)	전면부(S6) 파손

손상현황

			
07 (25년 하반기)	기초지반(S12) 기초부 세굴(경미)	07 (26년 상반기)	기초지반(S12) 기초부 세굴(경미)
			
08 (26년 상반기)	배수시설(S10) 배수관 이음부 누수	08 (26년 상반기)	배수시설(S10) 배수관 이음부 누수
			
09 (25년 하반기)	주변영향 인자 상태양호	09 (26년 상반기)	주변영향 인자 상태양호