

02-01 남양1터널(익산)


부재별 전경



내부 전경



천단부 전경



공동구 전경



포장부 전경




소화기설 전경





배수시설 전경

손상현황

			
01 (25년 하반기)	갱문부(시점) 상태양호	01 (26년 상반기)	갱문부(시점) 상태양호
			
02 (25년 하반기)	갱문부(중점) 상태양호	02 (26년 상반기)	갱문부(중점) 상태양호
			
03 (25년 하반기)	천단부(S7) 충분리	03 (26년 상반기)	천단부(S7) 충분리

손상현황

			
04 (25년 하반기)	천단부(S16) 층분리	04 (26년 상반기)	천단부(S16) 층분리
			
05 (25년 하반기)	천단부(S23) 균열(0.3mm미만)	05 (26년 상반기)	천단부(S23) 균열(0.3mm미만)
			
06 (25년 하반기)	천단부(S25) 균열(0.3mm미만)	06 (26년 상반기)	천단부(S25) 균열(0.3mm미만)

손상현황

07 (25년 하반기)	천단부(S59) 균열(0.3mm이상)	07 (26년 상반기)	천단부(S59) 균열(0.3mm이상)
08 (26년 상반기)	천단부(S10) 충분리	09 (26년 상반기)	천단부(S41) 균열(0.5mm이상)
10 (26년 상반기)	천단부(S43) 충분리	11 (26년 상반기)	천단부(S55) 균열(0.5mm이상)

손상현황

			
12 (26년 상반기)	천단부(S68) 균열(0.5mm이상)	13 (26년 상반기)	천단부(S68) 균열부백태(0.3mm미만)
			
14 (25년 하반기)	포장부 → 배수시설(S2) 포장 파손 → 측구 파손	14 (26년 상반기)	포장부 → 배수시설(S2) 포장 파손 → 측구 파손
			
15 (25년 하반기)	횡갱(S30) 상태양호	15 (26년 상반기)	횡갱(S30) 상태양호

손상현황

16
(25년 하반기)


옹벽(시점부) 상태양호

16
(26년 상반기)

옹벽(시점부) 상태양호

17
(25년 하반기)

옹벽(중점부) 상태양호

17
(26년 상반기)

옹벽(중점부) 상태양호


18
(26년 상반기)

절토사면(시점부) 토사퇴적

19
(26년 상반기)

절토사면(시점부) 토사퇴적

손상현황

			
20 (25년 하반기)	공동구 상태양호	20 (26년 상반기)	공동구 상태양호
			
21 (25년 하반기)	포장부 상태양호	21 (26년 상반기)	포장부 상태양호
			
22 (25년 하반기)	조명시설 상태양호	22 (26년 상반기)	조명시설 상태양호

손상현황

23
(26년 상반기)

소화시설 상태양호

24
(26년 상반기)

소화시설 상태양호

25
(26년 상반기)

CCTV 상태양호

26
(26년 상반기)

신호기 상태양호

27
(26년 상반기)

비상구 표시등 상태양호

28
(26년 상반기)

이정표지판 상태양호

02-02 남양1터널(평택)


부재별 전경



내부 전경



천단부 전경



공동구 전경



포장부 전경



소화기설 전경



배수시설 전경

손상현황

01
(25년 하반기)

갱문부(시점) 상태양호

01
(26년 상반기)


갱문부(시점) 상태양호

02
(25년 하반기)

갱문부(중점) 배수로 토사퇴적

02
(26년 상반기)



갱문부(중점) 배수로 토사퇴적

03
(25년 하반기)천단부(S12) 보수부
재균열(0.3mm미만)03
(26년 상반기)천단부(S12) 보수부
재균열(0.3mm미만)

손상현황

04 (26년 상반기)	05 (26년 상반기)
06 (26년 상반기)	07 (26년 상반기)
08 (25년 하반기)	08 (26년 상반기)
천단부(S46) 충분리	천단부(S55) 충분리
천단부(S61) 균열(0.3mm미만)	천단부(S72) 충분리
배수시설 상태양호	배수시설 상태양호

손상현황

			
09 (25년 하반기)	횡갱(S30) 상태양호	09 (26년 상반기)	횡갱(S30) 상태양호
			
10 (25년 하반기)	옹벽(시점부) 상태양호	10 (26년 상반기)	옹벽(시점부) 상태양호
			
11 (25년 하반기)	옹벽(종점부) 상태양호	11 (26년 상반기)	옹벽(종점부) 상태양호

손상현황

			
12 (26년 상반기)	절토사면(시점부) 토사유실	12 (26년 상반기)	절토사면(시점부) 토사유실
			
13 (26년 상반기)	절토사면(중점부) 옹벽 하부 누수 및 토사유실	13 (26년 상반기)	절토사면(중점부) 옹벽 하부 누수 및 토사유실
			
13 (26년 상반기)	절토사면(중점부) 옹벽 하부 누수 및 토사유실	13 (26년 상반기)	절토사면(중점부) 옹벽 하부 누수 및 토사유실

손상현황

	
13 (26년 상반기)	13 (26년 상반기)
	
14 (25년 하반기)	14 (26년 상반기)
	
15 (25년 하반기)	15 (26년 상반기)

절토사면(중점부) 옹벽 하부 누수 및 토사유실

절토사면(중점부) 옹벽 하부 누수 및 토사유실


공동구(S4) 덮개 파손

공동구(S4) 덮개 파손

공동구(S12) 덮개 파손

공동구(S12) 덮개 파손

손상현황

			
16 (25년 하반기)	공동구(S30) 덮개 파손	16 (26년 상반기)	공동구(S30) 덮개 파손
			
17 (25년 하반기)	포장부(S5) 포장 파손	17 (26년 상반기)	포장부(S5) 포장 파손
			
18 (25년 하반기)	조명시설 상태양호	18 (26년 상반기)	포장부(S5) 포장 파손

손상현황

			
19 (26년 상반기)	소화시설 상태양호	20 (26년 상반기)	소화시설 상태양호
			
21 (26년 상반기)	CCTV 상태양호	22 (26년 상반기)	비상전화 상태양호
			
23 (26년 상반기)	비상구 표시등 상태양호	24 (26년 상반기)	비상구 표시등 상태양호

02-03 남양2터널(익산)


부재별 전경



내부 전경



천단부 전경



공동구 전경



포장부 전경



소화기설 전경



배수시설 전경

손상현황



01
(25년 하반기)

갱문부(시점) 상태양호



01
(26년 상반기)

갱문부(시점) 상태양호




02
(25년 하반기)

갱문부(중점) 상태양호




02
(26년 상반기)

갱문부(중점) 상태양호



03
(25년 하반기)


옹벽(중점부) 상태양호



03
(26년 상반기)

옹벽(중점부) 상태양호


손상현황

			
04 (25년 하반기)	천단부(S1) 층분리 → 박락	04 (26년 상반기)	천단부(S1) 층분리 → 박락
			
05 (25년 하반기)	천단부(S18) 균열(0.3mm미만)	05 (26년 상반기)	천단부(S18) 균열(0.3mm미만)
			
06 (25년 하반기)	천단부(S30) 긁힘	06 (26년 상반기)	천단부(S30) 긁힘

손상현황

			
07 (26년 상반기)	천단부(S13) 균열(0.5mm이상)	07 (26년 상반기)	천단부(S13) 균열(0.5mm이상)
			
08 (25년 하반기)	배수시설 상태양호	08 (26년 상반기)	배수시설 상태양호
			
09 (25년 하반기)	절토사면(시점부) 상태현황	09 (26년 상반기)	절토사면(시점부) 상태현황

손상현황

			
10 (25년 하반기)	절토사면(중점부) 상태현황	10 (26년 상반기)	절토사면(중점부) 상태현황
			
11 (25년 하반기)	공동구 상태양호	11 (26년 상반기)	공동구 상태양호
			
12 (26년 상반기)	포장부(S37) 망상균열	12 (26년 상반기)	포장부(S37) 망상균열

손상현황

			
13 (25년 하반기)	조명시설 상태양호	13 (26년 상반기)	조명시설 상태양호
			
14 (26년 상반기)	소화시설 상태양호	15 (26년 상반기)	소화시설 상태양호
			
16 (26년 상반기)	CCTV 상태양호	17 (26년 상반기)	이정 표지판 상태양호

02-04 남양2터널(평택)


부재별 전경



내부 전경



천단부 전경



공동구 전경



포장부 전경



소화기설 전경



배수시설 전경

손상현황

01
(26년 상반기)


갱문부(시점) 상태양호

02
(26년 상반기)

갱문부(시점) 상태양호

03
(26년 상반기)

옹벽(시점부) 상태양호

03
(26년 상반기)

옹벽(시점부) 상태양호

03
(25년 하반기)

천단부(S14) 백업제 탈락

03
(26년 상반기)

천단부(S14) 백업제 탈락


손상현황

04 (25년 하반기)	천단부(S29) 백업제 탈락	04 (26년 상반기)	천단부(S29) 백업제 탈락
05 (26년 상반기)	천단부(S21) 균열(0.3mm이상)	05 (26년 상반기)	천단부(S30) 균열
06 (25년 하반기)	측벽부(S6) 균열(0.3mm미만)	06 (26년 상반기)	측벽부(S6) 균열(0.3mm미만)


손상현황

			
07 (25년 하반기)	배수시설 상태양호	07 (26년 상반기)	배수시설 상태양호
			
08 (26년 상반기)	절토사면(시점부) 침식	09 (26년 상반기)	절토사면(시점부) 침식
			
10 (26년 상반기)	절토사면(중점부) 침식	10 (26년 상반기)	절토사면(중점부) 침식

손상현황

			
11 (25년 하반기)	공동구(S3) 덮개 파손	11 (26년 상반기)	공동구 상태양호
			
12 (25년 하반기)	공동구(S17) 덮개 파손	12 (26년 상반기)	공동구(S17) 덮개 파손
			
13 (25년 하반기)	포장부 상태양호	13 (26년 상반기)	포장부 상태양호

손상현황

			
14 (25년 하반기)	조명시설 상태양호	14 (26년 상반기)	조명시설 상태양호
			
15 (26년 상반기)	소화시설 상태양호	16 (26년 상반기)	소화시설 상태양호
			
17 (26년 상반기)	CCTV 상태양호	-	-

02-05 대홍2터널(익산)

부재별 전경




내부 전경



천단부 전경



공동구 전경



포장부 전경



소화기설 전경



배수시설 전경

손상현황

01
(25년 하반기)

갱문부(시점) 상태양호

01
(26년 상반기)

갱문부(시점) 상태양호

02
(25년 하반기)

갱문부(중점) 상태양호

02
(26년 상반기)

갱문부(중점) 상태양호



03
(25년 하반기)

천단부(S9) 균열(0.3mm이상)



03
(26년 상반기)

천단부(S9) 균열(0.3mm이상)

손상현황

			
04 (25년 하반기)	천단부(S10) 균열(0.3mm미만)	04 (26년 상반기)	천단부(S10) 균열(0.3mm미만)
			
05 (25년 하반기)	천단부(S12) 박리	05 (26년 상반기)	천단부(S12) 박리
			
06 (26년 상반기)	천단부(S16) 균열(0.3mm미만)	06 (26년 상반기)	천단부(S16) 균열(0.3mm미만)

손상현황

			
07 (25년 하반기)	천단부(S19) 균열(0.3mm이상)	07 (26년 상반기)	천단부(S19) 균열(0.3mm이상)
			
08 (25년 하반기)	천단부(S34) 박리	08 (26년 상반기)	천단부(S34) 박리
			
09 (26년 상반기)	천단부(S4) 층분리	10 (26년 상반기)	천단부(S5) 층분리

손상현황

			
11 (25년 하반기)	측벽부(S27) 균열(0.3mm미만)	11 (26년 상반기)	측벽부(S27) 균열(0.3mm미만)
			
12 (25년 하반기)	배수시설 상태양호	12 (26년 상반기)	배수시설 상태양호
			
13 (25년 하반기)	횡갱(S21) 상태양호	13 (26년 상반기)	횡갱(S21) 상태양호

손상현황

14
(25년 상반기)

절토사면(중점부) 상태양호

14
(26년 상반기)

절토사면(중점부) 상태양호

15
(26년 상반기)

절토사면(시점부) 침식

15
(26년 상반기)

절토사면(시점부) 침식


16
(26년 상반기)

공동구(S1) 균열(0.3mm미만)

16
(26년 상반기)

공동구(S1) 균열(0.3mm미만)

손상현황

			
17 (26년 상반기)	포장부(S1) 포장 균열	18 (26년 상반기)	포장부(S9) 포장 파손
			
19 (25년 상반기)	조명시설 상태양호	19 (26년 상반기)	조명시설 상태양호
			
20 (26년 상반기)	소화시설 상태양호	21 (26년 상반기)	CCTV 상태양호

02-06 대흥2터널(평택)


부재별 전경



내부 전경



천단부 전경



공동구 전경



포장부 전경



소화기설 전경





배수시설 전경

손상현황

01 (25년 하반기)	갱문부(시점) 상태양호	01 (26년 상반기)	갱문부(시점) 상태양호
02 (25년 하반기)	갱문부(중점) 상태양호	02 (26년 상반기)	갱문부(중점) 상태양호
03 (25년 하반기)	천단부(S7) 충분리	03 (26년 상반기)	천단부(S7) 충분리


손상현황

			
04 (25년 하반기)	천단부(S9) 박리	04 (26년 상반기)	천단부(S9) 박리
			
05 (25년 하반기)	천단부(S18) 박리	05 (26년 상반기)	천단부(S18) 박리
			
06 (25년 하반기)	천단부(S23) 균열(0.3mm미만)	06 (26년 상반기)	천단부(S23) 균열(0.3mm미만)

손상현황

07 (25년 하반기)	천단부(S39) 층분리	07 (26년 상반기)	천단부(S39) 층분리
08 (26년 상반기)	천단부(S6) 층분리	09 (26년 상반기)	천단부(S10) 층분리
10 (26년 상반기)	천단부(S13) 보수부 재균열(0.3mm미만)	11 (26년 상반기)	천단부(S16) 층분리

손상현황

			
12 (26년 상반기)	천단부(S27) 균열(0.3mm미만)	13 (26년 상반기)	천단부(S27) 층분리
			
14 (26년 상반기)	배수시설(S13) 측구 균열	-	-
			
15 (25년 하반기)	횡갱(S21) 상태양호	15 (26년 상반기)	횡갱(S21) 상태양호


손상현황

			
16 (25년 상반기)	절토사면(시점부) 상태양호	16 (26년 상반기)	절토사면(시점부) 상태양호
			
17 (25년 상반기)	절토사면(중점부) 상태양호	17 (26년 상반기)	절토사면(중점부) 상태양호
			
18 (25년 상반기)	공동구(S1) 균열(0.3mm미만)	18 (26년 상반기)	공동구(S1) 균열(0.3mm미만)

손상현황

			
19 (26년 상반기)	공동구(S1) 충분리	19 (26년 상반기)	공동구(S1) 충분리
			
20 (26년 상반기)	포장부(S15) 포장 파손	20 (26년 상반기)	포장부(S15) 포장 파손
			
21 (26년 상반기)	포장부(S18) 포장 파손	21 (26년 상반기)	포장부(S18) 포장 파손

손상현황

			
22 (26년 상반기)	포장부(S28) 포장 파손	22 (26년 상반기)	포장부(S28) 포장 파손
			
23 (25년 상반기)	조명시설 상태양호	23 (26년 상반기)	조명시설 상태양호
			
24 (26년 상반기)	소화시설 상태양호	25 (26년 상반기)	CCTV 상태양호

02-07 봉수산터널(익산)

부재별 전경



내부 전경



천단부 전경



공동구 전경



포장부 전경




소화기설 전경





배수시설 전경

손상현황

			
01 (25년 하반기)	갱문부(시점) 상태양호	01 (26년 상반기)	갱문부(시점) 상태양호
			
02 (25년 하반기)	갱문부(중점) 배수로 토사퇴적	02 (26년 상반기)	갱문부(중점) 배수로 토사퇴적
			
03 (25년 하반기)	천단부(S13) 균열(0.3mm미만)	03 (26년 상반기)	천단부(S13) 균열(0.3mm미만)

손상현황

			
04 (25년 하반기)	천단부(S22) 균열 (0.3mm이상)	04 (26년 상반기)	천단부(S22) 균열 (0.3mm이상)
			
05 (25년 하반기)	천단부(S45) 박리	05 (26년 상반기)	천단부(S45) 박리
			
06 (25년 하반기)	천단부(S248) 충분리	06 (26년 상반기)	천단부(S248) 충분리


손상현황

			
07 (26년 상반기)	천단부(S5) 충분리	08 (26년 상반기)	천단부(S41) 박리
			
09 (26년 상반기)	천단부(S121) 균열(0.3mm미만)	10 (26년 상반기)	천단부(S176) 균열(0.5mm이상)
			
11 (26년 상반기)	천단부(S252) 반원형 균열(0.3mm이상)	12 (26년 상반기)	천단부(S257) 반원형 균열(0.3mm이상)


손상현황

			
13 (26년 상반기)	천단부(S264) 반원형 균열(0.3mm이상)	14 (26년 상반기)	천단부(S267) 반원형 균열(0.3mm이상)
			
15 (26년 상반기)	천단부(S268) 반원형 균열(0.5mm이상)	16 (26년 상반기)	천단부(S271) 충분리
			
17 (26년 상반기)	천단부(S298) 반원형 균열(0.5mm이상)	18 (26년 상반기)	천단부(S323) 반원형 균열(0.3mm미만)

손상현황

			
19 (26년 상반기)	천단부(S355) 층분리	20 (26년 상반기)	천단부(S375) 망상균열
			
21 (25년 하반기)	측벽부(S8) 균열(0.3mm미만)	21 (26년 상반기)	측벽부(S8) 균열(0.3mm미만)
			
22 (25년 하반기)	측벽부(S83) 누수흔적	22 (26년 상반기)	측벽부(S83) 누수흔적

손상현황

			
23 (25년 하반기)	측벽부(S82) 백태	23 (26년 상반기)	측벽부(S82) 백태
			
24 (25년 하반기)	측벽부(S83) 백태 → 균열부백태(0.3mm미만)	24 (26년 상반기)	측벽부(S83) 백태 → 균열부백태(0.3mm미만)
			
25 (26년 상반기)	측벽부(S79) 균열(0.3mm미만)	26 (26년 상반기)	측벽부(S143) 누수흔적


손상현황

			
27 (26년 상반기)	배수시설(S9) 측구 균열	28 (26년 상반기)	배수시설(S54) 측구 파손
			
29 (26년 상반기)	배수시설(S111) 측구 균열	30 (26년 상반기)	배수시설(S177) 측구 파손
			
31 (26년 상반기)	배수시설(S268) 측구 파손	32 (26년 상반기)	배수시설(S271) 측구 균열

손상현황

			
33 (25년 하반기)	횡갱 (S20) 상태양호	33 (26년 상반기)	횡갱 (S20) 상태양호
			
34 (25년 하반기)	횡갱 (S140~S141) 상태양호	34 (26년 상반기)	횡갱 (S140~S141) 상태양호
			
35 (26년 상반기)	절토사면(중점부) 토사유실	36 (26년 상반기)	절토사면(중점부) 토사유실

손상현황

			
37 (25년 하반기)	공동구(S10) 균열(0.3mm미만)	38 (26년 상반기)	공동구(S46) 파손
			
39 (26년 상반기)	공동구(S248) 균열(0.3mm이상)	40 (26년 상반기)	공동구(S318) 균열(0.3mm이상)
			
41 (26년 상반기)	공동구(S336) 덮개 파손	42 (26년 상반기)	공동구(S349) 덮개 파손

손상현황

			
43 (25년 하반기)	포장부(S375) 접속부 포장 패임 -보수-	43 (26년 상반기)	포장부(S375) 접속부 포장 패임 -보수-
			
44 (26년 상반기)	포장부(S115) 포장 파손	45 (26년 상반기)	포장부(S223) 포장 마모
			
46 (26년 상반기)	포장부(S270) 포장 균열	47 (26년 상반기)	포장부(S331) 포장 열화

손상현황

48
(26년 상반기)

조명시설 상태양호

49
(26년 상반기)

소화시설 상태양호

50
(26년 상반기)

비상구 표시등(S20) 상태양호

51
(26년 상반기)

CCTV(S61) 상태양호

52
(26년 상반기)

계측기(S120) 상태양호

53
(26년 상반기)

제트펜(S164) 상태양호

02-08 봉수산터널(평택)


부재별 전경




내부 전경



천단부 전경



공동구 전경



포장부 전경



소화기설 전경



배수시설 전경

손상현황

01
(25년 하반기)

갱문부(시점) 상태양호

01
(26년 상반기)

갱문부(시점) 상태양호

02
(25년 하반기)

갱문부(중점) 상태양호

02
(26년 상반기)

갱문부(중점) 상태양호

03
(25년 하반기)

천단부(S7) 균열부백태(0.3mm미만)

03
(26년 상반기)

천단부(S7) 균열부백태(0.3mm미만)


손상현황

			
04 (25년 하반기)	천단부(S11) 균열(0.3mm미만)	04 (26년 상반기)	천단부(S11) 균열(0.3mm미만)
			
05 (25년 하반기)	천단부(S65) 박리	05 (26년 상반기)	천단부(S65) 박리
			
06 (25년 하반기)	천단부(S127) 박리	06 (26년 상반기)	천단부(S127) 박리

손상현황

07 (25년 하반기)	천단부(S181) 균열/누수흔적(0.3mm이상)	07 (26년 상반기)	천단부(S181) 균열/누수흔적(0.3mm이상)
08 (26년 상반기)	천단부(S12) 층분리	09 (26년 상반기)	천단부(S51) 균열부백태(0.3mm미만)
10 (26년 상반기)	천단부(S65) 층분리	11 (26년 상반기)	천단부(S72) 층분리

손상현황

			
12 (26년 상반기)	천단부(S169) 균열(0.3mm이상)	13 (26년 상반기)	천단부(S170) 균열부백태(0.3mm미만)
			
14 (26년 상반기)	천단부(S243) 균열(0.5mm이상)	15 (26년 상반기)	천단부(S243) 보수부 충분리
			
16 (26년 상반기)	천단부(S252) 충분리	17 (26년 상반기)	천단부(S260) 충분리

손상현황

			
18 (26년 상반기)	천단부(S297) 반원형 균열(1.0mm이상) (들뜸 의심)	18 (26년 상반기)	천단부(S297) 반원형 균열(1.0mm이상) (들뜸 의심) - 보수
			
18 (26년 상반기)	천단부(S297) 반원형 균열(1.0mm이상) (들뜸 의심)	18 (26년 상반기)	천단부(S297) 반원형 균열(1.0mm이상) (들뜸 의심) - 보수
			
18 (26년 상반기)	천단부(S297) 반원형 균열(1.0mm이상) (들뜸 의심)	18 (26년 상반기)	천단부(S297) 반원형 균열(1.0mm이상) (들뜸 의심) - 보수

손상현황



19
(26년 상반기)

천단부(S299) 보수부
재균열 (0.3mm이상)



20
(26년 상반기)

천단부(S332) 균열 (0.5mm이상)



21
(26년 상반기)

측벽부(S51) 백태



22
(26년 상반기)

측벽부(S284)
균열부백태 (0.3mm미만)



23
(26년 상반기)


측벽부(S284) 누수흔적 및 백태



24
(26년 상반기)

측벽부(S285)
균열부백태 (0.3mm미만)



손상현황

			
25 (25년 하반기)	배수시설(S28) 측구 균열	25 (26년 상반기)	배수시설(S28) 측구 균열
			
26 (26년 상반기)	배수시설(S85) 측구 균열	27 (26년 상반기)	배수시설(S208) 측구 균열
			
28 (26년 상반기)	배수시설(S302) 측구 파손	29 (26년 상반기)	배수시설(S373) 누수흔적

손상현황

			
30 (25년 하반기)	횡갱(S43) 상태양호	30 (26년 상반기)	횡갱(S43) 상태양호
			
31 (26년 상반기)	횡갱(S236) 상태양호	32 (26년 상반기)	횡갱(S335) 상태양호
			
33 (25년 하반기)	절토사면(시점부) 기존 토사유실 구간	33 (26년 상반기)	절토사면(시점부) 기존 토사유실 구간

손상현황

			
34 (26년 상반기)	절토사면(중점부) 토사유실	34 (26년 상반기)	절토사면(중점부) 토사유실
			
		35 (26년 상반기)	공동구(S2) 균열(0.3mm미만)
			
		36 (26년 상반기)	공동구(S10) 균열(1.0mm이상)
35 (25년 하반기)	공동구(S2) 균열(0.3mm미만)	36 (25년 하반기)	공동구(S10) 균열(1.0mm이상)

손상현황



37
(26년 상반기)

공동구(S61) 긁힘



38
(26년 상반기)

공동구(S281) 균열(0.3mm이상)



39
(26년 상반기)

공동구(S294) 덮개 망실



40
(26년 상반기)

공동구(S296) 균열(0.5mm이상)



41
(26년 상반기)

포장부(S47) 포장 균열



42
(26년 상반기)

포장부(S241) 포장 파손

손상현황



43
(26년 상반기)

포장부(S259) 포장 균열



44
(26년 상반기)

포장부(S274) 포장 파손



45
(26년 상반기)

조명시설 상태양호



46
(26년 상반기)

비상구 표시등(S65) 상태양호



47
(26년 상반기)

계측기(S268) 상태양호



48
(26년 상반기)

제트펜(S351) 상태양호

02-09 비봉터널(익산)

부재별 전경




내부 전경



천단부 전경



공동구 전경



포장부 전경




소화시설 전경





배수시설 전경


손상현황

			
01 (25년 하반기)	갱문부(시점) 상태양호	01 (26년 상반기)	갱문부(시점) 상태양호
			
02 (25년 하반기)	갱문부(중점) 상태양호	02 (26년 상반기)	갱문부(중점) 상태양호
			
03 (25년 하반기)	천단부(S1) 균열(0.3mm미만)	03 (26년 상반기)	천단부(S1) 균열(0.3mm미만)

손상현황

			
04 (25년 하반기)	천단부(S16) 균열(0.3mm미만)	04 (26년 상반기)	천단부(S16) 균열(0.3mm미만)
			
05 (25년 하반기)	천단부(S23) 균열(0.3mm미만)	05 (26년 상반기)	천단부(S23) 균열(0.3mm미만)
			
06 (25년 하반기)	천단부(S26) 균열(0.3mm미만)	06 (26년 상반기)	천단부(S26) 균열(0.3mm미만)

손상현황

			
07 (26년 상반기)	천단부(S1) 층분리	07 (26년 상반기)	천단부(S1) 층분리
			
08 (26년 상반기)	천단부(S1) 층분리	09 (26년 상반기)	천단부(S7) 균열(0.3mm이상)
			
10 (25년 하반기)	배수시설 상태양호	10 (26년 상반기)	배수시설 상태양호


손상현황

			
11 (25년 하반기)	배수시설 상태양호	11 (26년 상반기)	배수시설 상태양호
			
12 (26년 상반기)	절토사면(시점부) 토사유실	12 (26년 상반기)	절토사면(시점부) 토사유실
			
13 (26년 상반기)	절토사면(시점부) 1소단배수로 망상균열	13 (26년 상반기)	절토사면(시점부) 1소단배수로 망상균열

손상현황

			
14 (25년 하반기)	공동구(S3) 덮개 파손	14 (26년 상반기)	공동구(S3) 덮개 파손
			
15 (26년 상반기)	공동구(S1) 덮개 파손	15 (26년 상반기)	공동구(S1) 덮개 파손
			
16 (25년 하반기)	포장부(S36) 포장 파손	16 (26년 상반기)	포장부(S36) 포장 파손

손상현황



17
(26년 상반기)

포장부(S2) 포장 파손

17
(26년 상반기)

포장부(S2) 포장 파손



18
(25년 하반기)

조명시설 상태양호

18
(26년 상반기)

조명시설 상태양호



19
(26년 상반기)

소화시설 상태양호

20
(26년 상반기)

CCTV 상태양호

02-10 비봉터널(평택)


부재별 전경



내부 전경



천단부 전경



공동구 전경



포장부 전경




소화시설 전경



배수시설 전경

손상현황

			
01 (25년 하반기)	갯문부(시점) 상태양호	01 (26년 상반기)	갯문부(시점) 상태양호
			
02 (25년 하반기)	갯문부(중점) 상태양호	02 (26년 상반기)	갯문부(중점) 상태양호
			
03 (25년 하반기)	측벽부(S12) 균열(0.3mm미만)	03 (26년 상반기)	측벽부(S12) 균열(0.3mm미만)

손상현황

			
04 (25년 하반기)	측벽부(S20) 균열(0.3mm이상)	04 (26년 상반기)	측벽부(S20) 균열(0.3mm이상)
			
05 (26년 상반기)	천단부(S8) 충분리	06 (26년 상반기)	천단부(S13) 충분리
			
07 (26년 상반기)	천단부(S20) 충분리	08 (26년 상반기)	측벽부(S16) 균열(0.3mm미만)


손상현황

			
09 (25년 하반기)	배수시설 상태양호	09 (26년 상반기)	배수시설 상태양호
			
10 (25년 하반기)	배수시설 상태양호	10 (26년 상반기)	배수시설 상태양호
			
11 (26년 상반기)	절토사면(중점부) 침식	11 (26년 상반기)	절토사면(중점부) 침식

손상현황

			
12 (25년 하반기)	공동구(S11) 덮개 파손	12 (26년 상반기)	공동구(S11) 덮개 파손
			
13 (25년 하반기)	공동구(S15) 덮개 파손	13 (26년 상반기)	공동구(S15) 덮개 파손
			
14 (26년 상반기)	포장부(S17) 포장 파손	15 (26년 상반기)	포장부(S24) 포장 파손

손상현황

			
16 (25년 하반기)	조명시설 상태양호	16 (26년 상반기)	조명시설 상태양호
			
17 (25년 하반기)	소화시설 상태양호	17 (26년 상반기)	소화시설 상태양호
			
18 (26년 상반기)	CCTV 상태양호	18 (26년 상반기)	CCTV 상태양호

02-11 오리울생태터널(익산)


부재별 전경




내부 전경



천단부 전경




측벽부 전경



포장부 전경



소화시설 전경






배수시설 전경


손상현황

			
01 (25년 하반기)	시점부 상태양호	01 (26년 상반기)	시점부 상태양호
			
02 (25년 하반기)	중점부 상태양호	02 (26년 상반기)	중점부 상태양호
			
03 (25년 하반기)	측벽부(S3) 균열부백태(0.3mm미만)	03 (26년 상반기)	측벽부(S3) 균열부백태(0.3mm미만)

손상현황

			
04 (25년 하반기)	측벽부(S4) 균열(0.3mm미만)	04 (26년 상반기)	측벽부(S4) 균열(0.3mm미만)
			
05 (25년 하반기)	측벽부(S5) 균열(0.3mm미만)	05 (26년 상반기)	측벽부(S5) 균열(0.3mm미만)
			
06 (25년 하반기)	측벽부(S7) 균열(0.3mm미만)	06 (26년 상반기)	측벽부(S7) 균열(0.3mm미만)

손상현황

			
07 (25년 하반기)	배수시설 상태양호	07 (26년 상반기)	배수시설 상태양호
			
08 (25년 하반기)	배수시설 상태양호	08 (26년 상반기)	배수시설 상태양호
			
09 (26년 상반기)	절토사면(시점부) 배수로 토사퇴적	09 (26년 상반기)	절토사면(시점부) 배수로 토사퇴적

손상현황

			
11 (25년 하반기)	포장부 상태양호	11 (26년 상반기)	포장부 상태양호
			
12 (25년 하반기)	조명시설 상태양호	12 (26년 상반기)	조명시설 상태양호
			
13 (25년 하반기)	소화시설 상태양호	13 (26년 상반기)	소화시설 상태양호

02-12 오리울생태터널(평택)

부재별 전경



내부 전경



천단부 전경



측벽부 전경



포장부 전경




소화시설 전경



배수시설 전경

손상현황

			
01 (25년 하반기)	시점부 상태양호	01 (26년 상반기)	시점부 상태양호
			
02 (25년 하반기)	중점부 상태양호	02 (26년 상반기)	중점부 상태양호
			
03 (25년 하반기)	측벽부(S2) 균열(0.3mm미만)	03 (26년 상반기)	측벽부(S2) 균열(0.3mm미만)

손상현황

			
04 (25년 하반기)	측벽부(S6) 균열(0.3mm미만)	04 (26년 상반기)	측벽부(S6) 균열(0.3mm미만)
			
05 (25년 하반기)	측벽부(S10) 균열부백태(0.3mm미만)	05 (26년 상반기)	측벽부(S10) 균열부백태(0.3mm미만)
			
06 (26년 상반기)	측벽부(S2) 균열(0.3mm미만)	06 (26년 상반기)	측벽부(S2) 균열(0.3mm미만)

손상현황

	
07 (25년 하반기)	배수시설 상태양호
	
07 (26년 상반기)	배수시설 상태양호
	
08 (25년 하반기)	배수시설 상태양호
	
08 (26년 상반기)	배수시설 상태양호
09 (26년 상반기)	절토사면(중점부) 배수로 토사퇴적
10 (26년 상반기)	절토사면(중점부) 침식

손상현황

			
11 (25년 하반기)	포장부 상태양호	11 (26년 상반기)	포장부 상태양호
			
12 (25년 하반기)	조명시설 상태양호	12 (26년 상반기)	조명시설 상태양호
			
13 (25년 하반기)	소화시설 상태양호	13 (26년 상반기)	소화시설 상태양호

02-13 은산1터널(익산)

부재별 전경



내부 전경



천단부 전경



공동구 전경



포장부 전경



소화시설 전경




배수시설 전경

손상현황

			
01 (25년 하반기)	갱문부(시점) 상태양호	01 (26년 상반기)	갱문부(시점) 상태양호
			
02 (25년 하반기)	갱문부(중점) 상태양호	02 (26년 상반기)	갱문부(중점) 상태양호
			
03 (25년 하반기)	천단부(S11) 충분리	03 (26년 상반기)	천단부(S11) 충분리

손상현황

			
04 (26년 상반기)	천단부(S10) 층분리	05 (26년 상반기)	천단부(S13) 균열(0.5mm이상)
			
06 (26년 상반기)	천단부(S30) 층분리	07 (26년 상반기)	천단부(S55) 균열(0.3mm이상)
			
08 (25년 하반기)	측벽부(S1) 백태 및 누수흔적	08 (26년 상반기)	측벽부(S1) 백태 및 누수흔적

손상현황

			
09 (25년 하반기)	배수상태 상태양호	09 (26년 상반기)	배수상태 상태양호
			
10 (25년 하반기)	배수상태 상태양호	10 (26년 상반기)	배수상태 상태양호
			
11 (25년 하반기)	피난연결통로 상태양호	11 (26년 상반기)	피난연결통로 상태양호

손상현황



12
(26년 상반기)

옹벽(중점부 상부) 상태양호



13
(26년 상반기)

옹벽(중점부 상부) 상태양호



14
(26년 상반기)

절토사면(시점부) 상태양호



15
(26년 상반기)

절토사면(중점부) 상태양호



16
(25년 하반기)

공동구(S10) 덮개 파손



16
(26년 상반기)

공동구(S10) 덮개 파손

손상현황

17
(26년 상반기)

공동구(S7) 덮개 파손

18
(26년 상반기)

공동구(S25) 덮개 파손

19
(26년 상반기)

포장부(S59) 포장 파손

19
(26년 상반기)

포장부(S59) 포장 파손

20
(26년 상반기)

조명시설 상태양호

21
(26년 상반기)

조명시설 상태양호

손상현황

22
(25년 하반기)

소화시설 상태양호

22
(26년 상반기)

소화시설 상태양호

23
(26년 상반기)

CCTV 상태양호

24
(26년 상반기)

비상전화 상태양호

25
(26년 상반기)

비상구 표시등 상태양호

26
(26년 상반기)

비상구 표시등 상태양호

02-14 은산1터널(평택)


부재별 전경



내부 전경



천단부 전경



공동구 전경



포장부 전경



소화시설 전경



배수시설 전경

손상현황

			
01 (25년 하반기)	갱문부(시점) 상태양호	01 (26년 상반기)	갱문부(시점) 상태양호
			
02 (25년 하반기)	갱문부(중점) 상태양호	02 (26년 상반기)	갱문부(중점) 상태양호
			
03 (25년 하반기)	천단부(S4) 충분리	03 (26년 상반기)	천단부(S4) 충분리

손상현황

04
(26년 상반기)

천단부(S11) 균열(0.3mm미만)

05
(26년 상반기)

천단부(S14) 균열(0.3mm이상)

06
(26년 상반기)

천단부(S32) 균열(0.5mm이상)

07
(26년 상반기)

천단부(S37) 박락

08
(25년 하반기)

측벽부(S1) 균열 및 누수흔적


08
(26년 상반기)

측벽부(S1) 균열 및 누수흔적

손상현황

			
09 (25년 하반기)	측벽부(S3) 백태	09 (26년 상반기)	측벽부(S3) 백태
			
10 (25년 하반기)	배수상태 상태양호	10 (26년 상반기)	배수상태 상태양호
			
11 (25년 하반기)	피난연결통로 상태양호	11 (26년 상반기)	피난연결통로 상태양호

손상현황

			
12 (26년 상반기)	절토사면(시점부) 상태양호	13 (26년 상반기)	절토사면(종점부) 상태양호
			
14 (26년 상반기)	공동구(S1) 공동구 파손	15 (26년 상반기)	공동구(S47) 덮개 파손
			
16 (26년 상반기)	포장부(S1) 포장 파손	16 (26년 상반기)	포장부(S1) 포장 파손

손상현황

			
17 (26년 상반기)	조명시설 상태양호	18 (26년 상반기)	조명시설 상태양호
			
19 (25년 하반기)	소화시설 상태양호	19 (26년 상반기)	소화시설 상태양호
			
20 (26년 상반기)	CCTV 상태양호	21 (26년 상반기)	비상구 표시등 상태양호

02-15 은산2터널(익산)

부재별 전경



내부 전경



천단부 전경



공동구 전경



포장부 전경



소화시설 전경



배수시설 전경

손상현황



01
(25년 하반기)

갯문부(시점) 상태양호

01
(26년 상반기)

갯문부(시점) 상태양호



02
(25년 하반기)

갯문부(중점) 상태양호

02
(26년 상반기)

갯문부(중점) 상태양호




03
(25년 하반기)

천단부(S9) 균열(0.3mm미만)

03
(26년 상반기)

천단부(S9) 균열(0.3mm미만)


손상현황

			
04 (25년 하반기)	천단부(S19) 균열(0.3mm미만)	04 (26년 상반기)	천단부(S19) 균열(0.3mm미만)
			
05 (25년 하반기)	천단부(S20) 층분리	05 (26년 상반기)	천단부(S20) 층분리
			
06 (25년 하반기)	배수상태 상태양호	06 (26년 상반기)	배수상태 상태양호

손상현황

			
07 (26년 상반기)	절토사면(시점부) 상태양호	08 (26년 상반기)	절토사면(종점부) 상태양호
			
09 (25년 하반기)	공동구(S31) 덮개 파손	09 (26년 상반기)	공동구(S31) 덮개 파손
			
10 (26년 상반기)	포장부(S16) 포장 파손	10 (26년 상반기)	포장부(S16) 포장 파손

손상현황

			
11 (25년 하반기)	조명시설 상태양호	11 (26년 상반기)	조명시설 상태양호
			
12 (25년 하반기)	소화시설 상태양호	12 (26년 상반기)	소화시설 상태양호
			
13 (26년 상반기)	소화시설 상태양호	14 (26년 상반기)	CCTV 상태양호

02-16 은산2터널(평택)

부재별 전경




내부 전경



천단부 전경




공동구 전경



포장부 전경



소화시설 전경



배수시설 전경

손상현황



01
(25년 하반기)

갱문부(시점) 상태양호



01
(26년 상반기)

갱문부(시점) 상태양호



02
(25년 하반기)

갱문부(중점) 상태양호



02
(26년 상반기)

갱문부(중점) 상태양호



03
(25년 하반기)

천단부(S12) 균열(0.3mm이상)



03
(26년 상반기)

천단부(S12) 균열(0.3mm이상)

손상현황

04
(26년 상반기)

천단부(S5) 층분리

05
(26년 상반기)

천단부(S19) 균열(0.3mm이상)

06
(26년 상반기)

천단부(S26) 층분리

07
(26년 상반기)

천단부(S27) 층분리

08
(25년 하반기)

배수상태 상태양호

08
(26년 상반기)

배수상태 상태양호

손상현황

			
09 (26년 상반기)	절토사면(시점부) 상태양호	10 (26년 상반기)	절토사면(종점부) 상태양호
			
11 (25년 하반기)	공동구(S21) 덮개 파손	11 (26년 상반기)	공동구(S21) 덮개 파손
			
12 (26년 상반기)	포장부(S1) 포장 파손	13 (26년 상반기)	포장부(S31) 포장 파손

손상현황

14
(25년 하반기)

조명시설 상태양호

14
(26년 상반기)

조명시설 상태양호

15
(25년 하반기)


소화시설 상태양호

15
(26년 상반기)

소화시설 상태양호

16
(26년 상반기)

소화시설 상태양호

17
(26년 상반기)

CCTV 상태양호

02-17 은산3터널(익산)

부재별 전경




내부 전경



천단부 전경




공동구 전경



포장부 전경



소화시설 전경



배수시설 전경

손상현황



01
(25년 하반기)

갱문부(시점) 상태양호



01
(26년 상반기)

갱문부(시점) 상태양호



02
(25년 하반기)

갱문부(중점) 상태양호



02
(26년 상반기)

갱문부(중점) 상태양호



03
(25년 하반기)

천단부(S13) 균열(0.3mm미만)




03
(26년 상반기)

천단부(S13) 균열(0.3mm미만)

손상현황

			
04 (25년 하반기)	천단부(S14) 균열(0.3mm미만)	04 (26년 상반기)	천단부(S14) 균열(0.3mm미만)
			
05 (26년 상반기)	천단부(S25) 층분리	06 (26년 상반기)	천단부(S40) 층분리
			
07 (25년 하반기)	배수상태 상태양호	07 (26년 상반기)	배수상태 상태양호

손상현황

			
08 (26년 상반기)	옹벽(시점부) 상태양호	09 (26년 상반기)	옹벽(시점부) 상태양호
			
10 (26년 상반기)	옹벽(중점부) 상태양호	11 (26년 상반기)	옹벽(중점부) 상태양호
			
12 (26년 상반기)	옹벽(시점부 상부) 상태양호	13 (26년 상반기)	옹벽(시점부 상부) 상태양호

손상현황



14
(26년 상반기)

절토사면(시점부) 토사유실




14
(26년 상반기)

절토사면(시점부) 토사유실



15
(26년 상반기)

공동구(S15) 덮개 파손




16
(26년 상반기)

공동구(S30) 덮개 파손



17
(25년 하반기)

포장부 상태양호



17
(26년 상반기)

포장부 상태양호

손상현황

			
18 (25년 하반기)	조명시설 상태양호	18 (26년 상반기)	조명시설 상태양호
			
19 (25년 하반기)	소화시설 상태양호	19 (26년 상반기)	소화시설 상태양호
			
20 (26년 상반기)	소화시설 상태양호	21 (26년 상반기)	CCTV 상태양호

02-18 은산3터널(평택)


부재별 전경



내부 전경



천단부 전경



공동구 전경



포장부 전경



소화시설 전경




배수시설 전경


손상현황

			
01 (25년 하반기)	갱문부(시점) 상태양호	01 (26년 상반기)	갱문부(시점) 상태양호
			
02 (25년 하반기)	갱문부(중점) 상태양호	02 (26년 상반기)	갱문부(중점) 상태양호
			
03 (25년 하반기)	천단부(S9) 균열(0.3mm미만)	03 (26년 상반기)	천단부(S9) 균열(0.3mm미만)

손상현황

			
04 (25년 하반기)	천단부(S11) 층분리	04 (26년 상반기)	천단부(S11) 층분리
			
05 (26년 상반기)	천단부(S19) 층분리	06 (26년 상반기)	천단부(S27) 균열(0.5mm이상)
			
07 (26년 상반기)	천단부(S30) 균열(0.3mm미만)	08 (26년 상반기)	천단부(S42) 층분리

손상현황

			
09 (25년 하반기)	배수시설 상태양호	09 (26년 상반기)	배수시설 상태양호
			
10 (25년 하반기)	옹벽(중시부) 상태양호	10 (26년 상반기)	옹벽(중시부) 상태양호
			
11 (25년 하반기)	절토사면(시점부) 상태양호	11 (26년 상반기)	절토사면(시점부) 상태양호


손상현황

12
(25년 하반기)


절토사면(중점부) 상태양호

12
(26년 상반기)

절토사면(중점부) 상태양호

13
(25년 하반기)


공동구 상태양호

13
(26년 상반기)

공동구 상태양호

14
(25년 하반기)

포장부(S14) 포장 파손




14
(26년 상반기)

포장부(S14) 포장 파손

손상현황

			
15 (25년 하반기)	포장부(S26) 포장 마모	15 (26년 상반기)	포장부(S26) 포장 마모
			
16 (26년 상반기)	포장부(S24~S25) 포장 마모	17 (26년 상반기)	포장부(S49) 포장 패임
			
18 (25년 하반기)	조명시설 상태양호	18 (26년 상반기)	조명시설 상태양호

손상현황

			
19 (25년 하반기)	소화시설 상태양호	19 (26년 상반기)	소화시설 상태양호
			
20 (26년 상반기)	이정 표지판 상태양호	21 (26년 상반기)	CCTV 상태양호
			
-	-	-	-

02-19 팔봉산터널(익산)


부재별 전경




내부 전경



천단부 전경



공동구 전경



포장부 전경



소화시설 전경




배수시설 전경

손상현황

			
01 (25년 하반기)	갱문부(시점) 상태양호	01 (26년 상반기)	갱문부(시점) 상태양호
			
02 (25년 하반기)	갱문부(중점) 상태양호	02 (26년 상반기)	갱문부(중점) 상태양호
			
03 (26년 상반기)	천단부(S2) 충분리	04 (26년 상반기)	천단부(S4) 충분리

손상현황

			
05 (26년 상반기)	천단부(S6) 층분리	06 (26년 상반기)	천단부(S15) 박락
			
07 (25년 하반기)	측벽부(S9) 균열(0.3mm미만)	07 (26년 상반기)	측벽부(S9) 균열(0.3mm미만)
			
08 (25년 하반기)	측벽부(S9) 균열(0.3mm미만)	08 (26년 상반기)	측벽부(S9) 균열(0.3mm미만)



손상현황

			
09 (25년 하반기)	측벽부(S10) 균열(0.3mm이상)	09 (26년 상반기)	측벽부(S10) 균열(0.3mm이상)
			
10 (26년 상반기)	배수시설(S10) 측구 균열	11 (26년 상반기)	배수시설(S11) 측구 균열
			
12 (25년 하반기)	절토사면(시점부) 상태양호	12 (26년 상반기)	절토사면(시점부) 상태양호

손상현황

			
13 (25년 하반기)	절토사면(중점부) 상태양호	13 (26년 상반기)	절토사면(중점부) 상태양호
			
14 (25년 하반기)	공동구 상태양호	14 (26년 상반기)	공동구 상태양호
			
15 (26년 상반기)	포장부(S3) 포장 파손	15 (26년 상반기)	포장부(S3) 포장 파손

손상현황

			
16 (25년 하반기)	조명시설 상태양호	16 (26년 상반기)	조명시설 상태양호
			
17 (25년 하반기)	소화시설 상태양호	17 (26년 상반기)	공동구 상태양호
			
-	-	-	-

02-20 팔봉산터널(평택)

부재별 전경



내부 전경



천단부 전경



공동구 전경



포장부 전경



소화시설 전경



배수시설 전경

손상현황

01
(25년 하반기)

갱문부(시점) 상태양호

01
(26년 상반기)


갱문부(시점) 상태양호

02
(25년 하반기)

갱문부(중점) 상태양호

02
(26년 상반기)

갱문부(중점) 상태양호


03
(25년 하반기)

천단부(S7) 균열(0.3mm미만)


03
(26년 상반기)

천단부(S7) 균열(0.3mm미만)


손상현황

			
04 (25년 하반기)	천단부(S9) 균열(0.3mm미만)	04 (26년 상반기)	천단부(S9) 균열(0.3mm미만)
			
05 (25년 하반기)	천단부(S13) 층분리	05 (26년 상반기)	천단부(S13) 층분리
			
06 (26년 상반기)	천단부(S8) 균열(0.3mm이상)	07 (26년 상반기)	천단부(S13) 층분리

손상현황

			
08 (25년 하반기)	측벽부(S12) 균열(0.3mm미만)	08 (26년 상반기)	측벽부(S12) 균열(0.3mm미만)
			
09 (26년 상반기)	배수시설(S10) 측구 균열	09 (26년 상반기)	배수시설(S11) 측구 균열
			
10 (25년 하반기)	절토사면(시점부) 상태양호	10 (26년 상반기)	절토사면(시점부) 상태양호

손상현황

			
11 (26년 상반기)	절토사면(중점부) 침식	11 (26년 상반기)	절토사면(중점부) 침식
			
12 (25년 하반기)	공동구 상태양호	12 (26년 상반기)	공동구 상태양호
			
13 (25년 하반기)	포장부(S20) 포장 균열	13 (26년 상반기)	포장부(S20) 포장 균열

손상현황

	
14 (26년 상반기)	포장부(S16) 포장 파손
	
15 (25년 하반기)	조명시설 상태양호
	
16 (25년 하반기)	소화시설 상태양호
	
14 (26년 상반기)	포장부(S16) 포장 파손
	
15 (26년 상반기)	조명시설 상태양호
	
16 (26년 상반기)	소화시설 상태양호