

3. 양 노 3 교

전경



측면 전경(매송방향)



측면 전경(비봉방향)



교면포장 전경



바닥판하면 전경



교대 전경



하부 전경

손상현황

			
01 (25년 상반기)	바닥판하면 Precast Arch부 미세균열	01 (26년 상반기)	바닥판하면 Precast Arch부 미세균열
			
02 (25년 상반기)	난간 및 연석(S1) 중분대 상태현황	02 (26년 상반기)	난간 및 연석(S1) 중분대 상태현황
			
03 (25년 상반기)	배수시설(A2) 배수로 상태현황	03 (26년 상반기)	배수시설(A2) 배수로 상태현황