

7. 원 평 교

전경



측면 전경



교면포장 전경



바닥판하면 전경



거더 전경



교대 전경



교량받침 전경

손상현황



01
(25년 상반기)

교면포장(S1) 매송방향 망상균열



01
(26년 상반기)

교면포장(S1) 매송방향 망상균열



02
(25년 상반기)

교대(A1) 표면박리



02
(26년 상반기)

교대(A1) 표면박리




03
(25년 상반기)

교량받침(A2-SH6) 받침콘크리트
잡철근 노출



03
(26년 상반기)

교량받침(A2-SH6) 받침콘크리트
잡철근 노출

	
04 (26년 상반기)	05 (26년 상반기)
	
06 (26년 상반기)	07 (26년 상반기)
	
08 (26년 상반기)	09 (26년 상반기)
교면포장(S1) 비봉방향 망상균열	신축이음(A1) 부식
신축이음(A1) 이물질 퇴적	신축이음(A2) 이물질 퇴적
교대(A1) 백태	교대(A2) 백태

