

8. 백 학 I C 1 교

전경



측면 전경



교면포장 전경



바닥판하면 전경



거더 전경






교대 전경



교량받침 전경

손상현황

	
01 (25년 상반기)	배수시설 (S1) 배수구 막힘
	
01 (26년 상반기)	배수시설 (S1) 배수구 막힘 -보수-
	
02 (25년 상반기)	배수시설 (S1) 접속부 배수로 연석 파손
	
02 (26년 상반기)	배수시설 (S1) 접속부 배수로 연석 파손
03 (25년 상반기)	교란받침 (A2-SH1) 받침콘크리트 잡철물 미제거
03 (26년 상반기)	교란받침 (A2-SH1) 받침콘크리트 잡철물 미제거

			
04 (25년 상반기)	교대(A2) 표면박리	04 (26년 상반기)	교대(A2) 표면박리
			
05 (25년 상반기)	난간 및 연석(S1) 상태현황	05 (26년 상반기)	난간 및 연석(S1) 상태현황
			
06 (25년 상반기)	바닥판하면(S1) 상태현황	06 (26년 상반기)	바닥판하면(S1) 상태현황

