

9. 천 천 I C 2 교

전경



측면 전경



난간 및 연석 전경



교면포장 전경



바닥판하면 전경




교대 전경



하부 전경

손상현황

	
01 (25년 상반기)	01 (26년 상반기)
교면포장(S1) 길어깨 망상균열	교면포장(S1) 길어깨 망상균열
	
02 (25년 상반기)	02 (26년 상반기)
교면포장(S1) 하부도로 포장 길어깨 균열	교면포장(S1) 하부도로 포장 길어깨 균열
	
03 (25년 상반기)	03 (26년 상반기)
교대(A1) 재료분리	교대(A1) 재료분리

			
04 (25년 상반기)	교대(A1) 텔리네이트 파손	04 (26년 상반기)	교대(A1) 텔리네이트 파손
			
05 (25년 상반기)	난간 및 연석(S1) 상태현황	05 (26년 상반기)	난간 및 연석(S1) 상태현황
			
06 (25년 상반기)	바닥판하면(S1) 상태현황	06 (26년 상반기)	바닥판하면(S1) 상태현황

