

10. 녹지연결로

전경



측면 전경(매송방향)



측면 전경(비봉방향)



바닥판하면 전경



교대(기초부) 전경



하부도로 전경(매송방향)




하부도로 전경(비봉방향)

손상현황



01
(26년 상반기)

교대(매송, 진입부) 옹벽 블록 백태



02
(26년 상반기)

교대(매송, 진출부) 옹벽 누수흔적



03
(26년 상반기)

교대(매송, 진출부) 옹벽 블록 파손



04
(26년 상반기)

교대(비봉, 진입부) 옹벽 기초부 파손



05
(26년 상반기)

교대(비봉, 진출부) 옹벽 블록 균열



06
(26년 상반기)

바닥관하면(비봉) 누수흔적

			
07 (26년 상반기)	바닥판하면(비봉) 실란트 미시공 및 누수흔적	08 (26년 상반기)	바닥판하면(비봉) 누수흔적
			
09 (26년 상반기)	바닥판하면(비봉) 누수(스며있음)	10 (26년 상반기)	교대(비봉) 균열(0.3mm미만)
			
11 (26년 상반기)	교대(비봉) 균열(0.3mm미만)	12 (26년 상반기)	교대(비봉) 균열(0.3mm미만)

	
13 (26년 상반기) 교대(비봉) 균열(0.3mm미만)	14 (26년 상반기) 교대(비봉) 균열(0.3mm미만)
	
15 (26년 상반기) 교대(비봉) 균열부백태(0.3mm미만)	16 (26년 상반기) 교대(비봉) 균열부백태(0.3mm미만)
	
17 (26년 상반기) 교대(비봉) 균열부백태(0.3mm미만)	18 (26년 상반기) 교대(비봉) 균열부백태(0.3mm미만)

	
19 (26년 상반기)	20 (26년 상반기)
	
21 (26년 상반기)	22 (26년 상반기)
	
23 (26년 상반기)	24 (26년 상반기)
바닥판하면(매송) 실란트 미시공 및 누수흔적	바닥판하면(매송) 누수흔적
교대(매송) 균열부백태(0.3mm미만)	교대(매송) 층분리
하부 도로포장(비봉) 상태현황	하부 도로포장(매송) 상태현황

