

1. 원 평 1 교



## 전경



교면포장 전경



신축이음장치 전경



바닥판하면 전경



거더 전경



교대 전경



배수시설 전경

## 손상현황



01  
(25년 하반기)

교면포장(S1) 매송방향 포장 파손



01  
(26년 상반기)

교면포장(S1) 매송방향 포장 파손



02  
(25년 하반기)

교면포장(S1) 매송방향 포장 파손



02  
(26년 상반기)

교면포장(S1) 매송방향 포장 파손



03  
(25년 하반기)





난간 및 연석(S1) 비봉방향 방호벽  
접속부 파손



03  
(26년 상반기)

난간 및 연석(S1) 비봉방향 방호벽  
접속부 파손

|                                                                                     |                       |                                                                                      |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|    |                       |    |                            |
| 04<br>(25년 하반기)                                                                     | 바닥판하면(S1) 캔틸레버 파손     | 04<br>(26년 상반기)                                                                      | 바닥판하면(S1) 비봉방향 캔틸레버 파손     |
|   |                       |   |                            |
| 05<br>(25년 하반기)                                                                     | 바닥판하면(S1) 캔틸레버 박리     | 05<br>(26년 상반기)                                                                      | 바닥판하면(S1) 비봉방향 캔틸레버 박리     |
|  |                       |  |                            |
| 06<br>(25년 하반기)                                                                     | 거더(S1-G2) 균열(0.3mm미만) | 06<br>(26년 상반기)                                                                      | 거더(S1-G2) 비봉방향 균열(0.3mm미만) |

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |
| 07<br>(25년 하반기)                                                                     | 07<br>(26년 상반기)                                                                      |
| 거더(S1-G3) 파손                                                                        | 거더(S1-G3) 비봉방향 파손                                                                    |
|  |  |
| 08<br>(25년 하반기)                                                                     | 08<br>(26년 상반기)                                                                      |
| 교대(A1) 매송방향 누수오염                                                                    | 교대(A1) 매송방향 누수오염                                                                     |
|  |  |
| 09<br>(25년 하반기)                                                                     | 09<br>(26년 상반기)                                                                      |
| 교대(A2) 매송방향 재료분리                                                                    | 교대(A2) 매송방향 재료분리                                                                     |

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |
| 10<br>(25년 하반기)                                                                     | 10<br>(26년 상반기)                                                                      |
| 교대(A2) 매송방향 표면열화                                                                    | 교대(A2) 매송방향 표면열화                                                                     |
|  |  |
| 11<br>(25년 하반기)                                                                     | 11<br>(26년 상반기)                                                                      |
| 교대(A2) 비봉방향 박락                                                                      | 교대(A2) 비봉방향 박락                                                                       |
|  |  |
| 12<br>(25년 하반기)                                                                     | 12<br>(26년 상반기)                                                                      |
| 교량받침(A1-SH1) 매송방향 플레이트 부식                                                           | 교량받침(A1-SH1) 매송방향 플레이트 부식                                                            |

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |
| <p>13<br/>(25년 하반기)</p>                                                             | <p>13<br/>(26년 상반기)</p>                                                              |
|   |   |
| <p>14<br/>(25년 하반기)</p>                                                             | <p>14<br/>(26년 상반기)</p>                                                              |
|  |  |
| <p>15<br/>(25년 하반기)</p>                                                             | <p>15<br/>(26년 상반기)</p>                                                              |
| <p>교량받침 (A2-SH3) 비봉방향<br/>플레이트 부식</p>                                               | <p>교량받침 (A2-SH3) 비봉방향<br/>플레이트 부식</p>                                                |
| <p>신축이음 (A1) 매송방향 부식</p>                                                            | <p>신축이음 (A1) 매송방향 부식</p>                                                             |
| <p>신축이음 (A2) 매송방향 유간<br/>토사퇴적</p>                                                   | <p>신축이음 (A2) 매송방향 유간<br/>토사퇴적</p>                                                    |

|                                                                                     |                            |                                                                                      |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|    |                            |    |                            |
| 16<br>(25년 하반기)                                                                     | 신축이음(A1) 비봉방향 부식           | 16<br>(26년 상반기)                                                                      | 신축이음(A1) 비봉방향 부식           |
|   |                            |   |                            |
| 17<br>(25년 하반기)                                                                     | 교대받침 (A2) 받침장치 부식          | 17<br>(26년 상반기)                                                                      | 배수시설(S1) 배수구 막힘            |
|  |                            |  |                            |
| 18<br>(26년 상반기)                                                                     | 바닥판하면(S1) 비봉방향 균열(0.3mm미만) | 19<br>(26년 상반기)                                                                      | 거더(S1-G3) 비봉방향 균열(0.3mm미만) |

