

3. 샘 내 I C 2 교

전경



교면포장 전경



신축이음장치 전경



바닥판하면 전경



거더 전경



교대 전경



교각 전경


손상현황

			
01 (25년 하반기)	교면포장(S1) 포장 파손	01 (26년 상반기)	교면포장(S1) 포장 파손
			
02 (25년 하반기)	교면포장(S2) 포장 망상균열	02 (26년 상반기)	교면포장(S2) 포장 망상균열
			
03 (25년 하반기)	배수시설(S3) 배수관 길이부족	03 (26년 상반기)	배수시설(S3) 배수관 길이부족

	
04 (25년 하반기)	04 (26년 상반기)
난간 및 연석(S1) 텔리네이트 파손 	난간 및 연석(S1) 텔리네이트 파손 
05 (25년 하반기)	05 (26년 상반기)
신축이음(A1) 부식, 유간 토사퇴적 	신축이음(A1) 부식, 유간 토사퇴적 
06 (25년 하반기)	06 (26년 상반기)
신축이음(A1) 차수판 볼트 고정불량 	신축이음(A1) 차수판 볼트 고정불량 

	
07 (25년 하반기) 신축이음(A1) 후타재 단차	07 (26년 상반기) 신축이음(A1) 후타재 단차
	
08 (25년 하반기) 신축이음(A2) 부식, 유간 토사퇴적	08 (26년 상반기) 신축이음(A2) 부식, 유간 토사퇴적
	
09 (25년 하반기) 신축이음(A2) 후타재 단차	09 (26년 상반기) 교량받침(A2-SH2) 받침 플레이트 부식

			
10 (25년 하반기)	거더내부(S1-G1) 고무재 탈락	10 (26년 상반기)	거더내부(S1-G1) 고무재 탈락
			
11 (25년 하반기)	거더내부(S2-G1) 폐기물 적치	11 (26년 상반기)	거더내부(S2-G1) 폐기물 적치
			
12 (25년 하반기)	교대(A1) 균열(0.3mm미만)	12 (26년 상반기)	교대(A1) 균열(0.3mm미만)

			
13 (25년 하반기)	교대(A2) 파손	13 (26년 상반기)	교대(A2) 파손
			
14 (25년 하반기)	교대(A2) 박리	14 (26년 상반기)	교대(A2) 박리
			
15 (26년 상반기)	교면포장(S3) 포장 균열	16 (26년 상반기)	교각(P1) 균열(0.3mm미만)