

5. 쌍 학 터 널

전경



시점 갭문 전경



중점 갭문 전경



내부 전경



천단부 전경



포장부 전경



소화시설 전경

손상현황



01
(25년 하반기)

갯문(중점부) 블록 균열(0.3mm이상)



01
(26년 상반기)

갯문(중점부) 블록 균열(0.3mm이상)



02
(25년 하반기)

라이닝(Seg.28) 천단부 보수부 백태



02
(26년 상반기)

라이닝(Seg.28) 천단부 보수부 백태







03
(25년 하반기)

라이닝(Seg.7) 측벽부(우측) 누수



03
(26년 상반기)

라이닝(Seg.7) 측벽부(우측) 누수

	
04 (25년 하반기)	04 (26년 상반기)
라이닝 (Seg.10) 측벽부 (좌측) 누수	라이닝 (Seg.10) 측벽부 (좌측) 누수
	
05 (25년 하반기)	05 (26년 상반기)
비탈면 (시점부) 매송방향 사면 경계부 슛크리트 유실	비탈면 (시점부) 매송방향 사면 경계부 슛크리트 유실
	
07 (26년 상반기)	07 (26년 상반기)
라이닝 (Seg.35) 천단부 충분리	라이닝 (Seg.35) 천단부 충분리

