



보강토옹벽(STA5+694~5+860(좌))



전 경



전면부 전경



상부 배수로 전경



지반, 기초부 전경



상부 성토부 전경

작업사진 및 손상현황



반발경도측정



반발경도측정



광파기를 이용한 측량 작업



경사계를 이용한 경사도 측정

지반, 기초부



현 황 • S1 상태현황

원 인 • -

대 책 • -



현 황 • S9 상태현황

원 인 • -

대 책 • -



현 황 • S9 상태현황

원 인 • -

대 책 • -



현 황 • S13 상태현황

원 인 • -

대 책 • -



현 황 • S14 상태현황

원 인 • -

대 책 • -



현 황 • S16 상태현황


원 인 • -

대 책 • -

전면부


2023년 정밀안전점검		2026년 정밀안전점검	
현황	• S8 블록 균열(0.3mm미만)	현황	• S8 블록 균열(0.3mm미만) -보수-
원인	• -	원인	• -
대책	• -	대책	• -
현황	• S7 블록 균열(0.3mm미만)	현황	• S7 블록 파손(0.1x0.1)
원인	• 시공미흡 등	원인	• 시공미흡 등
대책	• 표면처리	대책	• 단면보수
현황	• S8 블록 파손(0.1x0.1)	현황	• S9 블록 균열(0.3mm미만)
원인	• 시공미흡 등	원인	• 시공미흡 등
대책	• 단면보수	대책	• 표면처리

전면부



현 황
원 인
대 책

- S9 블록 파손(0.1x0.1)
- 시공미흡 등
- 단면보수




현 황
원 인
대 책

- S9 블록 파손(0.1x0.1)
- 시공미흡 등
- 단면보수



현 황
원 인
대 책

- S11 블록 파손(0.1x0.1)
- 시공미흡 등
- 단면보수



현 황
원 인
대 책

- S15 블록 파손(0.1x0.1)
- 외부충격 등
- 단면보수

배수시설



현황	• S1 전면부 배수관 상태현황
원인	• -
대책	• -




현황	• S11 전면부 배수관 상태현황
원인	• -
대책	• -



현황	• S15 전면부 배수관 상태현황
원인	• -
대책	• -



현황	• S1 상부 배수로 상태현황
원인	• -
대책	• -



현황	• S10 상부 배수로 상태현황
원인	• -
대책	• -



현황	• S14 상부 배수로 상태현황
원인	• -
대책	• -

주변영향인자



현 황 • S1 상부 성토부 상태현황

원 인 • -

대 책 • -

현 황 • S9 상부 성토부 상태현황

원 인 • -

대 책 • -



현 황 • S12 상부 성토부 상태현황

원 인 • -

대 책 • -

현 황 • S4 상부 도로포장 상태현황

원 인 • -

대 책 • -



현 황 • S11 상부 도로포장 상태현황

원 인 • -

대 책 • -

현 황 • S16 상부 도로포장 상태현황

원 인 • -

대 책 • -

