


번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	깊이	개소	단위	수량	
1	포장부	아스콘 파손	0.2	1.5	1	㎡	0.30	신규
2	포장부	아스콘 파손	0.3	1.5	1	㎡	0.45	신규
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								





손상범례			
구분	명칭	구분	명칭
	균열		벽대, 결로
	파손, 탈락, 박리, 박락		돌출, 총면리
	절근노출		부식
	채수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타

품명: 향낭



번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	길이	개소	단위	수량	
1	바닥판상면	균열	0.2	1.0	3	m	3.00	
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

구분	명칭	구분	명칭
	건열		탄대, 열로
	파손, 탄력, 딱지, 딱딱		돌출, 총면리
	출근노출		부식
	제수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습관부		기타



번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	깊이	개소	단위	수량	
1	변덕관하면	균열	0.2	1.0	3	m	3.00	신규
2	변덕관하면	균열	0.1	1.0	7	m	7.00	신규
3	변덕관하면	균열	0.1	1.0	10	m	10.00	신규
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

손상범례			
구분	명칭	구분	명칭
	균열		벽대, 결로
	파손, 탈락, 박리, 박락		돌출, 총본리
	철근노출		부식
	채수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타

번호	위치	손상내용	손상물량				비고	
			폭	길이	개소	단위		수량
1	바닥판하면	표면박리,오염	1.0	5.0	1	m ²	5.00	
2	바닥판상면	균열	0.2	1.0	2	m	2.00	
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

구분	명칭	구분	명칭
	균열		백태, 결로
	파손, 탈락, 박리, 박락		들뜸, 층분리
	철근노출		무식
	채수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타

가천교

향공매도

158-159
① 표면박리,오염
1.0X5.0

P4 0.0m 10.0m 20.0m 30.0m 40.0m 50.0m 60.0m A2
 (2) 0.2/1.0 X2EA

안심
➡

영역사

(주)명성엔지니어링

발주처

대구 동부순환도로 (주)

040 87 50

2024년 범안로 시설물 정기 및 정밀안전점검 기술용역

구
간




가천교

위
치

S5 바닥판하면


N
O

010



번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	길이	개소	단위	수량	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

손상범례			
구분	명칭	구분	명칭
	균열		백태, 결로
	파손, 탈락, 박리, 박락		들뜸, 총분리
	철근노출		부식
	제수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타



번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	길이	개소	단위	수량	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

손상범례			
구분	명칭	구분	명칭
	균열		벽태, 결로
	파손, 탈락, 박리, 박락		돌짐, 총분리
	철근노출		무식
	채수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타

KEY PLAN

Diagram illustrating the Key Plan of the bridge deck, showing the layout of the bridge structure, including the main span, approach spans, and the location of the bridge piers (A1, P1, P2, P3, P4, A2). The diagram includes a north arrow pointing upwards and a scale bar indicating 0 to 100 meters.

번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	길이	개소	단위	수량	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

손상범례			
구 분	명 칭	구 분	명 칭
	균열		백태, 결로
	파손, 탈락, 박리, 박락		틀짐, 총분리
	절근노출		부식
	채수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타

가천교

모형방향

G1 (P4)

2 (P4)

(P4)

G3

(주)명성엔지니어링



대구 동부순환도로 (주)

2024년 범안로 시설물 정기 및 정밀안전점검 기술용역

가천교


S5 주형외부(G1~G3)

018



번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			목	길이	개소	단위	수량	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

손상범례			
구분	명칭	구분	명칭
	균열		벽대, 결로
	파손, 탈락, 박리, 박락		틀림, 층분리
	철근노출		부식
	채수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타



The diagram shows a horizontal beam with a central notch and a crack. The beam is divided into six segments by vertical lines. The segments are labeled from left to right as A1, P1, P2, P3, P4, and A2. The beam is subjected to a uniform distributed load, represented by a series of downward-pointing arrows above the beam. The beam is supported by a pin support at the left end (A1) and a roller support at the right end (A2). The beam is divided into six segments by vertical lines. The segments are labeled from left to right as A1, P1, P2, P3, P4, and A2. The beam is subjected to a uniform distributed load, represented by a series of downward-pointing arrows above the beam. The beam is supported by a pin support at the left end (A1) and a roller support at the right end (A2).


번호	위치	손상내용	손상량					비고
			폭	길이	개소	단위	수량	
1	거터내부	이물잡힘착(조류서식)	1.0	2.0	1	m	2.00	
2	거터내부	이물잡힘착(조류서식)	1.0	2.0	1	m	2.00	
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								


향공매도

① 이물질퇴적(조류서식)
1.0X2.0

② 이물질퇴적 (주류서식)
1.0X2.0

구분	명칭	구분	명칭
	균열		벽태, 결로
	파손, 탈락, 박진, 박락		틀림, 층분리
	줄근노출		부식
	채수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타





번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	깊이	개소	단위	수량	
1	포장부	아스콘 파손	0.3	1.0	1	㎡	0.30	
2	포장부	아스콘 파손	0.3	0.6	1	㎡	0.18	
3	포장부	아스콘 파손	0.2	0.6	1	㎡	0.12	
4	포장부	아스콘 파손	0.2	0.8	1	㎡	0.16	
5	포장부	양상균열	3.0	3.0	1	㎡	9.00	
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

구분	명칭	구분	명칭
	균열		백태, 결로
	파손, 틈락, 박리, 박락		돌출, 총부리
	절근노출		무식
	채수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료박리		보수
	누수, 습윤부		기타

The diagram shows a 1D chain with 6 sites labeled A1, P1, P2, P3, P4, and A2. A red shaded region covers sites P2 and P3, representing a defect. Arrows at the ends indicate magnetic field directions.

[illegible]

구분	영 칭	구분	영 칭
	간돌		흑돌, 검은돌
	파산, 탄막, 막기, 막막		돌틈, 통돌이
	절근노출		부식
	채수		해수구멍형
	이물질 퇴적		연형
	양상균열		결화
	재료분리		보수
	누수, 습관부		기타

안심방향

↑
호호

① 0.1/1.0 X4EA

안심
➔

용역사

(주)명성엔지니어링

발주처

대구 동부순환도로 (주)

010 87 50

2024년 범안로 시설물 정기 및 정밀안전점검 기술용역

구
간




가천교

위	
치	

S3 바닥판하면

N
O

008



손상물량표

번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	길이	개소	단위	수량	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

손상범례

구분	명칭	구분	명칭
C.W. 0.2	균열		백태, 결로
	파손, 탈락, 박리, 박락		틀림, 총분리
	철근노출		부식
	채수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타

번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	길이	개소	단위	수량	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

구분	명칭	구분	명칭
	간월		명다, 명문
	파손, 탈락, 파기, 망		명승, 명진
	불교도량		부식
	제수		배수구멍
	이물질 퇴적		변형
	방상관열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습관부		기타

안심방향

Figure 1 displays the cross-sections of three girders, G1, G2, and G3, comparing their internal structures. The girders are labeled G1, G2, and G3 on the left, and A2, A4, and A6 on the right. The cross-sections are shown for the LEFT WEB, RIGHT WEB, and LOW FLANGE. The girders are labeled G1, G2, and G3 on the left, and A2, A4, and A6 on the right. The cross-sections show the internal structure of the girders, including the web, flange, and stiffeners.

용역사

(주)명성엔지니어링

발주처

대구 동부순환도로 (주)

010 87 50

2024년 범안로 시설물 정기 및 정밀안전점검 기술용역

구
간



가천교

위
치

S5 주형외부(G1~G3)


N
O

018




손상물량표

번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	길이	개소	단위	수량	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								



손상범례

구분	명칭	구분	명칭
	균열		백태, 결로
	파손, 탈락, 박리, 박락		들뜸, 총분리
	철근노출		부식
	채수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타



번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			북	길이	개소	단위	수량	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

손상범례			
구분	명칭	구분	명칭
	균열		벽태, 질로
	파손, 탈락, 박리, 박락		흄중, 흄분리
	철근노출		무식
	체수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타



신축이음장치

안심방향

