

번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	깊이	개소	단위	수량	
1	포장부	아스콘 파손	0.2	1.5	1	㎡	0.30	신규
2	포장부	아스콘 파손	0.3	1.5	1	㎡	0.45	신규
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

구분	명칭	구분	명칭
	균열		벽돌, 철문
	파손, 탈락, 박진, 박락		돌출, 층간리
	철근노출		부식
	채수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타

가천교

형량명

↑
呼吸

안심
➡

A1 0.0m 10.0m 20.0m 30.0m 40.0m 50.0m P1

(주)명성엔지니어링


발주	대구 동부순환도로 (주)
----	---------------

2024년 범안로 시설물 정기 및 정밀안전점검 기술용역

가천교


S1 교면포장

N	001
---	-----



번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	깊이	개소	단위	수량	
1	포장부	아스콘 파손	0.2	0.3	2	㎡	0.12	
2	포장부	아스콘 패임	0.2	0.5	2	㎡	0.20	
3	포장부	아스콘 패임	0.2	2.0	3	㎡	1.20	
4	포장부	아스콘 균열	-	10.0	1	m	10.00	
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

구분	명칭	구분	명칭
	균열		백태, 결로
	파손, 틈락, 박리, 박락		돌출, 총부리
	절근노출		무식
	채수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료박리		보수
	누수, 습윤부		기타




번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	길이	개소	단위	수량	
1	바닥판하면	균열	0.2	1.0	3	m	3.00	
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

구분	명칭	구분	명칭
	균열		벽돌, 칠보
	파손, 탈락, 박진, 박락		돌출, 층간리
	철근노출		부식
	채수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타

가천교

향능공매



영역사

(주)명성엔지니어링

발주처

대구 동부순환도로 (주)

040 87 50

2024년 범안로 시설물 정기 및 정밀안전점검 기술용역

구
간

가천교

위	
치	

S1 바닥판하면

N
C

006

The diagram shows a horizontal beam with a central hinge (indicated by a break in the beam). The beam is divided into six segments by vertical lines. The segments are labeled A1, P1, P2, P3, P4, and A2 from left to right. Segment A2 is shaded with diagonal lines. Above the beam, there are two arrows pointing outwards, labeled 'M', representing a bending moment. The beam is shown in a slightly curved state.

가천교

향공매점

① 표면박리, 오염
1.0X5.0

② 0.2/1.0 X2EA

■ 손상물량표

번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	길이	개소	단위	수량	
1	바닥판하면	표면박리,오염	1.0	5.0	1	㎡	5.00	
2	바닥판하면	균열	0.2	1.0	2	m	2.00	
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

손상범례

구분	명칭	구분	명칭
	간열		백대, 결로
	파손, 탈락, 박리, 박락		틀림, 총흔리
	홀기노출		부식
	채수		배수구마침
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습흔부		기타

용역사

(주)명성엔지니어링

발주처

대구 동부순환도로 (주)

040 87 50

2024년 범안로 시설물 정기 및 정밀안전점검 기술용역

구
간




가천교

위	
치	

S5 바닥판하면

N
C

010



손상물량표								
번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	길이	개소	단위	수량	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

손상범례			
구분	명칭	구분	명칭
	균열		백태, 결로
	파손, 탈락, 박리, 박락		틈짐, 총분리
	철근노출		부식
	채수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타

번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	길이	개소	단위	수량	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

구분	명칭	구분	명칭
	균열		백태, 결로
	파손, 탈락, 박리, 박락		틀짐, 총분리
	절근노출		부식
	채수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타

가천교

모형방향

G1 (P4)

2 (P4)

(P4)

G3

용역사

(주)명성엔지니어링

발주처

대구 동부순환도로 (주)

040 87 50

2024년 범안로 시설물 정기 및 정밀안전점검 기술용역

구
간

가천교

위	
치	

S5 주형외부(G1~G3)

N
C

018


번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	깊이	개조	단위	수량	
1	거터내부	이물침투적(조류서식)	1.0	2.0	1	m³	2.00	
2	거터내부	이물침투적(조류서식)	1.0	2.0	1	m³	2.00	
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

동행

① 이물질퇴적(조류서식)
1.0X2.0

② 이물질퇴적 (조류서식)
1.0X2.0

구분	명칭	구분	명칭
	간결		백전, 절로
	파손, 탈락, 막리, 막막		돌봄, 응원기
	힘이노출		부식
	채수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상간결		열화
	재료분리		보수
	누수, 습관부		기타



용역사

(주)명성엔지니어링

발주처

대구 동부순환도로 (주)

용역명

2024년 범안로 시설물 정기 및 정밀안전점검 기술용역

구간

가천교


위치

교각 P2

N

031

O



번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	깊이	개소	단위	수량	
1	포장부	아스콘 파손	0.3	1.0	1	㎡	0.30	
2	포장부	아스콘 파손	0.3	0.6	1	㎡	0.18	
3	포장부	아스콘 파손	0.2	0.6	1	㎡	0.12	
4	포장부	아스콘 파손	0.2	0.8	1	㎡	0.16	
5	포장부	양상균열	3.0	3.0	1	㎡	9.00	
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

손상범례			
구분	명칭	구분	명칭
	균열		백태, 결로
	파손, 틈락, 박리, 박락		돌출, 총부리
	절근노출		무식
	채수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료박리		보수
	누수, 습윤부		기타

[illegible]

구분	명칭	구분	명칭
	간줄		백대, 줄로
	파선, 탈락, 박리, 박락		틀음, 틀분리
	철근노출		부식
	채수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 음윤부		기타

가천교

안심방향

$6972/100$
 $\Delta 10^1 \sim 10^2$
 ① 백대 0.1x2.0
 ② 0.2/1.0 $\Delta 10^3$

A1 0.0m 10.0m 20.0m 30.0m 40.0m 50.0m P1

안심
➔

영역사

(주)명성엔지니어링

발주처

대구 동부순환도로 (주)

040 87 50

2024년 범안로 시설물 정기 및 정밀안전점검 기술용역

구
간

가천교

위	
치	

S1 바닥판하면

N
C

006

[illegible]

구분	명칭	구분	명칭
	균결		백태, 갈로
	파손, 탈락, 박리, 박락		들뜸, 층분리
	철근노출		부식
	채수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타

가천교

안심방향

↑ 呼吸

① 0.1/1.0 X4EA

안심
➡

영역사

(주)명성엔지니어링

발주처

대구 동부순환도로 (주)

040 87 50

2024년 범안로 시설물 정기 및 정밀안전점검 기술용역

구
간




가천교

위	
치	

S3 바닥판하면



N
C

008




번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	길이	개소	단위	수량	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

손상범례			
구분	명칭	구분	명칭
	균열		백태, 결로
	파손, 탈락, 박리, 박락		틀뜸, 총분리
	철근노출		부식
	채수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타



번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			북	길이	개소	단위	수량	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

손상범례			
구분	명칭	구분	명칭
	균열		벽대, 결로
	파손, 탈락, 박리, 박락		들뜸, 층분리
	철근노출		부식
	채수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타



KEY PLAN

Diagram illustrating the Key Plan layout, showing a horizontal assembly with stations labeled A1, P1, P2, P3, P4, and A2. The stations are arranged in a sequence, with P4 highlighted in a shaded area. Arrows indicate the flow direction from left to right.

[illegible]

번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	길이	개소	단위	수량	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

구분	명칭	구분	명칭
	균열		백태, 결로
	파손, 탈락, 박리, 박락		틀짐, 총분리
	절근노출		부식
	채수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타

가천교

안심방향

Figure 10 displays the typical cross-sections of the bridge deck for three different girder types: G1, G2, and G3. Each girder type is shown with three views: a top view (LEFT WEB, RIGHT WEB), a side view (LOW FLANGE), and a bottom view (RIGHT WEB). The cross-sections illustrate the profile of the bridge deck and the location of the girders. The girders are labeled G1, G2, and G3 on the left, and A2, A2, and A2 on the right. The cross-sections show the profile of the bridge deck and the location of the girders.

영역사

(주)명성엔지니어링

발주처

대구 동부순환도로 (주)

040 87 50

2024년 범안로 시설물 정기 및 정밀안전점검 기술용역

구
간




가천교

위
치

S5 주형외부(G1~G3)

N
O


018



손상물량표


번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	길이	개소	단위	수량	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

손상범례			
구분	명칭	구분	명칭
	균열		백태, 결로
	파손, 탈락, 박리, 박락		들뜸, 총분리
	철근노출		부식
	채수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타



번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	길이	개소	단위	수량	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

손상범례			
구분	명칭	구분	명칭
	균열		백태, 결로
	파손, 틈락, 박리, 박락		들뜸, 층분리
	철근노출		부식
	채수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타




번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	길이	개소	단위	수량	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								


손상범례			
구분	명칭	구분	명칭
	균열		백태, 결로
	파손, 탈락, 박리, 박락		들뜸, 층분리
	철근노출		부식
	채수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타



신축이음장치

안심방향





용역사

(주)명성엔지니어링

발주처

대구 동부순환도로 (주)

용역명

2024년 범안로 시설물 정기 및 정밀안전점검 기술용역

구간

가천교

위치

교각 P3

N

032

O

