


가천교

향공매점



안심
➡

번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	깊이	개소	단위	수량	
1	바닥판하면	균열	0.2	1.0	3	m	3.00	
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

구분	명칭	구분	명칭
	균열		백대, 결로
	파손, 탈락, 박리, 박락		들뜸, 층분리
	철근노출		부식
	채수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타

용역사

(주)명성엔지니어링

발주처

대구 동부순환도로 (주)

040 87 50

2024년 범안로 시설물 정기 및 정밀안전점검 기술용역

구간

가천교

위	
치	

S1 바닥판하면

	N
	C

006

가천교

향공매점

① 표면박리, 오염
1.0X5.0

② 0.2/1.0 X2EA

손상물량표

번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	깊이	개소	단위	수량	
1	배덕관형면	표면박리,오염	1.0	5.0	1	m	5.00	
2	배덕관형면	균열	0.2	1.0	2	m	2.00	
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

손상범례

구분	명칭	구분	명칭
	균열		백태, 결로
	파손, 탈락, 박리, 박락		돌출, 층분리
	철근노출		부식
	제수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타

영역사

(주)명성엔지니어링

발주처

대구 동부순환도로 (주)

040 87 50

2024년 범안로 시설물 정기 및 정밀안전점검 기술용역

구
간

가천교

위 치

S5 바닥판하면

N
O

010

번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	길이	개소	단위	수량	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

구분	명칭	구분	명칭
	간열		탄대, 열로
	파손, 탄력, 파기, 탄력		돌출, 출현기
	출근노출		부식
	제수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습관부		기타

공공방향

용역사

(주)명성엔지니어링

발주처

대구 동부순환도로 (주)

040 97 90	
-----------	--

2024년 범안로 시설물 정기 및 정밀안전점검 기술용역

구
간

가천교

위	
치	

S1 주형외부(G3,G4)

N
O

012

KEY PLAN

Diagram illustrating the Key Plan of the assembly, showing the arrangement of components (A1, P1, P2, P3, P4, A2) and the hatched section (P4).

번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	길이	개소	단위	수량	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

손상범례			
구분	명칭	구분	명칭
	균열		백대, 결로
	파손, 탈락, 박리, 박락		틀짐, 층분리
	철근노출		부식
	채수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 상용부		기타

가천교

50

G1 (P4)

2 (P4)

(P4)

G3

(주)명성엔지니어링

대구 동부순환도로 (주)

2024년 범안로 시설물 정기 및 정밀안전점검 기술용역

가천교

S5 주형외부(G1~G3)


018

구분	명칭	구분	명칭
	간결		백전, 절묘
	파손, 탈락, 막리, 막막		틀림, 승변리
	혈기노출		부식
	채수		배수구막함
	이물질 퇴적		변형
	망상간결		열화
	재료분리		보수
	누수, 습관부		기타

폼페병

① 이물질퇴적(조류서식)
1.0X2.0

② 이물질퇴적 (조류서식)
1.0X2.0



용역사

(주)명성엔지니어링

발주처

대구 동부순환도로 (주)

용역명

2024년 범안로 시설물 정기 및 정밀안전점검 기술용역

구간


가천교

위치

교각 P2

N




031



번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	깊이	개소	단위	수량	
1	포장부	아스콘 파손	0.3	1.0	1	㎡	0.30	
2	포장부	아스콘 파손	0.3	0.6	1	㎡	0.18	
3	포장부	아스콘 파손	0.2	0.6	1	㎡	0.12	
4	포장부	아스콘 파손	0.2	0.8	1	㎡	0.16	
5	포장부	양상균열	3.0	3.0	1	㎡	9.00	
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

구분	명칭	구분	명칭
	균열		백태, 결로
	파손, 틈락, 박리, 박락		돌출, 총부리
	절근노출		무식
	채수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료박리		보수
	누수, 습윤부		기타

손상물량표



손상물량표

번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	길이	개소	단위	수량	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

손상범례			
구분	명칭	구분	명칭
	균열		백태, 결로
	파손, 탈락, 박리, 박락		틀뜸, 총분리
	철근노출		부식
	채수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타

KEY PLAN

Diagram illustrating the Key Plan layout, showing a horizontal assembly with stations labeled A1, P1, P2, P3, P4, and A2. Station P4 is shaded with diagonal lines. Arrows at both ends indicate flow direction.

SECTION

The diagram shows a cross-section of the bridge deck. The top surface is labeled with the Korean text "안심층" (Safety Layer) on the right and "도상층" (Wearing Surface) on the left. The internal structure includes a central vertical support and two side supports. Below the deck, there are six rectangular reinforcement elements labeled G1, G2, G3, G1, G2, and G3 from left to right. The first three (G1, G2, G3) are white, and the last three (G1, G2, G3) are hatched.

번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	길이	개소	단위	수량	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

구분	명칭	구분	명칭
	균열		백태, 결로
	파손, 탈락, 박리, 박락		돌짐, 총분리
	절근노출		부식
	채수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타

가천교

안심방향

G1 (P4)

LOW. FLANGE

RIGHT WEB

G2 (P4)

LOW. FLANGE

RIGHT WEB

⑤4

G3
LOW. FLANG

RIGHT WEB

②A2

(A2)

A2

(주)명성엔지니어링


대구 동부순환도로 (주)

2024년 범안로 시설물 정기 및 정밀안전점검 기술용역

가천교


S5 주형외부(G1~G3)




018



번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			목	길이	개소	단위	수량	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

손상범례			
구분	명칭	구분	명칭
	균열		벽태, 질로
	파손, 탈락, 박리, 박락		흄중, 흄분리
	철근노출		무식
	체수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타







손상물량표


번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	길이	개소	단위	수량	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

손상범례			
구분	명칭	구분	명칭
	균열		백태, 결로
	파손, 탈락, 박리, 박락		들뜸, 총분리
	철근노출		부식
	채수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타




손상물량표

번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	길이	개소	단위	수량	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								



손상범례

구분	명칭	구분	명칭
	균열		백태, 결로
	파손, 탈락, 박리, 박락		들뜸, 총분리
	철근노출		부식
	채수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타




번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	길이	개소	단위	수량	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								


손상범례			
구분	명칭	구분	명칭
	균열		백태, 결로
	파손, 탈락, 박리, 박락		들뜸, 층분리
	철근노출		부식
	채수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타



신축이음장치

안심방향





손상물량표

번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	길이	개수	단위	수량	
1	교각	이물질 퇴적	0.5	3.0	1	m	1.50	신규
2	교각	균열	0.2	1.0	2	m	2.00	신규
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

손상범례

구분	명칭	구분	명칭
C.W 0.2	균열		백태, 결로
	파손, 탈락, 박리, 박락		들뜸, 총분리
	철근노출		부식
	채수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타

용역명

(주)명성엔지니어링

발주처

대구 동부순환도로 (주)

용역명

2024년 범안로 시설물 정기 및 정밀안전점검 기술용역

구간


가천교

위치

교각 P2

N

031



용역사

(주)명성엔지니어링

발주처

대구 동부순환도로 (주)

용역명

2024년 범안로 시설물 정기 및 정밀안전점검 기술용역

구간

가천교

위치

교각 P3

N

032

O

