


가천교

향공매점



안심
➔

번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	깊이	개소	단위	수량	
1	바닥판형면	균열	0.2	1.0	3	m	3.00	
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

구분	명칭	구분	명칭
	간줄		백대, 결로
	파손, 탈락, 박리, 박락		틀뜸, 총눈리
	철근노출		부식
	채수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 음윤부		기타

용역사

(주)명성엔지니어링

발주처

대구 동부순환도로 (주)

040 87 50

2024년 범안로 시설물 정기 및 정밀안전점검 기술용역

구간

가천교

위	
치	

S1 바닥판하면

N
C

006

KEY PLAN

Diagram illustrating the Key Plan of the bridge structure, showing the layout of the bridge deck and the location of the bridge piers (P1, P2, P3, P4) and abutments (A1, A2). The bridge deck is shown with a central pier (P3) and two side piers (P1, P2). The bridge deck is divided into sections labeled A1, P1, P2, P3, P4, and A2. The bridge deck is shown with a central pier (P3) and two side piers (P1, P2). The bridge deck is divided into sections labeled A1, P1, P2, P3, P4, and A2. The bridge deck is shown with a central pier (P3) and two side piers (P1, P2). The bridge deck is divided into sections labeled A1, P1, P2, P3, P4, and A2.

번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	길이	개소	단위	수량	
1	배덕관하면	균열	0.2	1.0	3	m	3.00	신규
2	배덕관하면	균열	0.1	1.0	7	m	7.00	신규
3	배덕관하면	균열	0.1	1.0	10	m	10.00	신규
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

구분	명칭	구분	명칭
	균열		백태, 결로
	파손, 탈락, 박리, 박락		틀짐, 총분리
	절근노출		부식
	채수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타

가천교

모형방향

↑
五和

③ 0.1/1.0 X10EA

①0.2/1.0 X3EA

② 0.1/1.0 X7EA

P2 0.0m 10.0m 20.0m 30.0m 40.0m 50.0m 60.0m P3

안심
➔

(주)명성엔지니어링

대구 동부순환도로 (주)

2024년 범안로 시설물 정기 및 정밀안전점검 기술용역

가천교

S3 바닥판하면

008

The diagram shows a horizontal beam with a central hinge (indicated by a break in the beam). The beam is divided into five segments by four vertical lines. The segments are labeled from left to right as A1, P1, P2, P3, and P4. The segment P4 is shaded with diagonal lines. The beam is supported by a hinge at the center (between P2 and P3) and a roller support at the right end (under P4). The beam is subjected to a uniformly distributed load (indicated by a series of downward arrows) over the entire length. The beam is divided into five segments by four vertical lines. The segments are labeled from left to right as A1, P1, P2, P3, and P4. The segment P4 is shaded with diagonal lines. The beam is supported by a hinge at the center (between P2 and P3) and a roller support at the right end (under P4). The beam is subjected to a uniformly distributed load (indicated by a series of downward arrows) over the entire length.

품명: 향

① 표면박리,오염
1.0X5.0

② 0.2/1.0 X2EA

번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	길이	개소	단위	수량	
1	배덕판해면	표면박리,오염	1.0	5.0	1	m²	5.00	
2	배덕판해면	균열	0.2	1.0	2	m	2.00	
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

구름	명칭	구름	명칭
	인뢰		층운, 적운
	중운, 층운, 적운, 적운		층운, 층운
	중운, 층운		중운
	중운		중운, 구름
	이름없는 구름		구름
	양상구름		구름
	중운		중운
	중운, 구름		중운
	중운, 구름		기타

010

KEY PLAN

Diagram illustrating the Key Plan of the bridge deck, showing the layout of the deck sections and the location of the bridge piers. The deck is divided into sections labeled A1, P1, P2, P3, P4, and A2. The diagram includes a central section with a hatched area on the left and a section with a dashed line on the right. Arrows indicate the direction of traffic flow.

번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	길이	개소	단위	수량	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

손상범례			
구 분	명 칭	구 분	명 칭
	균열		백태, 결로
	파손, 탈락, 박리, 박락		틀짐, 총분리
	절근노출		부식
	채수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타

가천교

모형방향

G3 (A1)

LEFT WEB

LOW. FLANGE

RIGHT WEB

G4 (A1)

LEFT WEB

LOW. FLANGE

RIGHT WEB

Ⓟ

Ⓟ

(주)명성엔지니어링

대구 동부순환도로 (주)

2024년 범안로 시설물 정기 및 정밀안전점검 기술용역

가천교

S1 주형외부(G3,G4)

012

번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	길이	개소	단위	수량	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

손상범례			
구 분	명 칭	구 분	명 칭
	균열		백태, 결로
	파손, 탈락, 박리, 박락		돌짐, 총분리
	철근노출		부식
	채수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타

가천교

모형방향

G1 (P4)

G2 (P4)



LEFT WEB

LOW. FLANGI

7



7

7



번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			목	길이	개소	단위	수량	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

손상범례			
구분	명칭	구분	명칭
	균열		벽대, 결로
	파손, 탈락, 박리, 박락		들뜸, 층분리
	철근노출		부식
	채수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타



The diagram shows a horizontal beam with a rectangular notch on the left and a triangular notch on the right. The beam is divided into six segments by vertical lines. Below the beam, six points are marked in circles: A1, P1, P2, P3, P4, and A2. A1 and A2 are at the ends of the beam. P1, P2, P3, and P4 are located at the boundaries of the notches. P1 is at the left edge of the rectangular notch, P2 is at the right edge of the rectangular notch, P3 is at the left edge of the triangular notch, and P4 is at the right edge of the triangular notch. The beam is wider at the ends and narrower in the middle, with the triangular notch being the narrowest part.


번호	위치	손상내용	손상량					비고
			폭	길이	개소	단위	수량	
1	거터내부	이물잡힘착(조류서식)	1.0	2.0	1	m	2.00	
2	거터내부	이물잡힘착(조류서식)	1.0	2.0	1	m	2.00	
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

향공매도


① 이물질퇴적(조류서식)
1.0X2.0

② 이물질퇴적(주류서식)
1.0X2.0

구분	명칭	구분	명칭
	균열		벽태, 결로
	파손, 탈락, 박진, 박락		돌출, 층분리
	줄근노출		부식
	채수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타







손상물량표

번호	위치	손상내용	손상량량					비고
			폭	길이	개소	단위	수량	
1	포장부	아스콘 파손	0.3	1.0	1	㎡	0.30	
2	포장부	아스콘 파손	0.3	0.6	1	㎡	0.18	
3	포장부	아스콘 파손	0.2	0.6	1	㎡	0.12	
4	포장부	아스콘 파손	0.2	0.8	1	㎡	0.16	
5	포장부	양상관절	3.0	3.0	1	㎡	9.00	
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

손상범례

구분	명칭	구분	명칭
	간열		백열, 검열
	파손, 탄막, 막진, 막갈		돌림, 총면리
	절근노출		무식
	채수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타

가천교

안심방향

중분대

1차로

2차로

3차로

방호벽

P1 0.0m 10.0m 20.0m 30.0m 40.0m 50.0m 60.0m P2 1대도

안심
➔

용역사

(주)명성엔지니어링

발주처

대구 동부순환도로 (주)

00 87 50

2024년 범안로 시설물 정기 및 정밀안전점검 기술용역

구	간
---	---

가천교

위	
치	

S2 교면포장

N
O

002

[illegible]

구분	명칭	구분	명칭
	균결		백태, 갈로
	파손, 탈락, 박리, 박락		들뜸, 층분리
	철근노출		부식
	채수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타

가천교

안심방향

↑
呼吸

① 0.1/1.0 X4EA

안심
➡

영역사

(주)명성엔지니어링

발주처

대구 동부순환도로 (주)

040 87 50

2024년 범안로 시설물 정기 및 정밀안전점검 기술용역

구
간




가천교

위
치

S3 바닥판하면

N
O

008



손상물량표								
번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	길이	개소	단위	수량	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

손상범례			
구분	명칭	구분	명칭
	균열		백태, 결로
	파손, 탈락, 박리, 박락		들뜸, 총분리
	철근노출		부식
	침하		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타

번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	길이	개소	단위	수량	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

구분	명칭	구분	명칭
	균열		백터, 결로
	파손, 탈락, 박리, 박락		돌뜸, 층분리
	철근노출		부식
	채수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습관부		기타

안심방향

LEFT WEB

P1

LOW FLANGE

P2

RIGHT WEB

종교사

(주)명성엔지니어링

발주처

대구 동부순환도로 (주)

040 97 90

2024년 범안로 시설물 정기 및 정밀안전점검 기술용역

구
간


가천교

위
치

S2 주형외부(G1,G2)


N
O

013





번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			종	길이	개소	단위	수량	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

손상범례			
구분	명칭	구분	명칭
	균열		벽태, 질로
	파손, 탈락, 박리, 박락		흄중, 흄분리
	철근노출		무식
	체수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타



SECTION



손상물량표


번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			목	길이	개소	단위	수량	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

손상범례

구분	명칭	구분	명칭
	간결		백대, 결로
	파산, 탈락, 박리, 박락		틀음, 흥분리
	절노출		부식
	채수		배수구막침
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타

가천교

안심방향



영역사

(주)명성엔지니어링

발주처

대구 동부순환도로 (주)

040 87 50

2024년 범안로 시설물 정기 및 정밀안전점검 기술용역

구
간




가천교

	위
	치

S5 주형외부(G1~G3)

N
O

018



손상물량표

번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	길이	개소	단위	수량	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

손상범례			
구분	명칭	구분	명칭
	균열		백태, 결로
	파손, 탈락, 박리, 박락		들뜸, 총분리
	철근노출		부식
	채수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타

