

KEY PLAN

Span 1 Span 2 Span 3 Span 4 Span 5 Span 6 Span 7 Span 8 Span 9 Span 10

	SECTION	

번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	길이	개소	단위	수량	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

구분	명칭	구분	명칭
	면열		백대, 털로
	파손, 탈락, 박리, 박락		들뜸, 층분리
	철근노출		부식
	제수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타

안심방향

J1

J2

Span 1

Span 2

영역사

(주)명성엔지니어링

발주처

대구 동부순환도로 (주)

040 87 50

2023년 상반기 시설물 안전점검 및 공동시설점검 기술 (상반기 정기안전점검)

종	종
간	

연호고가교


위	
치	

시점부 A1 옹벽 SPAN1~SPAN2

N
O

001

KEY PLAN



Span 1Span 2Span 3Span 4Span 5Span 6Span 7Span 8Span 9Span 10

SECTION

연호고가교

안심방향

J2

J3

J4

Span 3

Span 4

,217

216

손상물량표

번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	길이	개소	단위	수량	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

손상범례

구분	명칭	구분	명칭
	균열		백태, 결로
	파손, 탈락, 박리, 박락		들뜸, 중분리
	절근노출		부식
	제수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타

용역사

(주)명성엔지니어링

발주처

대구 동부순환도로 (주)

용역명

2023년 상반기 시설물 안전점검 및 공동시설점검 기술용역

용역간

연호고가교




위치

시점부A1 옹벽 SPAN3~SPAN4

N

O

002




손상물량표

번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	길이	개소	단위	수량	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

손상범례

구분	명칭	구분	명칭
C.W. 0.2	균열		백태, 결로
	파손, 탈락, 박리, 박락		들뜸, 층분리
	철근노출		부식
	제수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타

KEY PLAN



Span 1Span 2Span 3Span 4Span 5Span 6Span 7Span 8Span 9Span 10

SECTION

연호고가교

안심방향

J8J9

207-208

211310209

교대 날개벽

Span 9Span 10

손상물량표

번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	길이	개소	단위	수량	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

손상범례

구분	명칭	구분	명칭
C.W. 0.2	균열	Dashed pattern	백태, 결로
Grid pattern	파손, 탈락, 박리, 박락	Diagonal lines	들뜸, 층분리
Arrow	철근노출	Cross-hatch	부식
Square with dot	제수	Circle with dot	배수구막힘
Wavy line	이물질 퇴적	Sine wave	변형
Vertical lines	망상균열	Stippled pattern	열화
Cross-hatch	재료분리	Diagonal lines	보수
Dashed pattern	누수, 습윤부	Zigzag pattern	기타

용역사

(주)명성엔지니어링

발주처

대구 동부순환도로 (주)

용역명

2023년 상반기 시설물 안전점검 및 공동시설점검 기술용역

간

연호고가교

위치

시점부 A1 옹벽 SPAN9~SPAN10

N

O

005

