


KEY PLAN



Span 1Span 2Span 3Span 4Span 5Span 6Span 7Span 8Span 9Span 10Span 11Span 12Span 13Span 14Span 15Span 16

SECTION

연호고가교

안심방향

J1J2

교대 날개벽

Span 1Span 2

미/67-180

전경 및 상단면도

손상물량표

번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	길이	개소	단위	수량	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

손상범례

구분	명칭	구분	명칭
	균열		백태, 결로
	파손, 탈락, 박리, 박락		들뜸, 증분리
	철근노출		부식
	제수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타

용역사

(주)명성엔지니어링

발주처

대구 동부순환도로 (주)

용역명

2023년 상반기 시설물 안전점검 및 공동시설점검 기술용역

용역간

연호고가교

위치

종점부 A2 옹벽 SPAN1~SPAN2

N

O

001

KEY PLAN

SECTION

연호고가교

안심방향

J2

J3

J4

Span 3

Span 4

손상물량표

번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	길이	개소	단위	수량	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

손상범례

구분	명칭	구분	명칭
	균열		백태, 결로
	파손, 탈락, 박리, 박락		들뜸, 층분리
	철근노출		부식
	제수		배수구막힘
	이동침하		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타

용역사

(주)명성엔지니어링

발주처

대구 동부순환도로 (주)

용역명

2023년 상반기 시설물 안전점검 및 공동시설점검 기술용역
(상반기 정기안전점검)

용역간

연호고가교

위치

종점부A2 옹벽 SPAN3~SPAN4

N

002

KEY PLAN

Span 1 Span 2 Span 3 Span 4 Span 5 Span 6 Span 7 Span 8 Span 9 Span 10 Span 11 Span 12 Span 13 Span 14 Span 15 Span 16

SECTION

연호고가교

안심방향

J4

J5

J6

Span 5

Span 6

12/80

14/81

손상물량표

번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	길이	개소	단위	수량	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

손상범례

구분	명칭	구분	명칭
	균열		백태, 결로
	파손, 탈락, 박리, 박락		들뜸, 층분리
	철근노출		부식
	제수		배수구막힘
	이동침하		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타

용역사

(주)명성엔지니어링

발주처

대구 동부순환도로 (주)

용역명

2023년 상반기 시설물 안전점검 및 공동시설점검 기술용역

용역간

연호고가교



위치

종점부 A2 옹벽 SPAN5~SPAN6

N

003

상반기 정기안전점검

KEY PLAN				SECTION									
 Span 1 Span 2 Span 3 Span 4 Span 5 Span 6 Span 7 Span 8 Span 9 Span 10 Span 11 Span 12 Span 13 Span 14 Span 15 Span 16													
연호고가교				안심방향									
 Span 7Span 8													
				손상물량표									
번호	위치	손상내용	손상물량					비고					
			폭	길이	개소	단위	수량						
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
				손상범례									
구분	명칭		구분	명칭									
C.W. 0.2	균열			백태, 결로									
	파손, 탈락, 박리, 박락			들뜸, 중분리									
	철근노출			부식									
	제수			배수구막힘									
	이물질 퇴적			변형									
	망상균열			열화									
	재료분리			보수									
	누수, 습윤부			기타									
용역사	(주)명성엔지니어링	발주처	대구 동부순환도로 (주)	용역명	2023년 상반기 시설물 안전점검 및 공동시설점검 기술용역		용역	연호고가교	위치	종점부 A2 옹벽 SPAN7~SPAN8		N	004
					(상반기 정기안전점검)		간		치			O	

KEY PLAN

Span 1 Span 2 Span 3 Span 4 Span 5 Span 6 Span 7 Span 8 Span 9 Span 10 Span 11 Span 12 Span 13 Span 14 Span 15 Span 16

SECTION

연호고가교

안심방향

J8

J9

J10

Span 9

Span 10

손상물량표

번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	길이	개소	단위	수량	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

손상범례

구분	명칭	구분	명칭
	균열		백태, 결로
	파손, 탈락, 박리, 박락		들뜸, 중분리
	철근노출		부식
	제수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타

용역사

(주)명성엔지니어링

발주처

대구 동부순환도로 (주)

용역명

2023년 상반기 시설물 안전점검 및 공동시설점검 기술용역 (상반기 정기안전점검)

용역간

연호고가교

위치


중점부 A2 옹벽 SPAN9~SPAN10

N

O

005

KEY PLAN



Span 1Span 2Span 3Span 4Span 5Span 6Span 7Span 8Span 9Span 10Span 11Span 12Span 13Span 14Span 15Span 16

SECTION

연호고가교

안심방향

J10

J11

J12

Span 11

Span 12

손상물량표

번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	길이	개소	단위	수량	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

손상범례

구분	명칭	구분	명칭
C.W. 0.2	균열	균열	백태, 결로
파손, 탈락, 박리, 박락	파손, 탈락, 박리, 박락	들뜸, 중분리	들뜸, 중분리
철근노출	철근노출	부식	부식
제수	제수	배수구막힘	배수구막힘
이물질 퇴적	이물질 퇴적	변형	변형
망상균열	망상균열	열화	열화
재료분리	재료분리	보수	보수
누수, 습윤부	누수, 습윤부	기타	기타

용역사

(주)명성엔지니어링

발주처

대구 동부순환도로 (주)

용역명

2023년 상반기 시설물 안전점검 및 공동시설점검 기술용역

용역간

연호고가교

위치

중점부A2 옹벽 SPAN11~SPAN12

N

O

006

KEY PLAN

Span 1 Span 2 Span 3 Span 4 Span 5 Span 6 Span 7 Span 8 Span 9 Span 10 Span 11 Span 12 Span 13 Span 14 Span 15 Span 16

SECTION

연호고가교

안심방향

J12

미172

J13

미173

J14

Span 13

Span 14

손상물량표

번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	길이	개소	단위	수량	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

손상범례

구분	명칭	구분	명칭
	균열		백태, 결로
	파손, 탈락, 박리, 박락		들뜸, 층분리
	철근노출		부식
	제수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타

용역사

(주)명성엔지니어링

발주처

대구 동부순환도로 (주)

용역명

2023년 상반기 시설물 안전점검 및 공동시설점검 기술용역 (상반기 정기안전점검)

용역간

연호고가교

위치

중점부A2 옹벽 SPAN13~SPAN14

N

007

KEY PLAN

Span 1 Span 2 Span 3 Span 4 Span 5 Span 6 Span 7 Span 8 Span 9 Span 10 Span 11 Span 12 Span 13 Span 14 Span 15 Span 16

SECTION

연호고가교

안심방향

J14

J15

Span 15

Span 16

손상물량표

번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	길이	개소	단위	수량	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

손상범례

구분	명칭	구분	명칭
	균열		백태, 결로
	파손, 탈락, 박리, 박락		들뜸, 중분리
	철근노출		부식
	제수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타

용역사

(주)명성엔지니어링

발주처

대구 동부순환도로 (주)

용역명

2023년 상반기 시설물 안전점검 및 공동시설점검 기술 용역
(상반기 정기안전점검)

용역간

연호고가교

위치

중점부 A2 옹벽 SPAN15~SPAN16

N

O

008

