

ID : 오로교 슬래브상면 S4 (상주방향)

상주방향



영천방향



정정사항/ 정정은 개폐보량  
le로 변경.

그림이  
정정로 진입  
방음벽 경계  
판

정정로 ?  
방음벽 ?  
부재


P3

P4


# 손상물량표

| 번호 | 구분 | 부재 | 손상내용 | 손상현황      |           |           | 비고 |
|----|----|----|------|-----------|-----------|-----------|----|
|    |    |    |      | 폭<br>(mm) | 길이<br>(m) | 너비<br>(m) |    |
| 1  |    |    |      |           |           |           |    |
| 2  |    |    |      |           |           |           |    |
| 3  |    |    |      |           |           |           |    |
| 4  |    |    |      |           |           |           |    |
| 5  |    |    |      |           |           |           |    |
| 6  |    |    |      |           |           |           |    |
| 7  |    |    |      |           |           |           |    |
| 8  |    |    |      |           |           |           |    |
| 9  |    |    |      |           |           |           |    |
| 10 |    |    |      |           |           |           |    |
| 11 |    |    |      |           |           |           |    |
| 12 |    |    |      |           |           |           |    |
| 13 |    |    |      |           |           |           |    |
| 14 |    |    |      |           |           |           |    |
| 15 |    |    |      |           |           |           |    |
| 16 |    |    |      |           |           |           |    |
| 17 |    |    |      |           |           |           |    |
| 18 |    |    |      |           |           |           |    |
| 19 |    |    |      |           |           |           |    |
| 20 |    |    |      |           |           |           |    |
| 21 |    |    |      |           |           |           |    |
| 22 |    |    |      |           |           |           |    |
| 23 |    |    |      |           |           |           |    |
| 24 |    |    |      |           |           |           |    |
| 25 |    |    |      |           |           |           |    |
| 26 |    |    |      |           |           |           |    |
| 27 |    |    |      |           |           |           |    |
| 28 |    |    |      |           |           |           |    |
| 29 |    |    |      |           |           |           |    |
| 30 |    |    |      |           |           |           |    |
| 31 |    |    |      |           |           |           |    |
| 32 |    |    |      |           |           |           |    |
| 33 |    |    |      |           |           |           |    |
| 34 |    |    |      |           |           |           |    |
| 35 |    |    |      |           |           |           |    |
| 36 |    |    |      |           |           |           |    |
| 37 |    |    |      |           |           |           |    |
| 38 |    |    |      |           |           |           |    |
| 39 |    |    |      |           |           |           |    |
| 40 |    |    |      |           |           |           |    |

KEY PLAN



SECTION



면적

|        |        |      |
|--------|--------|------|
| 균열     | 망상균열   | 재료분리 |
| 편치, 공동 | 박리, 파손 | 열화   |
| 누수, 세수 | 벽면     | 회죽물  |
| 철근노출   | 침하     | 그늘음  |
| 부식     | 좌굴, 변형 | 기타   |


참주처  
상주영천고속도로(주)  
용역명  
상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 용역  
(2024년 상반기 정기안전점검)  
점검기관  
(주)명성엔지니어링  
도면번호  
04

ID : 오로교 슬래브상면 S5 (상주방향)

상주방향



영천방향

[illegible]

① 이물질퇴적  
L=3.0m

② 후타재 균열  
0.2/0.3X 24EA

P4

(P5)


## 손상물량표

[illegible]


## KEY PLAN

← 상주방향

영천방향 →



## SECTION

법  
례

|                                                                                       |        |                                                                                       |        |                                                                                       |      |                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 군 열    |  | 망상군열   |  | 재료분리 | <b>발 주 처</b><br>삼주영원고속도로(주)<br><br><b>용 역 명</b><br>삼주영원고속도로 2024~2025년 시설을 안전점검 용역<br>(2024년 상반기 정기안전점검) |
|  | 편차, 공동 |  | 바리, 파손 |  | 열 화  |                                                                                                          |
|  | 누수, 제수 |  | 택 택    |  | 표지물  |                                                                                                          |
|  | 철근노출   |  | 침 하    |  | 그늘음  |                                                                                                          |
|  | 부 식    |  | 파괴, 변형 |  | 기 타  |                                                                                                          |
|                                                                                       |        |                                                                                       |        |                                                                                       |      | <b>점 검 기 관</b><br>(주)평성엔지니어링<br><br><b>도 면 번 호</b><br>05                                                 |

ID : 오로교 슬래브상면 S6 (상주방향)

상주방향



정정정정.

김영민 74년 1월 1일

083  
점점로지잉하  
당당벽 지영물가  
한정 150

(P5)


(P6)

## 손상물량표

[illegible]


## KEY PLAN

- 상주방향



영천방향 →

SECTION



|  |   |   |
|--|---|---|
|  | 改 | 正 |
|--|---|---|

|                                                                                       |        |                                                                                       |        |                                                                                       |      |                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 간 열    |  | 망상교열   |  | 재료분리 | <b>발 주 처</b><br>상주영원고속도로(주)<br><br><b>종 역 명</b><br>상주영원고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 용역<br>(2024년 상반기 정기안전점검) |
|  | 편지, 광물 |  | 박리, 파손 |  | 열 화  |                                                                                                          |
|  | 누수, 침수 |  | 벽 틈    |  | 회착물  |                                                                                                          |
|  | 철근노출   |  | 침 하    |  | 그늘음  |                                                                                                          |
|  | 부 식    |  | 파괴, 변형 |  | 기 타  |                                                                                                          |
| <b>점 검 기 관</b><br>(주)영성엔지니어링                                                          |        |                                                                                       |        |                                                                                       |      | <b>도 면 번 호</b><br>06                                                                                     |