


신월여의지하도로 안전점검(정기,정밀)용역
(정밀안전점검)

외관조사망도
신월여의지하도로(전기실 외)

서울터널주식회사

(주)명성엔지니어링

132 ~




손상 물량 표

번호	발생 연도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22상	전기실	바닥	트레이내부 채수	-	-	-	EA	2	2.00	
2	23하	전기실	바닥	누수 및 백태	-	0.5	1.0	m	2	1.00	손상감소
3	23하	전기실	바닥	누수 및 백태	-	0.3	0.5	m	2	0.30	24'상 보수
4	24상	전기실	바닥	누수 및 백태	-	0.5	1.5	m	1	0.75	
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

KEY PLAN

SECTION





범례

균열	망상균열	재료분리
균열, 공동	박리, 파손	채수
누수, 습윤부	곰팡이	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	균열, 변형	기타

발주처	서울터널주식회사
용역명	신월여의지하도로 안전점검(정기, 정밀)용역 (정밀안전점검) (2024, 상반기)
도면명	신월여의지하도로-인천방향 전기실
도면번호	01


손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비 고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22상	소화수조	정면	누수및백태	-	0.2	1.0	m ²	2	0.40	
2	22상	소화수조	좌측벽	누수및백태	-	0.2	1.0	m ²	2	0.40	
3	22상	소화수조	우측벽	누수및백태	-	0.2	1.0	m ²	3	0.60	
4	23상	소화수조	상부슬래브	누수흔적	-	0.3	0.3	m ²	1	0.09	
5	23하	소화수조	정면	백태	-	0.2	0.5	m ²	1	0.10	
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											



KEY
PLAN

SECTION




범
례

균열	망상균열	재료분리
균열, 공동	부식, 파손	체수
누수, 슬러지	박리	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	균열, 변형	기타


발 주 처	서울터널주식회사
용 역 명	신월여의지하도로 안전점검(정기, 정밀)용역 (정밀안전점검) (2024, 상반기)
도 면 명	신월여의지하도로-인천방향 소화수조
도 면 번호	02

손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비 고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 수량	
1	24상	펌프실	우측벽	벽태	-	0.1	0.3	m ²	1	0.03	
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											




F1



F2

KEY
PLAN

SECTION



범
례

균열	망상균열	재료분리
균열, 공동	박리, 파손	체수
누수, 습윤부	벽체	바닥
바닥노출	침하	열화
부식	균열, 변형	기타

발 주 처	서울터널주식회사
용 역 명	신월여의지하도로 안전점검(정기, 정밀)용역 (정밀안전점검) (2024, 상반기)
도 면 명	신월여의지하도로-인천방향 펌프실
도 면 번호	03