


교면포장 - S1 외관조사망도

손상 현황 표


[illegible]

A1 27634 (67) ~

A2


97	18
44	90
42	106
119	102

~5




교면포장 - S2 외관조사망도


손상현황표



교면포장									
S2									
번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	방호벽	균열	0.2	0.3		1	m	0.90
2	구	방호벽	균열	0.2	0.7		1	m	0.70
3	구	방호벽	균열	0.2	0.6		8	m	4.80
4	구	방호벽	망상균열		1.0	1.0	1	m	1.00
5	구	방호벽	균열	0.2	1.0		1	m	1.00
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									






손상 현황 표



범				용역명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
					
범				관리주체	부산울산고속도로(주)
					
범				최종기관	(주)엠케이에스이
					
범				시설유형	만 화 교 (부 산)
					
범				점검일시	2022년
					
				도면번호	003

손 상 현 황 표



면				용역명	2022년 부산산고속도로 정기·정밀안전점검용역	
				관리주체	부산물산고속도로(주)	
				최저가단	(주)엠케이에스이	
면				시설명	만 화 교 (부 산)	
				최저가단	2022년	도역번호 004


손 상 현 황 표

② 군별 0.2/1.2	③ 군별 0.2/4.0	① 군별 0.2/3.0	④ 군별 0.2/1.0	⑤ 군별 0.2/3.0

[illegible]



P4

P5

[illegible]

629 전


손상 현황 표

[illegible]

바닥판

S1

P1



손상 현황 표



[illegible]

표	 ONEL	 콘크리트	 무연콘크리트	 강철보강재	주요역명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역	
	 포장노출	 재료분리	 균열, 파손		관리주체	부산울산고속도로(주)	
표	 누수, 습윤	 아스팔트	 균열, 열화	 박리, 열화	점검기관	(주)엔케이에스이	
	 변형	 홈트킬링	 침하		시설유형	만 화 교 (부 산)	
표	 안전 표지판	 현식, 세로	 공사표지		점검일시	2022년	도면번호 008



바닥판하면 - S3 외관조사망도

손상현황표





바닥판										
S3										
번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAN



범 범	기준	양상기준	기준부위	용역명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역	
	철근노출	재료분리	바닥, 파손	관리주체	부산울산고속도로(주)	
	누수, 습윤	벽대, 벽화	벽리, 열화	최종기관	(주)엠케이에스이	
	변형	물트개합	부식	시설종류	만화교 (부 산)	
	편경, 공동	침식, 세굴	토사원격	점검일시	2022년	도면번호 009

손 상 현 황 표

[illegible]

손상 현황 표






[illegible]

표		건설		망산건설		경주개발	유 역 역	2022년 부산울산고속도로 정가·정밀안전점검구역
		철근노출		재료분리		복락,포송	관리주체	부산울산고속도로(주)
표		누수,인양		벽타,벽화		박리,염화	지원기관	(주)엠케이에스이
		변형		널트길함		부소	시설운영	만 화 교 (부 산)
표		전정,공명		천식,세굴		돈사포장	점검일시	2022년
							도면번호	011

손상 현황 표

[illegible]


범		교열		망상교열		경북부백도	용역명	2022년 부산울산고속도로 정가·정밀안전점검용역		
		철근노출		재료논리		박락, 파손	관리주체	부산울산고속도로(주)		
		누수, 습윤		백도, 백화		박리, 월출	점검기관	(주)엠케이에스이		
범		변형		볼트결함		부식	시설종류	만 화 교 (부 산)		
		평정, 공동		침식, 세굴		토사확적	점검일시	2022년	도면번호	012



면	 근면	 강상근면	 근면부벽면	용역명 2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역 관리주체 부산울산고속도로(주) 점검기관 (주)엠케이에스이 시설물명 만 화 교 (부 산) 점검일시 2022년	도면번호 013
	 아스팔트	 자갈분리	 박막, 흡산		
	 자갈분리	 자갈분리	 자갈분리		



[illegible]

손 상 현 황 표

[illegible]


면		간월		양상간월		간월부역면	용역명 2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역	
		철근노출		재료분리		박막, 파손		관리주체 부산울산고속도로(주)
		누수, 습윤		깨짐, 박락		박리, 열충		점검기관 (주)엠케이에스이
면		변형		블록결합		부식	시설물명 만 화 교 (부 산)	
		견장, 광물		침식, 세굴		토사회색	점검일시 2022년	
							도면번호 014	

손상 현황 표

[illegible]



거더외부 - S4 - G1 외관조사망도

손상현황표




거더외부										
S4G1										
번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					단위	수량
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	면적		
1	구	좌측	도장열화		2.3	50.0	1	㎡		115.00
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAN





범	기준	양상기준	기준부위	용역명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역	
	철근노출	재료분리	박락, 파손	관리주체	부산울산고속도로(주)	
	누수, 습윤	벽대, 벽화	벽리, 열화	최종기관	(주)엠케이에스이	
	변형	물트개함	부식	시설종류	만화교 (부 산)	
범	편향, 공동	침식, 세굴	토사위락	점검일시	2022년	도면번호 016

손상 현황 표

[illegible]


손상 현황 표



거터외부 - S1 - G2 외관조사망도

손상현황표



거터외부											
S1G2											
번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모							
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	비고	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											





A1

P1

KEY PLAN




범	범	범	범	범	범
OWL	교설	양상교설	교설부벽대	용역명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
철근노출	재료분리	바닥, 파손	관리주체	부산울산고속도로(주)	
누수, 습윤	벽대, 벽화	벽리, 열화	외관기관	(주)엠케이에이	
변형	물트림함	부식	시설종류	만화교 (부 산)	
편향, 공동	침식, 세굴	토사위락	점검일시	2022년	도면번호 019




거터외부 - S3 - G2 외관조사망도

손상현황표




거터외부											
S3G2											
번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모							비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량		
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											





거더외부 - S4 - G2 외관조사망도

손상현황표




거더외부										
S4G2										
번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	비고
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAN




범	범	범	범	범
OWL	교면	망상교면	교면부벽대	용역명
철근노출	누수, 습윤	변형	편향, 공동	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역
망상분리	벽대, 벽화	침식, 세굴	토사위락	관리주체
박리, 파손	박리, 열화	부식		부산울산고속도로(주)
				주최기관
				(주)엠케이에스이
				시설종류명
				만화교(부산)
				점검일시
				2022년
				도면번호
				022


손 상 현 황 표





거터외부									
SSG2									
번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	깊이(mm)	너비(mm)	개소	단위	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									



Age Group	Percentage
18-24	10%
25-34	15%
35-44	20%
45-54	25%
55-64	20%
65-74	15%
75-84	10%
85+	5%






거터외부								
SIG3								
번호	신/구	부재명	손상현황	측정규모				
				폭(mm)	깊이(mm)	너비(mm)	개수	단위
1	구	우측	도랑열화		2.3	60.0	1	㎡
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								


본				용역명 2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역	
					관리주체 부산울산고속도로(주)
					
본				점검기관 (주)엠케이에스이	
				시설물명 만 화 교 (부 산)	
				점검일시 2022년	
				도역번호 025	

거터외부 - S2 - G3 외관조사망도

손상현황표




거터외부										
S2G3										
번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	구	우측	도장열화		2.3	50.0	1	㎡	115.00	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										




거더외부 - S3 - G3 외관조사망도



손상현황표



거더외부										
S3G3										
번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(m)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	구	우측	도장열화		2.3	50.0	1	㎡	115.00	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										




손상 현황 표





거터외부 - S5 - G3 외관조사망도

손상현황표




거터외부											
S5G3											
번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						단위	수량
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	개소	개소		
1	구	우측	도장열함		2.3	50.0	1	㎡			115.00
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											







손상 현황 표



A1

P1




면		국도		양상국도		국도부역대	용역명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역	
		철근콘크리트		재료분리		박막, 파손	관리주체	부산울산고속도로(주)	
		아스팔트		액터, 벽화		벽리, 열화	첨원기관	(주)엠케이에스이	
면		교량		터널		부식	시설유형	만 화 교 (부 산)	
		하천, 공동		천사, 세굴		토사외곽	작성일시	2022년	도면번호
									031

[illegible]



거더내부 - S2 - G1 외관조사망도

손상현황표





거더내부											
S2G1											
번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모							
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	비고	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											

KEY PLAN



OWL 교열 철근노출 누수, 습윤 변형 편향, 공동	망상교열 재료분리 벽대, 벽화 물트림함 침식, 세굴 교열부벽대 박락, 파손 벽리, 열화 부식 토사원격	용역명 2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역 관리주체 부산울산고속도로(주) 원위기관 (주)엠케이에스이 시설종류 만화교(부산) 점검일시 2022년 도면번호 032
--	--	---

손상 현황 표


[illegible]




출발부역대	운 역 명	2022년 부산울산고속도로 정가·정밀안전점검용역	
작역,표준	관리주체	부산울산고속도로(주)	
작리,유통	원점기관	(주)엠케이에스이	
부식	시설명	만 화 교 (부 산)	
조사필적	점검일시	2022년	도면번호 034



손상 현황 표






P5

[illegible]

면		일반도로		고속도로		고속도로차선	용역명 관리주체 최종기관 작성일자	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역 부산울산고속도로(주) (주)엠케이에스이 2022년		도면번호	035
		고속도로		고속도로차선		고속도로차선		작성일자	도면번호		
		고속도로차선		고속도로차선		고속도로차선		작성일자	도면번호		


손상 현황 표



[illegible]

거더내부 - S2 - G2 외관조사망도

손상현황표





P1

P2



거더내부											
S2G2											
번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모							
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	비고	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											

KEY PLAN



범		교설		망상교설		교설부벽대	용역명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역	
		철근노출		재료분리		박락, 파손	관리주체	부산울산고속도로(주)	
범		누수, 습윤		벽대, 벽화		벽리, 열화	외관기관	(주)엠케이에스이	
		변형		물트림함		부식	시설종류	만 화 교 (부 산)	
		편향, 공동		침식, 세굴		토사원격	점검일시	2022년	도면번호


손상 현황 표

[illegible]

범	 균열	 방수균열	 균열부복	용역명 2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역 관리주체 부산울산고속도로(주) 최종기관 (주)엠케이에스이 작성일자 2022년
	 철근노출	 재료분리	 박리, 파손	
범	 누수, 습윤	 백화, 박화	 박리, 열화	작성일자 2022년
	 변형	 볼트결함	 부식	
	 면적, 공동	 침식, 세굴	 토사침적	도면번호 039

거더내부 - S4 - G2 외관조사망도

손상현황표





P3

P4



거더내부											
S4G2											
번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모							
				폭(mm)	길이(m)	너비(mm)	개소	단위	물량	비고	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											

KEY PLAN



범		균열		망상균열		균열부벽대	용역명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역	
		철근노출		재료분리		박락, 파손	관리주체	부산울산고속도로(주)	
		누수, 습윤		벽대, 벽화		벽리, 열화	외원기관	(주)엠케이에스이	
범		변형		물트림함		부식	시설종류	만 화 교 (부 산)	
		편향, 공동		침식, 세굴		토사원격	점검일시	2022년	도면번호
									040


손 상 현 황 표

[illegible]


부		근로		양성근로		근로부채	유역명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검유역		
		철근노출		재료보리		박락, 파손	관리주체	부산울산고속도로(주)		
부		누수, 습윤		해대, 박화		벽리, 열화	점검기관	(주)엠케이에스이		
		변형		볼트결함		부식	시설명	만 화 교 (부 산)		
		편중, 공동		침식, 세굴		토사침락	점검일시	2022년	도면번호	041

거더내부 - S6 - G2 외관조사망도


손상현황표



거더내부											
S6G2											
번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모							비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(mm)	개소	단위	물량		
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											





손상 현황 표



A1


P1



범	 근골	 망상근골	 근골부대	용역 영역	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역	
	 활근노출	 재료분리	 박락, 파손	관리 주제	부산울산고속도로(주)	
범	 누수, 습윤	 백화, 백화	 박리, 열충	점검 기관	(주)엠케이에스이	
	 변형	 볼트결함	 부식	시설 운영	만 화 교 (부 산)	
	 편석, 공동	 침식, 세굴	 토사침적	점검 일시	2022년	도면 번호

거더내부 - S2 - G3 외관조사망도

손상현황표





P1

P2

거더내부										
S2G3										
번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	비고
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										


KEY PLAN



OWL 교열 철근노출 누수, 습윤 변형 편칭, 공동	망상교열 재료분리 벽타, 벽충 물트림함 침식, 세굴 교열부벽대 박락, 파손 벽리, 열화 부식 토사원격	용역명 2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역 관리주체 부산울산고속도로(주) 외위기관 (주)엠케이에스이 시설종류 만화교(부산) 점검일시 2022년 도면번호 044
--	--	---



거더내부 - S3 - G3 외관조사망도

손상현황표



거더내부										
S3G3										
번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	비고
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY PLAN



범	OWL	균열	망상균열	균열부백대	용역명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역				
	철근노출	재료분리	박락, 파손		관리주체	부산울산고속도로(주)				
	누수, 습윤	벽타, 벽화	벽리, 열화		외위기관	(주)엠케이에스이				
	변형	물트림함	부식		시설종류	만화교(부산)				
범	편향, 공동	침식, 세굴	토사원격		점검일시	2022년	도면번호	045		

손상 현황 표




SP2


SP3

SP4

P3


P4

[illegible]

[illegible]

거더내부 - S6 - G3 외관조사망도

손상현황표





P5

A2






거더내부											
S6G3											
번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모							
				폭(mm)	길이(m)	너비(mm)	개소	단위	물량	비고	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											

KEY PLAN






범	OWL	균열	망상균열	균열부백대	용역명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역					
	철근노출	재료분리	박락, 파손		관리주체	부산울산고속도로(주)					
	누수, 습윤	벽대, 벽화	벽리, 열화		외용기관	(주)엠케이에스이					
	변형	물트림함	부식		시설종류	만화교(부산)					
범	편향, 공동	침식, 세굴	토사원격		점검일시	2022년	도면번호 048				



손 상 현 황 표

[illegible]

손상 현황 표



[illegible]

KEY PLAN





면	 근열	 양상근열	 근열부벽토	용역명 2022년 부산울산고속도로 정기·정밀 안전점검용역
	 철근노출	 재료분리	 박락, 파손	관리주체 부산울산고속도로(주)
면	 누수, 습윤	 백화, 백화	 박리, 열화	의뢰기관 (주)엠케이에스이
	 변형	 흙트림함	 부식	시설요일 만 화 교 (부 산)
	 편식, 공동	 침식, 세굴	 토사회색	점검일시 2022년 도면번호 050

손상 현황 표





손상 현황 표




교각 - P3 외관조사망도



손상현황표





교각									
P3									
번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(m)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	신	교량받침	방형콘크리트 돌음	0.2	0.2	1	㎡	0.04	
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									



손 상 현 황 표



손상 현황 표



범		간열		양간열		간열부회	용역명	2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역		
		철근노출		재료분리		박락, 파손		관리주체	부산울산고속도로(주)	
범		누수, 습윤		백화, 백열		박리, 열화	현장기관		(주)엠케이에스이	
		변형		물길침		부식		시설유형	만 화 교 (부 산)	
		편식, 공동		침식, 세굴		토사확적	현장일시		2022년	도면번호