


문수IC1교 교면포장 S1

← 부 산

울 산 →



- ① 이격
B=20mm
- ② 단차
T=15mm

A1

P1

손 상 물 량 표

교면포장


S1

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	방호벽	이격	20.0	1.0		1	m	1.00	
2	구	방호벽	단차	15.0	1.0		1	m	1.00	
3	신	방호벽	균형		0.3	2.0	1	㎡	0.60	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

K
E
Y
P
L
A
N


← 부 산

울 산 →



↑
울 산

↓
부 산



용 역 명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범
례

☐ CW02	균 열	☐ 재료분리	☐ 오염, 변색	☐ 부 식
☐ 균열부백태	☐ 파손, 박리	☐ 세 굴	☐ 퇴 적	
☐ 망상균열	☐ 누수, 습윤	☐ 백 태	☐ 기 타	
☐ 철근노출	☐ 소성변형	☐ 들 뜸	No.	001

P152 도로정검 작업사진

← 부 산

울 산 →



P1

P2


손 상 물 량 표

교면포장									
S2									
번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	병호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	3.0		1	m	3.00
2	구	병호벽	균열(0.3mm미만)	0.1	3.0		1	m	3.00
3	구	병호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	1.3		2	m	2.60
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

KEY
PLAN


← 부 산

울 산 →



↑
울 산

↓
부 산



용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범
례

균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 002

문수IC1교 교면포장 S3

← 부 산

울 산 →



P2

A2

손 상 물 량 표

교면포장


S3

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.1	5.0		1	m	5.00
2	구	방호벽	포장불량		1.5	3.0	1	m ²	4.50
3	구	교면포장	균열(0.3mm미만)	0.1	2.0		1	m	2.00
4	구	교면포장	파손		0.1	0.2	1	m ²	0.02
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

K
E
Y
P
L
A
N


← 부 산

울 산 →



↑
울 산

↓
부 산




용 역 명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

CW02	균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
균열부백태	파손, 박리	세 굴	퇴 적	
망상균열	누수, 습윤	백 태	기 타	
철근노출	소성변형	들 뜸	No.	003

문수IC1교 신축이음 A1





손 상 물 량 표

신축이음

A1


번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	신축이음	토사맞아물질퇴적		7.9		1	m	7.90	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

K
E
Y
P
L
A
N



용 역 명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범 례	CW02 균 열	재료분리	오염, 변색	부 식	
	균열부백태	파손, 박리	세 굴	퇴 적	
	망상균열	누수, 습윤	백 태	기 타	
	철근노출	소성변형	들 뜸	No.	004



문수IC1교 신축이음 A2



손상물량표

신축이음										
A2										
번호	선/구	부재명	손상 현황	손상 규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	신축이음	균열	0.2	0.2		5	m	1.00	
2	구	신축이음	균열	0.2	0.5		6	m	3.00	
3	구	신축이음	토사및이물절취		7.9		1	m	7.90	
4	신	신축이음	연결볼트이완탈락				5	EA	5.00	
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY
PLAN




용역명		2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역			
범례	CW02 균열	재료분리	오염, 변색	부식	
	균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적	
	망상균열	누수, 습윤	백태	기타	
	철근노출	소성변형	들뜸	No.	005

문수IC1교 바닥판하면 S1

← 부 산

울 산 →



손 상 물 량 표

바닥판

S1


변호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	구	바닥판	망상균열	0.1	2.0	1.0	1	m	2.00	
2	구	바닥판	망상균열	0.1	2.0	1.0	1	m	2.00	
3	구	바닥판	망상균열	0.2	30.0		1	m	30.00	
4	신	바닥판	백태	0.2	0.3	0.3	2	m	0.12	
5	신	바닥판	백태	0.2	1.0	1.0	1	m	0.20	
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

균열부백태.


K
E
Y
P
L
A
N

← 부 산

울 산 →



울 산
↑
↓
부 산



용 역 명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

① 균열	재료분리	오염, 변색	부식
② 균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
③ 망상균열	누수, 습윤	백태	기타
④ 철근노출	소성변형	들뜸	No. 006

문수IC1교 바닥판하면 S2


P153~163 P1~A2 정거
S2-S3

미169 S2가로보정거

미195 문수IC2교 측연정거

← 부 산

울 산 →



손 상 물 량 표

바닥판


S2

변호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	구	바닥판	망상균열	0.2	2.0	1.0	1	m	2.00	
2	구	바닥판	망상균열	0.2	2.0	1.5	1	m	3.00	
3	구	바닥판	망상균열	0.2	2.0	2.0	1	m	4.00	
4	구	바닥판	망상균열	0.2	4.0	2.0	2	m	16.00	
5	구	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.2	2.0		1	m	2.00	
6	구	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.2	30.0		1	m	30.00	
7	신	바닥판	백태		0.2	1.0	1	m	0.20	
8	신	바닥판	백태		0.2	1.5	1	m	0.30	
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY
PLAN


← 부 산

울 산 →



↑ 울 산

↓ 부 산



용 역 명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범
례

구 균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
균열부백태	파손, 박리	세 굴	퇴 적
망상균열	누수, 습윤	백 태	기 타
철근노출	소성변형	들 뜸	No. 007

문수IC1교 바닥판하면 S3

← 부 산

울 산 →




손 상 물 량 표

바닥판									
S3									
번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1	구	배덕판	망상균열	0.2	2.0	3.0	1	m	6.00
2	구	배덕판	망상균열	0.2	2.0	3.0	1	m	6.00
3	구	배덕판	망상균열	0.2	2.0	3.0	1	m	6.00
4	구	배덕판	망상균열(0.5mm이하)	0.2	30.0		1	m	30.00
5	신	배덕판	백태	0.3	1.0	2		m	0.60
6	신	배수시설	배수시설불량				1	EA	1.00
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

KEY
PLAN


← 부 산

울 산 →



↑ 울 산

↓ 부 산



용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

GW 0.2 균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 008

문수IC1교 거더외부 S1 G1

손 상 물 량 표


거더외부

S1 - G1

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

← 부 산


울 산 →




K
E
Y
P
L
A
N

← 부 산

울 산 →



↑
울 산
↓
부 산



용 역 명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범
례

CW02 균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
균열부백태	파손, 박리	세 굴	퇴 적
망상균열	누수, 습윤	백 태	기 타
철근노출	소성변형	들 뜸	No. 009

다만 S2-G1 상태영역

← 부 산

울 산 →



손 상 물 량 표

거더외부


S2 - G1

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										


K
E
Y
P
L
A
N

← 부 산

울 산 →



↑
울 산
↓
부 산



용 역 명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역


범
례

CW02 균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
균열부백태	파손, 박리	세 굴	퇴 적
망상균열	누수, 습윤	백 태	기 타
철근노출	소성변형	들 뜸	No. 010

미시 S3-G1 상태이상은

← 부 산

울 산 →



손 상 물 량 표

거더외부


S3 - G1

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										


K
E
Y
P
L
A
N

← 부 산

울 산 →



↑
울 산
↓
부 산



용 역 명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

CW02	균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
균열부백태	파손, 박리	세 굴	퇴 적	
망상균열	누수, 습윤	백 태	기 타	
철근노출	소성변형	들 뜸	No.	011


거터외부

S1 - G2

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개 소	단위	물량	
1	구	거터	부식		0.1	0.1	2	m ²	0.02	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

← 부 산

울 산 →




A1

P1


K
E
Y
P
L
A
N

← 부 산

울 산 →



↑
울 산
↓
부 산



용
역
명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

CW02 균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
균열부백태	파손, 박리	세 굴	퇴 적
망상균열	누수, 습윤	백 태	기 타
철근노출	소성변형	들 뜸	No. 012

거더외부


S2 - G2

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										


← 부 산

울 산 →


1



2



3




P1

P2

K
E
Y
P
L
A
N


← 부 산

울 산 →



↑
울 산

↓
부 산



용 역 명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

CW02 균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 013


거더외부

S3 - G2

번호	선/구	부채명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

← 부 산


울 산 →




K
E
Y
P
L
A
N

← 부 산

울 산 →



↑
울 산
↓
부 산



용 역 명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

CW02 균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
균열부백태	파손, 박리	세 굴	퇴 적
망상균열	누수, 습윤	백 태	기 타
철근노출	소성변형	들 뜸	No. 014

문수IC1교 거더내부 S1 G1

손 상 물 량 표





거더내부

S1 - G1

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					물량	비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위		
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

← 부 산

울 산 →




A1

P1

K
E
Y
P
L
A
N


← 부 산

울 산 →



↑
울 산

↓
부 산



용 역 명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

CW02	균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	균열부백태	파손, 박리	세 굴	퇴 적
	망상균열	누수, 습윤	백 태	기 타
	철근노출	소성변형	들 뜸	No. 015

문수IC1교 거더내부 S2 G1

손 상 물 량 표





거더내부

S2 - G1

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

← 부 산

울 산 →




P1

P2


K
E
Y
P
L
A
N

← 부 산

울 산 →



↑
울 산
↓
부 산



용 역 명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

CW.02 균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
균열부백태	파손, 박리	세 굴	퇴 적
망상균열	누수, 습윤	백 태	기 타
철근노출	소성변형	들 뜸	No. 016

문수IC1교 거더내부 S3 G1

손 상 물 량 표




거더내부

S3 - G1

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

← 부 산

울 산 →




P2

A2

K
E
Y
P
L
A
N


← 부 산

울 산 →



↑
울 산

↓
부 산



용 역 명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

CW02 균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
균열부백태	파손, 박리	세 굴	퇴 적
망상균열	누수, 습윤	백 태	기 타
철근노출	소성변형	들 뜸	No. 017

문수IC1교 거더내부 S1 G2

손 상 물 량 표


거더내부

S1 - G2


번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

← 부 산


울 산 →




상부 FlaPge 2



하부 FlaPge 3



우측 Web 4




A1

P1

KEY
PLAN


← 부 산

울 산 →



↑ 울 산

↓ 부 산



용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

CW02 균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 018

문수IC1교 거더내부 S2 G2

손 상 물 량 표




거더내부

S2 - G2

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

← 부 산

울 산 →




P1

P2

K
E
Y
P
L
A
N


← 부 산

울 산 →



↑
울 산

↓
부 산



용 역 명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

CW02 균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 019

문수IC1교 거더내부 S3 G2




손 상 물 량 표

거더내부
S3 - G2

번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

← 부 산

울 산 →





P2

A2

K
E
Y
P
L
A
N

← 부 산

울 산 →




용 역 명


2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례


CW02 균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 020



좌 측 면




정 면 도




우 측 면

교대										
A1										
번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	수량	
1	구	교량받침	부식				4	EA	4.00	
2	구	교량받침	부식				2	EA	2.00	
3	구	교량받침	부식				1	EA	1.00	
4	구	교대	균열(0.3mm미만)	0.1	0.6		1	m	0.60	
5	구	교대	박락		0.1	0.1	1	m ²	0.01	
6	신	교대	균열(0.3mm미만)	0.2	0.5		1	m	0.50	
7	신	교대	채수		1.0	2.0	1	m ²	2.00	
8	신	교대	채수		0.5	2.0	1	m ²	1.00	
9	신	교대	채수		1.5	2.0	1	m ²	3.00	
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

KEY
PLAN



울산
부산








용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례



균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 021



손 상 물 량 표

교각								
P1								
번호	선/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모				
				폭(mm)	깊이(m)	너비(m)	개소	단위
1	구	교량받침	재료분리		0.6	0.2	1	m ²
2	구	교량받침	균열(0.3mm미만)	0.2	0.2		3	m
3	구	교각	균열(0.3mm미만)	0.1	0.5		1	m
4	구	교각	망상균열	0.1	2.0	1.0	1	m ²
5	구	교각	망상균열	0.1	1.5	2.0	1	m ²
6	구	교각	균열(0.3mm미만)	0.1	1.5		1	m
7	구	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	0.6		1	m
8	선	교각	균열(0.3mm미만)	0.1	1.5		1	m
9	구	교량받침	부식				4	EA
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

K
E
Y
P
L
A
N




용 역 명 2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범 례	① 균 열	재료분리	오염, 변색	부 식
	② 균열부백태	파손, 박리	세 굴	퇴 적
	③ 망상균열	누수, 습윤	백 태	기 타
	④ 철근노출	소성변형	들 뜸	No. 022

문수IC1교 교각 P2



P181 ~ 184 P2-SH1.2 전경
 P185 P2-SH2 01동경
 A2쪽 15mm



손상물량표

번호		신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
					폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구		교량받침	균열	0.1	0.1		4	m	0.40	
2	구		교량받침	균열	0.1	0.1		5	m	0.50	
3	구		교각	균열(0.3mm미만)	0.1	0.3		1	m	0.30	
4	구		교각	균열(0.3mm미만)	0.1	2.0		1	m	2.00	
5	구		교각	균열(0.3mm미만)	0.1	0.5		1	m	0.50	
6	구		교각	파손	0.1	0.1		1	m	0.10	
7	구		교각	균열(0.3mm미만)	0.1	1.0		1	m	1.00	
8	구		교각	균열(0.3mm미만)	0.1	0.7		1	m	0.70	
9	구		교각	균열(0.3mm미만)	0.1	5		1	m	5.00	
10	구		교량받침	부식				1	EA	1.00	
11	구		교각	균열(0.3mm미만)	0.2	0.5		1	m	0.50	
12	구		교각	균열(0.3mm미만)	0.1	1		2	m	2.00	
13	구		교각	망상균열		0.4	0.5	1	m	0.20	
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											

KEY PLAN



용역명



2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범례


균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 023

교대
A2


번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	단위	물량	
1	구	교좌면	균열(0.3mm이하)	0.2	2.0		3	m	6.00	
2	구	교좌면	균열(0.3mm이하)	0.2	1.0		4	m	4.00	
3	구	교좌면	균열(0.3mm이하)	0.2	1.0		2	m	2.00	
4	구	교평전면	균열(0.3mm이상)	0.3	10.0		1	m	10.00	
5	구	교평전면	균열(0.3mm이하)	0.2	1.0		2	m	2.00	
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										



K
E
Y
P
L
A
N



울산
부산



용역명

2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역

범
례

균열	재료분리	오염, 변색	부식
균열부백태	파손, 박리	세굴	퇴적
망상균열	누수, 습윤	백태	기타
철근노출	소성변형	들뜸	No. 024